

令和5年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和5年4月～令和6年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
1	R5.4.11	東区 有玉南町	排水路	臭い	水路にて、鉄バクテリアの膜と薬品臭のような臭いを確認した。事業場からの排水が臭いの原因であった。
2	R5.4.10	西区 深萩町	道路側溝	油流出	ビニールハウスに埋設されている重油の配管から土壌へ重油が滲出し、さらに排水路から道路側溝へ流入していた。
3	R5.5.9	中区 八幡町	排水路	油流出	事業場のボイラー付近で強い油臭を確認した。ボイラー付近の排水路側面の亀裂から油が流出していた。
4	R5.5.8	東区 笠井新田町	排水路	臭い	事業場排水が原因と思われる排水路の汚泥は確認できたが、申立のあった上流部への逆流や異臭は確認されなかった。
5	R5.5.11	南区 新橋町	高塚川	着色水	西新橋にて濃い紫色の着色水が高塚川へ流入するのを確認したが、発生源は不明。
6	R5.5.25	北区 細江町気賀	水路	油流出	水路に油が浮いているとの通報だったが、性状から鉄バクテリアによる膜と判断した。
7	R5.5.26	東区 豊町	用排水路	油流出	トラック事故により、水路に軽油が流出した。
8	R5.5.31	北区 三方原町	北川	油流出	事業場から油が流出し、北川へ流入した。
9	R5.6.2	南区 三新町	水路	油流出	水路で油臭及び油膜を確認し、その上流でペンキのようなものを棄てた形跡を確認したが、発生源は不明。
10	R5.6.6	東区 積志町	排水路	着色水	事業場からの排水が白濁しており、泡が発生していた。

令和5年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和5年4月～令和6年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
11	R5.6.13	浜北区 中瀬	雨水排水路	油流出	水路に油が浮いているとの通報だったが、性状から鉄バクテリアによる膜と判断した。
12	R5.7.13	南区 新橋町	高塚川	油流出	水路に油が浮いているとの通報だったが、性状から鉄バクテリアによる膜と判断した。
13	R5.7.27	浜北区 平口	排水路	臭い	水路の悪臭の通報があり、事業場からの排水が原因であった。
14	R5.8.7	中区 田町	排水側溝	着色水	突発性の降雨により、工事現場から水性のシリコン材が流出し、道路の側溝に流れ込んでいた。
15	R5.8.10	東区 有玉南町	水路	油流出	廃油貯留ドラム缶の破損により油が水路に流入した。
16	R5.8.13	西区 館山寺町	浜名湖内海	油流出	事業者が遊覧船の整備時に作業を誤り、水と一緒に油を浜名湖に排水してしまった。
17	R5.8.31	浜北区 新原	五反田川(馬込川水系)	魚へい死	へい死した鮎等の魚を百匹程度確認。水質検査の結果、異常は確認されなかった。
18	R5.9.5	西区 館山寺町	浜名湖内海	魚へい死	へい死したハゼ等の魚を千匹程度確認。簡易水質検査の結果、異常は確認されなかった。
19	R5.9.6	北区 細江町気賀	浜名湖内海	魚へい死	へい死したボラ等を数十匹程度確認。簡易水質検査の結果、異常は確認されなかった。
20	R5.9.25	西区 雄踏町山崎	六間川	魚へい死	へい死した鮎等の魚を100匹程度確認。簡易水質検査の結果、異常は確認されなかった。

令和5年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和5年4月～令和6年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
21	R5.9.26	中区 早出町	馬込川	油流出	馬込川、御陣屋川、内野川で油膜を確認したが、原因の特定には至らなかった。
22	R5.9.26	西区 伊左地町	隠ヶ谷川	臭い	川から悪臭がするとの通報であったが、水質検査の結果、異常は確認されなかった。
23	R5.9.29	東区 有玉北町	水路	魚へい死	100～200匹程度の1.5cm前後のへい死魚及び油面を確認。
24	R5.10.4	中区 佐鳴台1丁目	排水路	着色水	水路の白濁を確認したが、原因は不明。
25	R5.11.14	東区 中田町	芳川	着色水	事業場からの排水が黒く着色していることを確認。
26	R6.1.4	中央区 佐鳴台2丁目	蛸塚都市下水路	着色水	塗料の一斗缶を不注意で転倒させたことによって、水路に塗料が流出し、白濁した。
27	R6.1.5	中央区 天王町	水路	油流出	事業場からの排水により、水路に油膜のようなものが発生していた。
28	R6.1.5	浜名区 寺島	—	油流出	交通事故で貯油タンクの配管が破損し、重油が畑に流出した。
29	R6.1.15	中央区 高塚町	堀留川	その他	事業場のタンクから100Lのクーラント液が流出し、堀留川に流入した。
30	R6.1.18	中央区 馬郡町	長池都市下水路2号幹線	油流出	燃料タンクが破損し、燃料が漏洩していると通報があり、原因車両が走行した道路及び道路側溝に接続する水路について、油膜を確認。

令和5年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和5年4月～令和6年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
31	R6.1.29	中央区 田尻町	水路	臭い	事業場からの排水に臭いがあり、排水と合流する河川では白い水が流入。
32	R6.1.9	中央区 名塚町	水路	臭い	事業場からの排水が臭いとの通報があり、流入する水路で臭いを確認。
33	R6.2.9	中央区 三新町	水路	油流出	水路から油臭がするとの通報があり、五島東河輪排水機場から天竜川に流入する水路で油臭を確認した。上流を確認したが、油臭及び油膜が確認できず、原因は不明。
34	R6.3.4	中央区 伊左地町	猿焼川	着色水	河川が白濁していると通報があり、現場にて白濁を確認した。農業用水の流入により、白濁したと推定。
35	R5.8.9	南区 中田島町	水路	油流出	走行中の石の跳ね上げにより、ガソリントankに穴が空き、油が流出して水路に流入。
36	R6.3.25	中央区 元城	水路	その他	立体駐車場付近で泡を確認した。立体駐車場での事故が原因で消火剤が噴出。
37	R6.3.29	中央区 西山町	東神田川	油流出	積荷の食用油が道路に散乱し、道路側溝及び東神田川に油が流入。