

●調査状況写真集「飛翔の天球」床部と石柱の連結



西側





球体下部の座金溶接部周辺に、半周程度の亀裂が確認できました。球体の傾きや揺れの原因になっていると考えられます。

