

### 平口法師軒・新原下善地区 治水対策



・本村川浸水対策の詳細設計 (R5. 4~R5. 12)

・新原川改修(流下能力向上) (R5. 7~)

・運用検証委託(予定)

・【交付金】有隣川改修の詳細設計 (R5. 4~)  
・用地買収、工事(予定)



浸水 2023.6 台風 2号



国道152号



土嚢積み上げ完成



・椎河脇川浸水対策の検討 (R5. 1~)

・堤防嵩上げ(土のう設置・盛土 (R5 予定))

郡界大橋

郡界橋

越水 2022.9 台風 15号



・堤防嵩上げ(土のう設置・盛土 (R5 実施))

・浚渫155m (R4 実施)  
・五反田川改修 (R3 から実施中)  
・漏水対策(土質調査 (R5 予定)・対策工(予定))  
※応急対策済み

【課題】  
排水路から水が溢れる  
下善排水機場 排水停止



馬乗橋

下善排水機場

・逆流防止樋門の設置を検討 (R5. 6~)

・【交付金】馬込川合流点から五反田川の詳細設計 (R5. 4~)  
・用地買収、工事(予定)

・浚渫55m (R4 実施)  
・下村川浸水対策の検討 (R5. 6~)