

## 浜松市 通学路要対策箇所一覧表 【平成26年度】

平成27年3月27日現在

### 中区

#### 【西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
1	(他) 広沢鴨江1号線	鴨江三丁目	交通量が多く道幅も狭いが、路側帯が確保されておらず、児童が車と接触する危険性が高い。	外側線の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
2	(2) 亀山伊場線	鴨江四丁目	交通量が多く道幅も狭いが、路側帯が確保されておらず、児童が車と接触する危険性が高い。	外側線の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

#### 【県居小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
3	(他) 東伊場31号線 (他) 東伊場32号線	東伊場二丁目	カーブで見通しが悪い区間であるが、商業施設の開業により交通量が増加し、車両の走行速度も速いことから通学児童に危険が及んでいる。	ガードレールの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立県居小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

#### 【竜禪寺小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
4	(1) 曳馬中田島線	寺島町	幹線道路から左折する車両の減速が十分でない為、巻き込み事故の発生が懸念される。	注意喚起路面表示の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立竜禪寺小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

#### 【佐藤小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
5	(他) 相生佐藤2号線 (他) 相生佐藤4号線	佐藤二丁目	道路幅員が狭く路側帯も狭いが、抜け道として利用する車両が多く児童との接触が懸念される。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
6	(他) 相生佐藤2号線 (他) 相生佐藤4号線	佐藤二丁目	道路幅員が狭く路側帯も狭いが、抜け道として利用する車両が多く児童との接触が懸念される。	車両の交通規制の実施	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立佐藤小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【広沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
7	(他)三組広沢1号線	広沢二丁目 広沢三丁目	道路幅員が狭く、通行車両と通学児童との接触が懸念される。	既設路面表示の更新	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立広沢小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【曳馬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
8	(他)助信曳馬1号線	曳馬一丁目	学校西門前に横断歩道がなく、道路を横断して通学している児童も多く危険である。	横断歩道の移設	静岡県警察	次年度以降
9	(他)助信曳馬1号線	曳馬一丁目	橋の高低差が大きいため見通しが悪く、横断する児童が車両から見えにくい。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立曳馬小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【富塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
10	(一)宇布見浜松線 (1)富塚和合線	富塚町	交通量が多く、形状が不規則な交差点のため横断時に危険が伴っている。	車線の変更により速度抑制	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立富塚小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【城北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
11	(国)257号 (2)池川和地山線	和地山一丁目	横断歩道が薄くなっており、児童の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立城北小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【花川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
12	(一)村櫛三方原線	花川町	路側帯が狭いため、児童が車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
13	(1)高丘花川線	花川町	路側帯が狭いため、児童が車と接触する危険性が高い。	ガードレールの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立花川小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【富塚西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
14	(他)富塚和合3号線	富塚町	道幅が狭く、路側帯も確保されていないため、歩行者と自動車の接触の危険がある。	側溝への蓋の設置 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立富塚西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【葵西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
15	(他)葵24号線	葵西3丁目	歩道が狭く、通学児童も多いことから通行に支障がある。また、水はげが悪く雨の日の歩道利用が困難な状態となっている。	グリーンベルトの設置 歩車道境界ブロックへの水抜き設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立葵西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【中部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
16	(国)152号 (1)中央住吉線	元城町	地下道を利用しているが、死角になるため、防犯上、子どもたちの安全の確保が難しい。	交差点改良による平面横断化	浜松市	平成26年度 対策済み
17	(他)元城鹿谷1号線	元城町	抜け道として使う車両が多い路線であり、道路脇に樹木が生い茂り、歩道も設置されていない状態の為、生徒の通学に危険がある。また、高校生などの自転車交通量も多く、自歩道内での接触の危険性が高い。	歩道の設置、樹木の伐採	浜松市	次年度以降
18	(他)下池川鹿谷1号線	鹿谷町	照明灯が設置されていないため夜間は暗く、雨天時にはぬかるみがひどい。	照明灯の設置 雨天時のぬかるみ対策	浜松市	次年度以降
19	(他)元城鹿谷1号線 (他)下池川鹿谷1号線	鹿谷町	照明灯が少なく暗いため、夜間の通行が危険である。	照明灯の設置	浜松市	次年度以降
20	(他)元城鹿谷1号線	元城町	自動車や自転車の交通量が非常に多く、生徒の横断に危険がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
21	(国)152号 (他)下池川元浜1号線	下池川町	登校時間帯の通行車両が多く混雑しており、通行に危険がある。また、幹線道路からの右折車両が多く横断時の接触が懸念される。	中央分離帯開口部の閉鎖	浜松市	次年度以降
22	(他)元城鹿谷1号線	元城町	学校への進入路が狭く通行に危険がある。また、緊急車両の通行も困難な状態となっている。	進入路の拡張や改良	浜松市 教育委員会	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課・教育総務課、浜松市立中部中学校・元城小学校・北小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【北部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
23	(他)文丘10号線	文丘町	道路幅員が狭く、側溝に蓋が設置されていないため、生徒の通学に危険が生じている。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
24	(他)布橋文丘2号線	文丘町	横断歩道が薄くなっており、生徒の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北部中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【富塚中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
25	(2)池川富塚線	富塚町	外側線が薄く通行区分が不明確なため、車が外側線の内側を通ることがあり危険である。	外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立富塚中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

## 東区

### 【和田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
26	(他)薬師7号線、16号線	薬師町	見通しが悪く、路側帯も狭いため車と接触する危険性が高い。	ポストコーンの設置 外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み
27	(他)薬師北島1号線	薬師町 北島町	道路幅員は狭いが、抜け道として通行する車両が多く、通学児童との接触の危険性が高い。	外側線の更新 グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
28	(他)北島14号線、24号線	北島町	道路幅員は狭いが、抜け道として通行する車両が多く、横断時に危険が伴う。	信号機の新設	静岡県警察	次年度以降
29	(他)薬師23号線	薬師町	横断歩道が薄くなっており、児童の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度対策予定 もしくは次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立和田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【与進小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
30	(他)天王50号線	天王町	小学校の外周道路であるが、道幅も狭く歩道も設置されていないため、児童の通学に危険が生じている。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立与進小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【与進北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
31	(他)市野64号線	市野町	小学校に近接し主要な通学路となっているが、自動車交通量も多く児童の通学に危険が生じている。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立与進北小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【豊西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
32	(一)笠井飯田線	貴平町	交通量が多いため、現状の横断歩道設置位置では横断に危険が伴う。	横断歩道の移設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立豊西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【笠井小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
33	(主) 浜松環状線	笠井町	抜け道として通行する車両が多く、路側帯も狭いため通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立笠井小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【中ノ町小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
34	(2) 中野町白鳥線	中野町 中里町	交通量が多く道幅も狭いため通学児童が車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中ノ町小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【積志小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
35	(他) 有玉北55号線	有玉北町	車の通行時間帯規制がかかっているが、違反車両が多く見られ安全な歩行が十分確保されていない。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立積志小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【大瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
36	(一) 熊小松天竜川停車場線	大瀬町	横断歩道が薄くなっており、児童の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度対策予定 もしくは次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立大瀬小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【中郡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
37	(他) 中郡64号線	中郡町	道幅が狭く、路側帯・グリーンベルトもなく危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
38	(他) 中郡64号線	中郡町	道幅が狭く、側溝に蓋がないため生徒の通学に危険である。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
39	(一) 熊小松天龍川停車場線 (他) 中郡70号線 (他) 積志12号線	中郡町	大部分の道路が拡幅されたが、一部用地取得ができていないため道幅が狭く危険である。	道路の拡張や改良	浜松市	事業継続中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中郡小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【有玉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
40	(他)有玉北47号線	有玉北町	道路に外側線やセンターラインがなく通行区分が不明確である。また、両側の側溝に蓋がないため生徒の通学に危険がある。	舗装拡幅 グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
41	(他)有玉北66号線	有玉北町	道路北側の側溝に蓋がなく児童の通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
42	(1)有玉南初生線 (他)有玉南5号線	有玉南町	交通量が多く児童の横断時に危険がある。	注意喚起の路面表示	浜松市	平成26年度 対策済み
43	(1)有玉南初生線 (他)有玉南5号線	有玉南町	交通量が多く道路幅員も狭いため、通学児童が車と接触する危険がある。	グリーンベルトの設置 道路照明灯LED化	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立有玉小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【和田東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
44	(国)1号	青屋町	現況の歩道は幅員も狭いうえ、道路を2回横断する事となり危険である。	歩道の設置	国土交通省	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立有玉小学校、地元自治会、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【与進中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
45	(他)市野64号線	市野町	用水路に蓋が設置されていないため、通学生徒と車両が接触する危険性が高い。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策着手 次年度以降 継続

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立与進中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【笠井中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
46	(主)浜松環状線	笠井町	交通量が多いが、道路幅員が狭く右折帯も無いため、慢性的に渋滞が発生している。 大型車の通行も多い中で、歩行者だまりも無く、横断時や信号待ち時に危険が	交差点改良 歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立笠井中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【丸塚中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
47	(他)上西15号線	丸塚町	生徒の大半が通行する上、路側帯がなく車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立丸塚中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【与進幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
48	(他)天王50号線	天王町	雨天時の排水が悪く、歩道に水が溢れ通行に支障がある。	側溝蓋の変更	浜松市	平成26年度 対策済み
49	(他)天王50号線	天王町	雨天時の排水が悪く、歩道に水が溢れ通行に支障がある。	側溝蓋の変更	浜松市	平成26年度 対策済み
50	(他)市野93号線	市野町	通園路の標識が老朽化により転倒のおそれがあり危険である。	標識の修繕	静岡県警察	平成26年度 対策済み
51	(他)市野93号線	市野町	通園路の標識が老朽化により転倒のおそれがあり危険である。	標識の修繕	静岡県警察	平成26年度 対策済み
52	(他)市野93号線	市野町	通園路の標識が老朽化により転倒のおそれがあり危険である。	標識の修繕	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立与進幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【笠井幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
53	(主)浜松環状線	笠井町	交通量が多く道路幅員も狭いため車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立笠井幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署



## 南区

### 【芳川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
54	(他)芳川2 2号線	芳川町	抜け道として交通量が多く、車の速度が速いため危険である。	車両の交通規制の実施	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立芳川小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

### 【飯田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
55	(他)鶴見3号線	鶴見町	見通しが悪い上、車の速度が速く通行に危険がある。	カーブミラーの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
56	(他)飯田3 7号線	飯田町	道路幅員が狭いうえ交通量が多く児童の通行に危険がある。	グリーンベルトの設置 スクールゾーンの設置	浜松市 静岡県警察	平成26年度対策済み 対策検討中
57	(他)渡瀬4号線	渡瀬町	道路幅員の狭い生活道路でありながら制限速度が40kmであるため車の速度が速く児童の通行に危険がある。	車両の交通規制の実施	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立飯田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

### 【可美小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
58	(他)若林4 3号線	若林町	道路幅員が狭く路肩も十分確保されていない為、児童が車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立可美小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

### 【南の星小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
59	(一)五島天竜川停車場線	西島町	朝の交通量が多く車の速度が速いため横断が危険である。	交差点の明確化 注意喚起の路面表示設置	浜松市	平成26年度 対策済み
60	(国)150号	西島町	歩行者用信号機の色が判別しにくく、誤って横断する危険がある。	歩行者用信号の改良	静岡県警察	平成26年度 対策済み
61	(国)150号	西島町	交通量が多く、車の速度が速い中で歩道が一部未整備となっており、児童の通行に危険が生じている。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立南の星小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【可美中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
62	(国)257号 (1)鴨江倉松線	若林町	大雨時に付近が冠水し、信号機が止まり事故の危険がある。	信号機の冠水対策	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立可美中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【南の星幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
63	(他)松島44号線 (他)西島52号線	松島町	道路幅員が狭く、カーブで見通しの悪い箇所であり、路側帯も十分確保されていないため、通行に危険が伴う。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立南の星幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

## 北区

### 【初生小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
64	(1)積志初生線	初生町	横断歩道がバス停に隣接しており、バス停車時に見通しが悪く、バスを追い抜く車両と横断者が接触する危険がある。	バス停の移設 注意喚起路面表示の設置	静岡県警察 浜松市	次年度以降
65	(国)257号	初生町	車両用信号機と歩行者用信号機が見えにくく、通行に危険がある。	信号機のLED化	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立初生小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

### 【三方原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
66	(国)257号	三方原町	交通量が非常に多い路線であるが、歩道が設置されておらず危険である。一部グリーンベルトの設置がされているが、未実施区間がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三方原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

### 【豊岡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
67	(2)三方原都田線	豊岡町 三幸町	交通量が非常に多い路線であるが、歩道が設置されておらず危険である。一部グリーンベルトの設置がされているが、未実施区間がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
68	(他)半田三方原線 (2)三方原都田線 (2)三方原東三方線	三方原町	交差点の歩行者だまりが十分でないため、巻き込み事故の発生が懸念される。	ポストコーンの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
69	(他)三幸6号線	三幸町	道路幅員の狭い道路であるが側溝に蓋がないため生徒の通学に危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策予定
70	(1)三方原東大山線	三方原町	T字交差点の表示や横断歩道が薄くなっており、通行に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度 対策済み
71	(2)豊岡東三方線 (2)三方原都田線	豊岡町	主要な通学路であるが、抜け道として車の交通量が多く、信号機も設置されていないため、車両相互や、車両と児童・生徒が関係する事故の危険性が高い。	信号機の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立豊岡小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【都田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
72	(2)谷上中野線	都田町	交通量の多い路線だが、路側帯が狭く児童の通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立都田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【都田南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
73	(他)新都田22号線 (他)新都田31号線	新都田2丁目	外側線が薄くなっており通行区分が不明確なため、児童の通行に危険がある。	外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み
74	(他)新都田22号線 (他)新都田31号線 (他)新都田33号線	新都田2丁目	交通量の多い路線だが、路側帯が狭く児童の通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
75	(1)大原都田線 (他)都田43号線 (他)都田337号線	都田町	企業立地などにより、交通量が増加しているが、登下校する子どもたちが横断歩道のないところを渡っているため危険である。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立都田南小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【中川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
76	(他)細江石岡5-2号線	細江町三和	道路沿いの水路に蓋がないため児童が転落する恐れがある。	転落防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中川小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【井伊谷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
77	(国)257号	引佐町花平	交通量が多いが、路肩が狭く歩道が整備されていない区間のため、通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策予定
78	(国)257号	引佐町井伊谷	交通量が多いが、路肩が狭くゆるやかなカーブにもなっているため見通しが悪く危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立井伊谷小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【金指小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
79	(他)引佐谷田往還線	引佐町金指	道路幅員が狭く通学児童が車両と接触する危険性が高い。	区画線の更新 道路のすべり止めの修復	浜松市	平成26年度 対策済み
80	(他)引佐金指線 (2)引佐金指三岳線	引佐町金指	抜け道として通行する車の速度が速く危険である。	注意喚起看板の設置 注意喚起の路面表示設置	浜松市	平成26年度 対策予定
81	(国)257号 (国)362号	引佐町金指	抜け道として通行する車の速度が速く危険である。	車両の交通規制の実施	静岡県警察	平成26年度 対策済み
82	(他)引佐谷田往還線	引佐町金指	道路幅員が狭く通学児童が車両と接触する危険性が高い。	車両の交通規制の実施	静岡県警察	平成26年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立金指小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【三ヶ日東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
83	(一)瀬戸佐久米線	三ヶ日大崎	交通量が増加しているが、横断歩道がなく横断に危険が伴う。	信号機の新設	静岡県警察	次年度以降
84	(国)362号	三ヶ日町佐久米	トンネル内の歩道の幅が狭く、車と接触する危険性が高い。	防護柵の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三ヶ日東小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【三ヶ日西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
85	(2)三ヶ日北幹線	三ヶ日町三ヶ日	交通量が多く道路幅員も狭いため、通学児童が車両と接触する危険性が高い。	道路の拡張や改良	浜松市	事業継続中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三ヶ日西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【三方原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
86	(他)豊岡9号線	豊岡町	路側帯がないため、車と接触する危険性が高い	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三方原中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【引佐南部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
87	(国)257号	引佐町井伊谷	歩道の切り下げ部の段差が大きく、通学自転車の転倒事故が発生している。	歩道の段差解消	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立引佐南部中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【引佐北部小・中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
88	(主)引佐六郎沢線	引佐町四方浄	交通量が多い上、カーブで見通しが悪くなっているが通行する車の速度が速く通学児童・生徒の通行に危険がある。	ドットラインの設置（減速喚起）	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立引佐北部小・中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【三ヶ日中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
89	(一)浜名湖周遊自転車道線	三ヶ日町津々崎	自歩道内で歩行者と自転車の通行区分がされているが、自転車側の通行スペースが狭く、ガードレールに接触する危険がある。	区画線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み
90	(1)三ヶ日宇志津々崎線	三ヶ日町宇志	水路に蓋が設置されていないため通学生徒が転落する恐れがある。	転落防止柵の設置	浜松市	次年度以降
91	(1)三ヶ日宇志津々崎線	三ヶ日町宇志	歩道幅員が狭く、歩行者と自転車が接触する危険性が高い。また、一部歩道が整備されていない区間がある。	道路の拡幅 歩道の設置	浜松市	次年度以降
92	(国)362号 (1)三ヶ日野地駒場線	三ヶ日町都筑	自動車交通量が多く路肩も狭い箇所であり、信号待ち時に通学児童・生徒が集中し、車両との接触の危険がある。	区画線の更新	浜松市	平成26年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三ヶ日中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【豊岡幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
93	(他)東三方7号線	東三方町	道路幅員が狭く側溝に蓋も設置されていない為、車両との接触や側溝への転落など通行に危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降
94	(2)三方原都田線	豊岡町	抜け道として交通量が多く、歩道も設置されていない為、通行に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
95	(2)三方原都田線 (2)豊岡東三方線	三方原町	朝夕を中心として抜け道としての交通量が多い上、車両の通行速度も速い。交差点の見通しが悪く出合頭の事故も多いため、横断歩道の通行が危険である。	信号機の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立豊岡幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【中川幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
96	(他)細江石岡5-2号線	細江町三和	道路沿いの水路に蓋がないため園児が転落する恐れがある。	転落防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中川幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【中央幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
97	(他)細江呉石5-40号線	細江町気賀	通学路となっている河川堤防に車両が進入し、園児との接触の危険性がある。	車止めの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中央幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

## 西区

### 【神久呂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
98	(1) 神久呂伊佐見線	神ヶ谷町	交通量の多い路線であるが、道路幅員が狭く路側帯も狭い上、通行車両の速度が速いため児童と接触する危険性が高い。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立神久呂小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

### 【伊佐見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
99	(一) 村櫛三方原 (他) 大人見94号線	佐浜町	幹線道路である県道と通学路として使用している市道との交差点であるが、市道側に一時停止規制がなく優先道路が不明確で危険である。	外側線の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立伊佐見小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

### 【和地小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
100	(2) 湖東和地1号線	湖東町	交通量が多いが、横断歩道が設置されていないため児童の横断に危険がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立和地小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

### 【入野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
101	(他) 入野142号線	入野町	抜け道であり交通量も多いが、横断歩道付近の見通しが悪く児童の横断に危険がある。	注意喚起路面表示の設置 注意喚起看板の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
102	(1) 上島柏原線	入野町	交差点付近の歩道の植樹帯が途切れており、子どもが切り下げの無い箇所から斜めに横断歩道へ進入してしまうため、巻き込み事故の危険がある。	横断防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

### 【篠原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
103	(1) 志都呂篠原線	篠原町	抜け道として交通量が多く、道路幅員も狭い路線であるが、側溝に蓋が無く、路肩も狭いため生徒の通学に危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立篠原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署



【雄踏小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
104	(他)雄踏689号線	雄踏町宇布見	交差点の見通しが悪く、車両の走行速度も速いため児童の横断に危険がある。	横断歩道の移設	静岡県警察	平成26年度 対策済み
105	(他)雄踏416号線	雄踏町宇布見	信号機の青の時間が短く児童が渡りきれず、信号待ちをする児童が歩道からはみだし危険である。	信号機の時間延長	静岡県警察	平成26年度 対策済み
106	(他)雄踏106号線	雄踏町宇布見	信号機の青の時間が短く児童が渡りきれず、信号待ちをする児童が歩道からはみだし危険である。	信号機の時間延長	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立雄踏小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【庄内学園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
107	(他)館山寺27号線	館山寺町	グリーンベルトが片側しか設置されていない為、登校時に児童が左側通行をせざるを得ない為危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
108	(他)庄内6号線	庄内町	道路と側溝の段差が大きく、通学児童・生徒が転落する恐れがある。	ガードレールの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
109	(他)館山寺27号線 (他)館山寺112号線	館山寺町	交差点に横断歩道、止まれの標識表示がないため車が歩行者を認識しづらく危険	交差点のコンパクト化	浜松市	H26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立庄内学園、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【神久呂中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
110	(主)館山寺鹿谷線	西山町	道路幅員が狭く路肩も狭いことから、歩行者用信号の押しボタンを押す際に、大型車両などとの接触の危険性が高い。	歩行者用信号のボタン位置変更	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立神久呂中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【篠原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
111	(他)篠原158号線 (他)篠原161号線	篠原町	見通しの悪い交差点である上、一時停止規制が無く通行に危険がある。	一時停止規制の実施	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立篠原中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【舞阪中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
112	(他)舞阪国1浜表団地線 (他)舞阪浜表西69号線	舞阪町舞阪	幅員の狭い道路であるが、抜け道として交通量が多く、見通しの悪い交差点で あり、事故の危険性がある。	外側線の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立舞阪中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

## 浜北区

### 【浜名小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
113	(他) 浜北小松140号線	小松	抜け道として交通量が多く道路幅員も狭いため通学児童が車両と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置 側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 一部対策済み
114	(他) 浜北小松新橋内野線	小松	交通量が多く車の走行速度も速い上、道幅や路肩も狭く通学児童に危険がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 対策済み
115	(一) 細江浜北線 (2) 浜北小松源之山橋平口線	小松	歩道が狭く信号待ちをする子どもと車両が接触する恐れがある。	注意喚起の路面表示の設置	浜松市	次年度以降
116	(1) 浜北小松尾島舟場橋線	小松	抜け道として交通量が多く道路幅員も狭いため、通学児童が車両と接触する危険性が高い。	路肩改良 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浜名小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

### 【中瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
117	(1) 浜北竜池中瀬線	中瀬	カーブが多く見通しが悪いうえ、路側帯も設置されていない為、通学児童が車両と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降
118	(1) 浜北新原彦助橋中瀬線 (他) 浜北中瀬南北1号線	中瀬	交通量の多い路線であるが、信号や横断歩道のない交差点であり、児童の横断に危険がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中瀬小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

### 【赤佐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
119	(2) 浜北於呂尾野線 (2) 浜北西浦岩水寺線	於呂	交差点内の舗装の状態が悪く、降雨時に水がたまり通行に支障がある。	道路の舗装修繕	浜松市	平成26年度 対策済み
120	(他) 浜北於呂7号線	於呂	外側線が薄くなっており、通行区分が不明確なため、通行に危険がある。	外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み
121	(2) 浜北西浦岩水寺線	於呂	地域の主要道路であり、交通量が多いが幅員が狭く側溝に蓋もないため生徒の通学に危険が生じている。	路肩改良 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降
122	(2) 浜北西浦岩水寺線	於呂	地域の主要道路であり、交通量が多いが幅員が狭く側溝に蓋もないため生徒の通学に危険が生じている。	路肩改良 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立赤佐小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【新原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
123	(他) 浜北山海道東段ノ下線	新原	地域の主要道路であり、交通量が多いが幅員が狭く歩道も設置されていないため、児童の通学に危険が生じている。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立新原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
124	(1) 浜北竜池中瀬線	永島	道路幅員も路肩も狭い道路であるが、道路両端の側溝に蓋が設置されていない為、通行に危険がある。	側溝への蓋の設置 グリーンベルトの設置	浜松市	平成26年度 一部対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜東小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
125	(他) 浜北西美蘭56号線	西美蘭	道路幅員が狭い上、抜け道として利用する車両が多い。信号待ち時の歩行者だまりがないため通学児童と車両との接触の危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策着手 次年度以降 継続

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜北小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【内野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
126	(他) 浜北内野91号線	内野	道路幅員が狭く排水も悪いため、降雨時には冠水し通行に危険がある。また、自転車通学の中学生と接触する危険性が高い。	道路の拡張や改良	浜松市	次年度以降
127	(1) 浜北内野宮口線 (1) 浜北寺島内野線	内野	宅地開発に伴う児童の増加により、信号待ちのスペースが足りず児童が交差点付近でたまってしまい危険である。	道路の拡張や改良	浜松市	次年度以降
128	(1) 浜北内野宮口線 (他) 浜北内野台北部線	内野	宅地開発に伴う児童の増加により、信号待ちのスペースが足りず児童が交差点付近でたまってしまい危険である。	信号機の時間延長	静岡県警察	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立内野小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
129	(他) 浜北寺島87号線	寺島	横断歩道が薄くなっており、児童の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜南小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【浜北北部中】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
130	(2) 浜北於呂中沢橋中瀬線	豊保	中学校の外周道路であるが、抜け道として交通量が多く生徒の通学に危険が生じている。	路肩改良 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浜北北部中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【浜名中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
131	(1) 浜北内野台富岡線	内野	抜け道として交通量が多い路線であるが、複雑な交差点であり見通しが悪く通学生徒の通行に危険がある。	ポストコーンの設置 外側線の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浜名中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜東部中】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
132	(1) 浜北道本八幡線	上善地	中学校の外周道路であるが、抜け道として交通量が多く道路幅員も狭いため、通学生徒が車両と接触する危険性が高い。	路肩改良 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜東部中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【平口幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
133	(他) 浜北平口新田大橋線	平口	道路脇の側溝に蓋が設置されていないため転落の危険がある。	転落防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
134	(他) 浜北貴布祢井上橋平口線	平口	道路脇の側溝に蓋が設置されていないため転落の危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立平口幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜南幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
135	(他) 浜北寺島87号線	寺島	横断歩道が薄くなっており、児童の横断に危険がある。	横断歩道の更新	静岡県警察	平成26年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜南幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【赤佐幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
136	(1) 浜北根堅新海橋中瀬線	於呂	大型車を含め交通量が多い上、車の走行速度が速い。歩道は設置されているが幅員が狭く通行に危険がある。	歩道拡幅	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立赤佐幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【宮口幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
137	(他) 浜北宮口北4号線	宮口	外側線が薄くなっており、通行区分が不明確であり園児の通行に危険がある。	外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立宮口幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【内野幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
138	(1) 浜北内野宮口線 (他) 浜北内野53号線	内野	河川堤防の樹木の枝葉が伸びており、通行時に接触する危険性がある。また、標識の視認性も阻害されている。	樹木の剪定	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立内野幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

## 天竜区

### 【光明小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
139	(他)天竜曲り2号線	山東	外側線やセンターラインが設置されていないため、通行区分が不明確であり危険である。	グリーンベルトの設置 外側線の設置	浜松市	次年度以降
140	(1)天竜中村曲り線	山東	道路幅員が狭く、水路に蓋も設置されていないため車のすれ違い時に歩行者の待機スペースがなく、児童の通行に危険がある。	転落防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
141	(他)天竜曲り2号線	山東	幹線道路である国道と通学路として使用している市道との交差点であるが、車両の通行が多く児童の横断に危険がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立光明小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【鏡山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
142	(主)藤枝天竜線	横川	道路幅員が狭い上、路肩に落ち葉や土砂等の堆積があり更に狭くなっている。また全体的に見通しも悪く、落石もあることから危険である。	落葉・土砂・落石等の定期的な除去 落石防止フェンスの設置	浜松市	平成26年度一部実施 次年度以降継続

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立鏡山小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【上阿多古小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
143	(他)天竜上阿多古小学校線	西藤平	道路幅員や路肩が狭く、車両通行時に歩行者は路肩に寄らなければならないが、急な斜面であり転落の危険性がある。	ガードレールの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立上阿多古小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【気田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
144	(国)362号	春野町宮川	所有者不明の案内板が歩道内にあり通行時に接触の危険がある。	案内板の撤去	浜松市	平成26年度 対策済み
145	(1)春野気田幹線	春野町気田	橋の欄干の高さが低いため強風時に転落の危険性がある。	転落防止柵の設置	浜松市	平成26年度 対策済み
146	(他)春野久保田豊岡線	春野町気田	道路幅員が狭く、朝夕を中心として交通量も多いが通行区分が不明確なため、通学児童の通行に危険がある。	外側線の更新	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立気田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

【佐久間小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
147	(他) 佐久間15号線	佐久間町佐久間	ネットフェンスが老朽化により損傷しているため危険がある。	ネットフェンスの修繕	浜松市	次年度以降
148	(国) 473号	佐久間町佐久間	側溝に蓋が設置されていない為、通学児童が転落する恐れがある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立佐久間小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

【浦川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
149	(他) 佐久間町島中線	佐久間町浦川	つり橋の床板が腐食しており通行に危険がある。	床板の取替え	浜松市	平成26年度 対策済み
150	(主) 飯田富山佐久間線	佐久間町浦川	交通量が多いため、横断歩道の設置されていない箇所での児童の横断に危険がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浦川小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

【水窪中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
151	(2) 水窪本町大原線 (2) 水窪山手線 (2) 水窪大里水窪駅停車場線	水窪町奥領家	道路幅員が狭く見通しの悪い交差点であり、通学生徒と車両が接触する危険性がある。	カラー舗装 路面表示の設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立水窪中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

【上阿多古幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
152	(主) 天竜東栄線	長沢	雨天時に山側から大量の水が流入する為、道路側溝から水があふれ道路が冠水し危険である。	集水柵の大型化	浜松市	平成26年度 対策済み
153	(2) 天竜落合川瀬線	西藤平	道路脇が崖地となっているが、視線誘導標やロープが破損しており、転落の危険性がある。	ポールの取替え ロープの張替え	浜松市	平成26年度 対策済み
154	(他) 天竜上阿多古小学校北線	西藤平	道路幅員が狭く道路脇が崖地となっているが、ガードレールが設置されていないため、転落の危険がある。	ガードレールの設置	浜松市	平成26年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立上阿多古幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署



【浦川幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
155	(他) 佐久間町18号線	佐久間町浦川	坂道であり、植栽などで車両・歩行者双方からの視認性が悪い。また、路面表示が薄くなっており横断に危険が伴う。	注意喚起路面表示の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浦川幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

【佐久間幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
156	(1) 佐久間半場線	佐久間町半場	道路幅員が狭く道路脇が崖地となっているため、転落の危険がある。	ガードレールの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立佐久間幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署