

令和3年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和3年4月～令和4年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
1	R3.4.22	北区 細江町中川	水路	臭い	バイオマス発電装置の不具合により、汚物が道路及び水路に流出し、悪臭が発生した。
2	R3.5.18	東区 貴平町	道路側溝	油流出	車両事故により軽油が道路側溝へ流出した。
3	R3.5.22	南区 若林町	水路	臭い	水路に排出される事業場の排水から、悪臭が発生した。
4	R3.5.29	東区 西ヶ崎町	小松川	油流出	事業場の配管から重油が側溝に漏洩し、河川まで流出した。
5	R3.5.31	南区 中田島町	道路側溝	着色水	ペンキが付着した桶等を洗浄した水が水路に流出し、道路側溝の水が白濁した。
6	R3.6.15	西区 雄踏町宇布見	新川	その他	ディーゼルボートのエンジンから排出されたすすとみられる黒色の物質が河川に流出した。
7	R3.6.18	西区 神ヶ谷町	田	油流出	車両事故によりエンジンオイルが田んぼに流出した。
8	R3.7.5	西区 佐浜町	水路	油流出	油が水路に流出した。発生源は不明。
9	R3.7.9	中区 砂山町	新川	その他	泡が河川に生じていた。発生源は不明。
10	R3.7.9	東区 白鳥町	水路	油流出	油が水路に流出した。発生源は不明。

令和3年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和3年4月～令和4年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
11	R3.8.12	南区 楊子町	茄子西用水路	油流出	油が水路に流出した。発生源は不明。
12	R3.8.16	北区 細江町小野	小野川	その他	泡が生じていた。発生源は不明。
13	R3.8.23	西区 馬郡町	調整池	油流出	油が調整池に流出した。発生源は不明。
14	R3.8.25	北区 根洗町	水路	臭い	水路に排出される事業場の排水から、悪臭が発生した。また、汚物が流出した。
15	R3.8.26	中区 富塚町	段子川	着色水	着色水を確認した。原因は、段子川に流入する天竜川の水が含有成分等の影響で緑色に濁って見えることによると推定した。
16	R3.9.18	南区 下飯田町	水路	油流出	車両事故により油が水路へ流出した。
17	R3.9.19	西区 入野町	旧新川	油流出	油が川に流出した。発生源は不明。
18	R3.11.12	中区 高丘北四丁目	三方原第二幹線排水路	臭い	水路に排出される事業場(No.19とは別事業場)の排水から、悪臭が発生した。
19	R3.11.12	中区 高丘北四丁目	三方原第二幹線排水路	臭い	水路に排出される事業場(No.18とは別事業場)の排水から、悪臭が発生した。
20	R3.11.15	西区 坪井町	水路	その他	水路に鉄バクテリアによる膜を確認した。

令和3年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和3年4月～令和4年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
21	R3.11.19	東区 和田町	和田都市下水路	臭い	水路で悪臭を確認した。発生源は不明。
22	R3.11.22	南区 松島町	水路	油流出	事業場から、油及びすすとみられる黒色の物質を含む排水が水路に流出した。
23	R3.11.25	東区 篠ヶ瀬町	水路	臭い	水路に排出される民家からの生活排水から、悪臭が発生した。
24	R3.11.29	浜北区 中瀬	水路	油流出	車両事故により油(エンジンオイル)が水路へ流出した。
25	R3.12.16	中区 広沢二丁目	道路側溝	油流出	車両事故により軽油が道路側溝へ流出した。
26	R4.1.14	南区 高塚町	堀留川	その他	事業場の冷却液が側溝に漏洩し、河川まで流出した。
27	R4.1.30	東区 有玉台四丁目	北蕨川	油流出	洗車により、油を含む水が道路側溝に流入し、河川まで流出した。
28	R4.2.4	東区 有玉西町	水路	着色水	事業場からの排水がやや白く濁っており、水路への流入地点で少し泡立っていた。
29	R4.2.16	東区 北島町	排水路	臭い	浄化槽が正常に稼働しておらず、民家から排出される排水が原因と推定した。
30	R4.2.24	中区 鴨江二丁目	鴨江都市下水路	魚へい死	数十匹のボラのへい死を確認したが、数万匹以上のボラは生存していた。季節性の遡上であると考えられ、水路の先が浅くなっており立ち往生しているものと推定した。

令和3年度 苦情・水質汚濁事故発生状況(令和3年4月～令和4年3月)

No.	申立年月日	発生場所	発生河川等	区分	概要等
31	R4.3.9	西区 呉松町	道路側溝	その他	鉄バクテリアによる膜を確認した。
32	R4.3.11	浜北区 宮口	準用河川 天上川	魚へい死	40匹程度のへい死魚が確認された。原因は上流で行われていた工事の影響で、普段は水が枯れている川に一時的に水と魚が流れ、その後水が干上がったことによるものと推定した。
33	R4.3.14	中区 佐鳴台二丁目	水路	着色水	水路に赤い沈殿物を確認した。原因は、湧水中に含まれる鉄が沈殿堆積したことによるものと推定した。
34	R4.3.28	西区 大山町	水路	着色水	水路に赤い沈殿物を確認した。原因は、水に含まれる鉄が沈殿堆積したことによるものと推定した。
35	R4.3.28	東区 安間町	水路	臭い	水路に汚泥が溜まり、発酵して泡立っていることを確認した。原因は、上流の事業場から排出される排水が十分に処理されていないためと推定した。