

## 浜松市 通学路要対策箇所一覧表 【平成27年度】

平成28年3月31日現在

### 中区

#### 【東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
1	(国)152号	中央	南北の4車線道路であり横断歩道が長く、なかなか青信号の間に渡ることができない児童が多い。交通量も大変多い。	信号機の時間延長	静岡県警察	平成27年度 対策済み
2	(他)中央8号線	東田町	歩道と歩道間の幅が広く、車と接触する可能性がある。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
3	(他)山下野口2号線	野口町	幹線道路の抜け道となっており、朝の交通量が多く、車の速度も速い。路側帯があるものの幅が狭く、車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立東小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

#### 【相生小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
4	(他)向宿領家3号線	向宿三丁目	道幅が狭く、側溝への蓋がない。車等を避けて歩く際に、児童が落下する危険が高い。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成28年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立相生小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

#### 【萩丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
5	(他)住吉萩丘1号線	幸五丁目	道幅の広い道路で、自動車の速度が速い。また、横断歩道が学校から大きくそれる所にあるため、横断歩道を渡らず、この通りを横切ってしまうため危険である。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
6	(他)幸3号線	幸五丁目	狭い道だが、車の通行量が多く、児童の歩行が危険が懸念される。	外側線の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立萩丘小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【上島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
7	(他)上島19号線	上島三丁目	グリーンベルトが当該に道路の交差点より南にはひかれているが、当該地域にひかれていない。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み
8	(他)上島43号線	曳馬五丁目	駅北側の信号機が押しボタン式になっている。東西道路は一時停止になっているが、信号機が青の時に一時停止をせずにそのまま入ってくる車が目に付く。	押しボタン式を通常の信号機に変更	静岡県警察	次年度以降
9	(他)上島31号線	上島一丁目	通学路脇に段差があったり、子供の視野に入りにくい小さな「欄干」があったりして、つまづく危険がある。	段差の解消や欄干の高さ変更	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立上島小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【冨塚西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
10	(1)冨塚和合線	和合町	南北の2車線道路であるが、道幅が狭く、交通量が多い。歩道もなく、路側帯の白線が消えかけている箇所が多い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み
11	(1)冨塚和合線	和合町	住宅のブロック塀が道路に張り出している。登校時、路側帯を南進する児童に対して、交差点を左折し北進してくる自動車との距離が狭まり、大変危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立冨塚西小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【双葉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
12	(他)海老塚浅田4号線	海老塚二丁目	幹線道路から学校へ向かう小道。登下校で多くの児童が通行するが、路側帯がなく、車と接触する危険性が高い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立双葉小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【船越小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
13	(他)茄子11号線	船越町	道路幅がせまく、歩道もない。子供たちが公園を利用する際にも行き来するため、自動車との接触の危険性が高い。	歩道の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立船越小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【泉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
14	(2) 泉和合1号線	泉1丁目	橋に欄干があるが、子供の体が通り抜けてしまうぐらい隙間が広い。	転落防止柵の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立泉小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

## 東区

### 【与進小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
15	(他)天王51号線 (他)天王61号線	天王町	通学路となっている横断歩道があるが、車用の信号機のみで、歩行用の信号機がない。	歩行者用信号機の増灯	静岡県警察	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立与進小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【笠井小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
16	(2)笠井新田101号線	笠井新田町	児童が増え、この道を横断して登下校する児童が増えた。南北の道路の交通量は多く、ピーク時に車がスピードを出して通るため危険である。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
17	(他)笠井26号線	笠井町	朝・夕と南北に走る車が多く、スピードを出している。見晴らしも悪いため、横断する児童が危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立笠井小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【中ノ町小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
18	(他)中野町16号線	中野町	幹線道路の抜け道になっており、朝夕の交通量とともにスピードをあげた車が多いため、車との接触が懸念される。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中ノ町小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

### 【有玉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
19	(他)有玉北47号線	有玉北町	児童が登校時に歩行する道路のすぐ西側の側溝に蓋がなく、歩行中に、不注意で側溝に足を踏み外す危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降
20	(他)有玉北66号線	有玉北町	児童が登校時に歩行する道路のすぐ北側の側溝に蓋がなく、歩行中に、不注意で側溝に足を踏み外す危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立有玉小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【丸塚中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
21	(2) 将監丸塚線	上西町	多くの生徒がこの交差点を横断して登校しているが、朝夕は車の交通量が多いため、横断歩道の新設を希望する。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立丸塚中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

【中郡中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
22	(他) 中郡62号線	中郡町	幹線道路の抜け道となっており、朝夕の交通量が多く、車の速度も速い。特に、登校時に多くの生徒が利用している。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中郡中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜松東警察署

## 南区

### 【芳川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
23	(2)高林芳川線 (他)芳川22号線	安松町	抜け道となっており、交通量が非常に多い。 見通しが非常に悪い。	カーブミラーの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立芳川小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

### 【飯田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
24	(他)渡瀬19号線	渡瀬町	朝は交通量が多く、変危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み
25	(他)渡瀬4号線 (他)渡瀬15号線	渡瀬町	交通量も多く、過去にも交通事故が起きている場所である。 グリーンベルトの設置をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み
26	(他)三和19号線	三和町	交通量もあり、子どもたちが広がって歩いていることが多い。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み
27	(他)飯田61号線 (他)飯田71号線	飯田町	南北が通学路になっているが、東西の道が幹線道路への抜け道でありスピードを出して走行する車が多い。	徐行を促す設備の設置	浜松市	平成27年度 対策済み
28	(2)鶴見向宿線	飯田町	歩道があるが、道幅もせまく縁石がないところがある。交通量が多く歩道をはみ出してしまうことがあり危険である。	歩車道識別表示	浜松市	平成27年度 対策済み
29	(他)飯田37号線	飯田町	側溝蓋の穴に低学年の児童の足が挟まり、転倒してしまうことがあり、危険である。	側溝蓋への対策	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立飯田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

### 【芳川北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
30	(他)本郷42号線	本郷町	近くの公園前には横断歩道が設置されているが、通学路上には横断歩道がないため、そちらの横断歩道を利用している	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立芳川北小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【可美小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
31	(他)若林43号線	若林町	工事が行われているため、歩道がなくグリーンベルトと道路の境に工事用ポールが5本立てられ、その間を通学している。 道路は幅員も狭いため、見通しが悪い。	ポストコーンの設置 路面表示の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立可美小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【南の星小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
32	(一)五島天竜川停車場線	松島町	歩道沿いの側溝が深い蓋がなく危険である。	ポストコーンの設置	浜松市	平成27年度 実施予定
33	(一)五島天竜川停車場線	西島町	歩道沿いの側溝が深い蓋がなく危険である。	ポストコーンの設置	浜松市	平成27年度 実施予定
34	(2)芳川遠州浜線	福島町	朝夕に南北に通行する車の量が多く、速度も速い。	ドットラインの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立南の星小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【南陽中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
35	(国)150号	芳川町	幹線道路と、急カーブの道の交差点にあたる。 幹線道路へ一時停止せずに左折する車がいる。	標識の移設	静岡県警察	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立南陽中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【飯田幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
36	(2)鶴見向宿線(飯田街道) (他)飯田53号線	飯田町	交通量が多く、車の速度も速い。 路側帯があるものの幅が狭い。	ポストコーンの設置 区画線の復旧	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立飯田幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

【可美幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
37	(他)東若林高塚1号線	高塚町	道路に蓋のない箇所があり、注視しないと歩行者が落ちたり、怪我をしたりする危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立可美幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松東警察署

## 北区

### 【三方原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
38	(他)三方原82号線	三方原町	ゾーン30指定道路であるが、朝の通勤通学時間帯には、幹線道路への抜け道になり、交通量が多い。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三方原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

### 【豊岡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
39	(他)豊岡2号線 (他)豊岡6号線	豊岡町	十字路の交差点であるが、主従がはっきりしないため、一時不停止事故が多い。	信号機の新設	静岡県警察	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立豊岡小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

### 【井伊谷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
40	(国)257号	引佐町井伊谷	風が強い日など、転落が心配される。	転落防止柵の設置	浜松市	平成27年度 対策済み
41	(他)引佐神宮寺正楽寺線	引佐町井伊谷	新しくできた道との交差点になっており、南からスピードをあげて走ってくる車との接触の可能性がある、危険。	横断歩道の新設	静岡県警察	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立井伊谷小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

### 【金指小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
42	(国)362号 (国)257号	引佐町金指	歩道内を通学途中の高校生がスピードを出したまま通過することがよくある	自転車専用道 と歩行者専用道の分離	浜松市	検討中
43	(国)362号	引佐町金指	交差点についている歩行者用信号が、新しい電柱の新設により見えづらくなっている。	信号機の移動	静岡県警察	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立金指小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署



【引佐北部小・中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
44	(一)長沢田沢線	引佐町	道路に水が溜まりやすいため、登下校の際、通行しにくくなる。	道路改良	浜松市	平成27年度 対策済み
45	(一)長沢田沢線	引佐町田沢	通学路には歩道がなく、大型車が通行するため児童の登下校時に危険を感じる。	グリーンベルト	浜松市	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立引佐北部小・中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【都田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
46	(国)362号	都田町	歩道はあるが街灯がなく、中学生の下校が心配。	道路照明灯の設置	浜松市	平成27年度 対策予定
47	(一)渋川都田停車場	都田町	今後も崖が崩れ、通学路に土砂が流出する可能性が大きい	法面对策	浜松市	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立都田中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【三ヶ日中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
48	(国)362号	三ヶ日町三ヶ日	青信号の時間がとても短い。	信号機の時間延長	静岡県警察	平成27年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立三ヶ日中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【尾奈幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
49	(2)三ヶ日利木峠線	三ヶ日町下尾奈	坂道になっているため、車の速度が速く大変危険性がある。	カーブミラーの設置	浜松市	平成27年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立尾奈幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【気賀小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
50	(1)細江6号線	細江町気賀	見通しの悪い坂道で車両のスピードが出ている。	区画線、路肩整備、伐採	浜松市	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市気賀小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

【北星中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
51	(市) 初生17号線 (市) 初生46号線	初生町	抜け道としての利用が多く、通勤時間帯の車の通行量が多い。生徒の利用が多いが路側帯がなく、車との接触の恐れがある。	グリーンベルトを設置 側溝への蓋掛け	浜松市	平成27年度 対策済み
52	(市) 初生140号線	初生町	本校生徒のほとんどが利用する道路であるが、側溝に蓋の無い部分があり危険である。	側溝への蓋掛け	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市北星中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・北土木整備事務所、細江警察署

## 西区

### 【神久呂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
53	(他)西山1号線	西山町	南北に通っている道路を集団登校で横断するが、横断歩道が付近にない。また、道路がずれていて、交差点が複雑になっているため危険である	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
54	(他)西山1号線	西山町	南北に通っている道路を集団登校で横断する。また、道路がずれていて、交差点が複雑になっているため危険である。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策予定
55	(1)神ヶ谷西山線	西山町	南北に通っている道路を集団登校で横断するが、横断歩道が付近にない。現在、そこを横断している。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
56	(他)神ヶ谷町106号線 (他)神ヶ谷町108号線 (他)神原17号線	神ヶ谷町	道路の両側に側溝があるが、両側ともに蓋がない。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立神久呂小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

### 【和地小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
57	(2)湖東和地線	湖東町	車両の交通量が朝夕に非常に多い。	区画線の設置	浜松市	平成27年度 対策済み
58	(1)湖東大山線	湖東町	朝夕の交通量が多い。見通しが好いため車両の速度も出やすい。	側溝への蓋の設置 (通学路変更に伴う)	浜松市	平成27年度 対策済み
59	(他)和地156号線	和地町	道幅が狭く見通しが悪い上、歩道が狭い。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立和地小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

### 【篠原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
60	(1)志都呂篠原線	篠原町	交通量が登下校時に極端に多く、車の通行を避けるため、園児・児童・生徒等が側溝に落ちるといった事故が数件起っている。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 測量設計実施

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立篠原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【西都台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
61	(他)西鴨江38号線	西鴨江町	ガードレールの切れ間があり、落下の危険がある。	視線誘導標の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立西都台小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【雄踏小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
62	(他)雄踏621号線 (他)675号線	雄踏町宇布見	白線も無く、見通しも悪いため、大変危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立雄踏小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【入野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
63	(他)西伊場志都呂1号線	入野町	朝夕の交通量が多い。路側帯はあるが幅が狭い。また、電柱も歩道を塞いでおり、車と接触する危険性がある。	グリーンベルトの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立入野中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【篠原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
64	(他)篠原121号線	篠原町	道路がカーブしていて見通しが悪く、交通量も多いため接触する可能性がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策済み
65	(他)篠原馬郡1号線	坪井町	メイン道路になっていますが、狭く西側側溝が古く蓋もなく、幼稚園児が落ちたり大変危険です。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立篠原中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【舞阪中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
66	(他)舞阪浜田48号線 (他)舞阪第2船溜り国1号線	舞阪町浜田	交通量が多く、スピードを出す車両も目立つ。	信号機の新設	静岡県警察	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立舞阪中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【雄踏幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
67	(1)雄踏西ヶ崎パーク線 (他)雄踏669号線	雄踏町宇布見	横断歩道までに歩道がなく幅も狭いため、危険である。	横断歩道の新設	静岡県警察	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立雄踏幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【雄踏小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
68	(1)雄踏西浦細原線	雄踏町宇布見	児童は、横断歩道がないところを通学路として横断している。	横断歩道の新設	静岡県警察	検討中
69	(1)雄踏西浦細原線	雄踏町宇布見	南から北へ通じる道路は、自動車がカーブから抜けてくるのでスピードが出やすく、横断している歩行者が危険である。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度 対策済み
70	(1)雄踏西浦細原線	雄踏町宇布見	南から北へ通じる道路は、自動車がカーブから抜けてくるのでスピードが出やすく、横断している歩行者が危険である。	区画線の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立雄踏小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

【伊佐見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
71	(他)瞳ヶ丘25号線	大人見町	側溝の上に蓋がなく、児童が歩行中に落下しけがをする危険がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立伊佐見小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課・南土木整備事務所、浜松中央警察署

## 浜北区

### 【浜名小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
72	(他)浜北貴布祢井上橋平口線	平口	橋の幅が狭く、自動車も頻繁に通る。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降
73	(他)浜北小松140号線	平口	車があるとき、子供たちは河川敷の隅に避難するが、川への転落の危険がある。	転落防止柵の設置	浜松市	次年度以降
74	(1)浜北小松尾島舟場橋 (他)浜北小松平口1号線	小松	深い側溝がある。落ちる危険性がある。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立浜名小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

### 【中瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
75	(1)浜北中瀬上島線	上島	歩道のある側に横断歩道がない。	横断歩道の新設	静岡県警察	次年度以降
76	(国)152号	中瀬	地下道の暗く、防犯上心配である。	地下道の照明	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中瀬小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

### 【鹿玉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
77	(主)浜北三ヶ日線	宮口	歩道が、途中でなくなってしまうので、自転車で登校する中学生と小学生がすれ違い、危険がある。	歩道の設置	浜松市	検討中
78	浜北宮口北79号線	宮口	通学路に水路が隣接しており道幅が狭く、車両も通行する道路で危険である。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立鹿玉小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

### 【北浜南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
79	(他)浜北寺島51号線	寺島	急に高低差のある側溝があり、危険である。	ガードパイプの設置	浜松市	平成27年度 対策実施済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜南小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【倉玉中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
80	(主)浜北三ヶ日線	宮口	朝夕の交通量が多く、車の速度も速い。路側帯があるものの幅が狭く、車と接触する危険性が高い。	道路の拡張や改良	浜松市	検討中

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立倉玉中学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【北浜東幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
81	(他)浜北善地66号線	善地	水路が道路に直角にぶつかっているが、蓋も柵もないため、子どもが水路に落ちてしまう危険が高い。	転落防止柵の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立北浜東幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【中瀬幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
82	(他)浜北於呂中瀬北1号線	中瀬	道幅が狭く歩道がない。見通しが悪いため、多くの子どもが利用する通園路としては危険である。	グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降
83	(他)浜北於呂中瀬北1号線 (他)浜北豊保14号線	豊保	交差点だが停止線や看板がない。交通量が多く、子どもが道路を渡るため、急に飛び出す車があると危険である。	区画線の設置 グリーンベルトの設置	浜松市	次年度以降
84	(他)浜北於呂中瀬北1号線	中瀬	交差点であるが停止線がない。子どもが道を渡るときに車が前に出すぎると危険である。	路面表示の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立中瀬幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【上島幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
85	(1)浜北中瀬上島線	上島	幹線道路の抜け道となっており、朝夕の車が多く、車の速度も速い。	横断歩道の移設	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立上島幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【赤佐西幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
86	(他)浜北於呂尾野1号線	於呂	雨が降ると道路にたまった雨水が登園降園の際、車が通るたびに、子供たちに雨水がかかる状態である。	排水処理	浜松市	平成27年度着手 28年度以降継続

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立赤佐西幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【内野幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
87	(1)浜北内野台富岡線	内野台	坂道を下り終えたところの横断歩道を園児が渡るため、危険を感じる。	減速処置	浜松市	次年度以降
88		内野	川沿いの道で、ガードレールが途中で切れている。	ポールの設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立内野幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【赤佐小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
89	(他)浜北根堅尾呂5号線	於呂	通学路の側溝にふたがないため、危険である。	側溝への蓋の設置	浜松市	平成27年度着手 28年度以降継続
90	(他)浜北根堅25号線	根堅	通学路に側溝のふたが無く、大雨の日は冠水している。大雨の日、児童が足をとられ側溝に転落した。	ポストコーンの設置 区画線の設置	浜松市	平成27年度 対策実施済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立赤佐小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署

【新原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
91	浜北新原東西1号線	新原	車の抜け道にもなっている。道幅は狭いが、朝夕は交通量が非常に多い道である。	側溝への蓋の設置	浜松市	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立新原小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、東・浜北土木整備事務所、浜北警察署



## 天竜区

### 【二俣小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
92	(2)天竜二俣本線	二俣町二俣	朝、通勤時間帯に抜けとして、利用が多く危険である	車両の交通規制	静岡県警察	平成27年度 対策予定

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立二俣小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【気田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
93	(国)362号	宮川	幹線道路で朝夕の交通量が多く、車の速度も速い。	注意喚起路面表示 ドットラインの設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立気田小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【水窪小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
94	(市)水窪大原第4号線	水窪町奥領家	国道に出る階段部分の傾斜が急で、雨天や積雪の場合はとても滑りやすい状況にある。	縁石鉋等の設置	浜松市	平成27年度 対策済み

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立水窪小学校、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署

### 【二俣幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	対策（予定）年度
95	(2)天竜二俣本線	二俣町二俣	横断歩道の真横に電柱があり、運転手からは歩行者が見えにくい。	横断歩道の撤去	静岡県警察	次年度以降

対策検討メンバー：浜松市教育委員会学校教育部保健給食課、浜松市立二俣幼稚園、地元自治会、浜松市土木部道路課、天竜土木整備事務所、天竜警察署