

令和7年11月10日

建設消防委員会

道路保全課

専決処分（法第180条関係）について



道路瑕疵

番号	専決 年月日	和解及び損害 賠償の額	相手方の 住所・氏名	事故発生 年月日	事故発生場所 及び事故の内容
1	令和7年 9月25日	和解 181,522円	浜松市浜名区 三ヶ日町都筑 A氏	令和7年 3月29日	浜松市浜名区 三ヶ日町都筑地内 物損事故
事故の状況 午前7時00分頃、市道三ヶ日都筑佐久米北部線の法面からの倒木により隣接する民家のカーポート屋根を損傷した物損事故である。 負担割合 浜松市100% 対策 令和7年4月 倒木の除去及び周辺樹木の伐採処理完了。					
2	令和7年 9月25日	和解 8,693円	浜松市中央区 幸三丁目 B氏	令和7年 5月6日	浜松市中央区 小池町2265番地の1 地先 物損事故
事故の状況 午前11時30分頃、相手方車両が市道小池三島線を北進中、道路上にあった舗装の破片を跳ね上げ車両左側下部を損傷した物損事故である。 負担割合 浜松市30% 相手方70% 対策 令和7年5月 復旧工事完了。					

番号	専決 年月日	和解及び損害 賠償の額	相手方の 住所・氏名	事故発生 年月日	事故発生場所 及び事故の内容
3	令和7年 9月30日	和解 121,924円	浜松市天竜区 水窪町奥領家2955番 地の1 有限会社 水窪タク シー 代表取締役 守屋 孝	令和7年 7月20日	浜松市天竜区 水窪町山住391番地 の2地先 物損事故
	事故の状況 午後6時30分頃、相手方車両が県道水窪森線を東進中、山側法面からの落石によりフロントバンパー等を損傷した物損事故である。 負担割合 浜松市100% 対策 令和7年7月 法面の安全確認実施及び落石注意看板設置。				
4	令和7年 10月15日	和解 46,141円	浜松市中央区 蛸塚一丁目 C 氏	令和7年 4月20日	浜松市中央区 蛸塚一丁目地内 物損事故
	事故の状況 午後5時00分頃、相手方車両が市道蛸塚17号線を東進中、側溝のグレーチング（側溝の蓋）を跳ね上げ、燃料タンク等を損傷した物損事故である。 負担割合 浜松市30% 相手方70% 対策 令和7年4月 補修工事完了。				
5	令和7年 10月15日	和解 14,685円	藤枝市藤岡三丁目 D 氏	令和7年 7月10日	浜松市天竜区 春野町杉489番地 地先 物損事故
	事故の状況 午前9時45分頃、相手方車両が市道春野門島高杉線を西進中、横断側溝のグレーチング（側溝の蓋）を跳ね上げ、車両下部を損傷した物損事故である。 負担割合 浜松市100% 対策 令和7年9月 復旧工事完了。				

浜松市浜名区三ヶ日町都筑
物損事故

位置図



現場写真

倒木樹木



倒木樹木の撤去後



令和7年6月5日

快速空間創造企業

有限
会社

影山産業

姫新道店

〒435-8112 浜松市中区三河町1573-105 電話0531-

TEL (053) 436-9477 FAX (053) 436-9710

タツタ

〒434-9032 浜松市浜名区湊本267-7 (二俣町駅前)

TEL (053) 587-1431 FAX (053) 587-1405

様

下記のとおり お見積申し上げます。

税込合計金額	¥349,272	消費税10%
--------	----------	--------

受渡期日						
受渡場所						
TEL						
	摘要	定価	数量	単位	単価	金額
1	《波板カーポート工事》					
2						
3	既存カーポート撤去		1	式	25,000	25,000
4	既存カーポート処分		1	式	18,000	18,000
5	YKK AP					
6	ファクトポート 600タイプ					
7	H=22 47-27 ブラウン					
8	本体	230,400	1	セット	149,760	149,760
9	波板（ポリカーボネート）					
10	クリアマット色	64,400	1	セット	41,860	41,860
11	三協アルミ					
12	Lアングルピース					
13	50×50×W30 ダークブロンズ	6,000	1	セット	3,900	3,900
14	本体組立費		1	式	39,000	39,000
15	Lアングル取付費		1	式	6,000	6,000
16	はつり		2	ヶ所	4,500	9,000
17	諸経費		1	式	25,000	25,000
18						
19						
20						
21						
22						
合計						317,520
消費税						31,752
《備考》						

補償額の
算出

見積額	新設費用 (償却対象)	撤去費用	合計
税抜き計	274,520	43,000	317,520
税込み計	301,972	47,300	349,272

● カーポートの耐用年数は45年（国税庁の定める年数）

● 1年あたりの償却額(新設費用／耐用年数)

6,710 円

● 本カーポートの経過年数は25年

● 本件の償却済み額（1年あたりの減価償却額＊経過年数）

167,750 円

● 補償額(新設費用－償却済み額＋撤去費用)


(301,972－167,750＋47,300)

181,522 円

位置図



路線認定図



写真

市道小池三島線（南側から撮影）



仮復旧後（北側から撮影）



本復旧後（南側から撮影）



被害車両（車両の左前輪付近のサイドシル（車体の下部横）に擦過痕）



車体の下部横の傷



見積書

[illegible]

修理費用

28,978 円

補償額

$$28,978 \text{ 円} \times 30\% \text{ (市の過失割合)} = 8,693 \text{ 円}$$

浜松市天竜区水窪町山住
物損事故

位置図



写真

一般県道水窪森線 注意喚起看板設置後（西側から撮影）




落石・跡（石は撮影のため道路上に移動）



法面の状況



被害車両



被害車両（フロントバンパー左側の損傷）



被害車両（フロントバンパー左側の損傷）



〒 431-4101

浜松市天竜区水窪町奥領家 2 9 5 5 - 1


各種新車・中古車・販売修理・板金塗装
 (株)城西東西モータース

浜松市天竜区佐久間町奥領家1565-1
 TEL 053-987-0218 FAX 053-987-0278

有限会社 水窪タクシー 様

お客様コード 1150

TEL



整備内容及び使用部品名		技術料	部 品		
			数 量	単 価	全 額
Fバンパー	脱着	15,000			
Fバンパーカバー	取替		1.0	37,000	37,000
Fバンパー小物	脱着				
Fバンパーロアーカバー	取替	5,000	1.0	6,600	6,600
Fバンパーエクステンション左	取替		1.0	2,520	2,520
Fバンパーリテーナー	取替		1.0	50	50
ピンホールドクリップ			2.0	200	400
左アンダーカバー	取替		1.0	2,090	2,090
左フェンダーライナー	取替		1.0	4,160	4,160
フェンダーライナーロアパット	取替		1.0	1,170	1,170
フェンダーライナーテーナー	取替		1.0	270	270
取付グロメット			8.0	110	880
取付クリップ			7.0	100	700
コーナーセンサーエイミング		15,000			

車体本体（バンパーほか）の修理

*は課税対象です。

技術料合計

35,000

部品合計

55,840

(諸費用参考消費税)	
①-非課税合計	
(諸費用合計)	

技術料合計	35,000
部品代合計	55,840
整備料小計	90,840
課税対象計(10%)	9,084
整備料消費税	9,084
②整備料合計	99,924

③合計(①+②)	99,924
御 見 積 額	
¥99,924	
検	担

PAGE 1 / 1

7431-4101

静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家2955-1

有限会社 水窪タクシー 御中

TEL. 053-987-0118

売上日 2025年08月09日

〒438-0004 静岡県磐田市勾坂中585

ムーンガレージ MOONGARAGE

TEL 090-2573-9345 FAX 0538-38-1814

[illegible]

位置図



路線認定図



写真

市道蛭塚17号線（西側から撮影）



修繕後



被害車両



被害車両 車両底部の損傷



見積書

〒

株式会社 可美モータース

〒432-8062

静岡県浜松市中央区増楽町775-31

TEL (053) 448-5251 FAX (053) 448-5253

携帯

見積日付	入庫日付	出庫予定日	伝票番号	頁
R 7. 4. 26			01-2613	1

作業内容・使用部品名	作業区分	技術料	部品数量	部品単価	部品金額
一般整備	一般				
5 フューエル・タンク取替 (ポンプ付替え)	取替	36,000			
燃料抜き取り・給油	**	4,500			
フューエル・タンク	部品		1.00	26,200	26,200
エキゾースト・パイプ遮熱板 取替	取替	4,500			
プロテクター	部品		1.00	5,750	5,750
プロテクター	部品		1.00	1,650	1,650
10 アンダーカバー	取替	1,800			
エンジン・アンダー・カバー	部品		1.00	19,200	19,200
クリップ	部品		10.00	155	1,550
15 エキゾースト・センター・パイプ取替	取替	5,400			
センター・パイプ (またはサブ・マフラー)	部品		1.00	26,800	26,800
リヤマフラー・ガスケット (リアマフラー)	部品		1.00	1,540	1,540
リヤマフラー・ガスケット (センターパイプ)	部品		1.00	450	450
リヤマフラー・サポート・ゴム (右)	部品		1.00	680	680
20 リヤマフラー・サポート・ゴム (左)	部品		2.00	400	800
25 ショートパーツ	部品		1.00	3,000	3,000


修理費用
153,802円

補償額
153,802円 × 30% (過失割合) = 46,141円

技術料合計	52,200
部品合計	87,620
整備小計 *	139,820
一般消費税	13,982
整備料合計	153,802
御見積額	¥153,802

浜松市天竜区春野町杉
物損事故

位置図



写真

市道春野門島高杉線（東側から撮影）



原因のグレーチング（反りあり）



工事後



被害車両右側 （サイドアンカースカート損傷）



概算見積書



郵便No.

住所

T9080001004868

発行年月日 2025/07/18

静岡マツダ株式会社 藤枝店

〒426-0005

藤枝市水守1丁目15-13

TEL 054-644-2261

請求先名

コード

お客様

区分	ご用命事項/作業名/部品名	数量	部品代	技術料	合計
	助手席側損傷 確認と見積				
211	右サイドステップモール交換			2,200	
211	D10E51PLOC RR サイド ステップ モール(R)	1	12,485		
	①整備代 合計		12,485	2,200	14,685
	うち消費税				1,335
	[10%対象13,350円 消費税1,335円]				
修理費用 14,685円					
補償額 14,685円 × 100% (市の過失割合) = 14,685円					

諸費用は検査時に必要ですので前受にてお願いいたします。
整備の結果、見積が変動することがありますのでお含みおきください。
“自動車”に関するあらゆるご相談はぜひ当社へ！

御見積金額 (①)

¥14,685

見積有効期限 2025/08/17