

四ツ池公園運動施設の現況

令和4年10月 市民部 スポーツ振興課

◆劣化・老朽化について

四ツ池陸上競技場の主な老朽化・劣化箇所①

<p>【スタンド下諸室】 雨漏り、水漏れ</p> 	<p>【本部席、放送席】 放送設備や記録設備の老朽化</p> 	<p>【メインスタンド両側】 施設躯体の不等沈下</p> 
<p>【サブトラック】 狭小・距離不足</p> 	<p>【トレーニング室】 設備の老朽化</p> 	

浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

四ツ池陸上競技場の主な老朽化・劣化箇所②

<p>【UD化非対応】 ①選手控室への進入路</p> 	<p>【UD化非対応】 ②スタンド進入階段</p> 	<p>【UD化非対応】 ③障がい者用駐車場（1台のみ）</p> 
<p>【夜間照明】 照度不足 約90Lx</p> 	<p>【スタンド屋根下】 狭小（1,600人）</p> 	<p>【雨天時対策】 バックストレート側観客席屋根無し</p> 

浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

四ツ池陸上競技場の主な老朽化・劣化箇所③

<p>【雨水管】 土管の破損</p> 	<p>【倉庫】 シャッターの不具合</p> 	<p>【自由広場】 ①土トラックの再整備</p> 
<p>【自由広場】 ②砂場の木枠の腐食</p> 		


浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

浜松球場の主な老朽化・劣化箇所①

【浜松球場照明塔全体】
塗装の剥がれ落ち




【照明灯】
不点灯箇所



【浜松球場放送設備】
放送設備の老朽化



【廊下及び諸室】
内装仕上げ材の劣化・損傷



【浜松球場外周】
鉄柵等の錆・腐食



【第2球場】
防球ネット破損・腐食進行



浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

浜松球場の主な老朽化・劣化箇所②

<p>【浜松球場観覧席】 スタンド椅子の老朽化</p> 	<p>【外野フェンス(第2球場)】 フェンス柵の腐食</p> 	<p>【スコアボード】 壁面の亀裂</p> 
<p>【スコアボード】 電光掲示盤表示不良</p> 	<p>【電光掲示板システム】 コンピューター動作不良</p> 	<p>【ブルペン天井】 湧き水対策</p> 

浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

浜松球場の主な老朽化・劣化箇所③

【ブルペン天井】
破損



【UD化非対応】
①観客席へは階段のみ



【UD化非対応】
②スタンド内車いす導線確保



【雨天時対策】
屋根付きスタンド無し



【監視カメラ】
落雷の影響による故障



【園路の凹凸】
野球場と陸上競技場の間園路



浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より

その他施設の主な老朽化・劣化箇所

<p>【園路街路灯】 腐食</p> 	<p>【外灯の照度不足】 園路、自由広場</p> 	<p>【正門ゲート】 損傷</p> 
<p>【休憩施設】 ベンチの老朽化</p> 		

浜松市四ツ池公園運動施設指定管理者事業報告書（平成27年度）、
建築基準法第12条点検（平成25年度）及び現地確認より