

行政対応検証委員報告書の構成イメージ

- 1 検証委員設置趣意
- 2 検証委員の概要
 - (1) 検証体制図
 - (2) 検証委員名簿
 - (3) 検証委員設置要領
 - (4) 検証会等開催状況
- 3 浜松市天竜区緑恵台土砂崩落に係る災害の概要
 - (1) 災害の概要
 - (2) 地質調査結果（掲載検討）
 - (3) 災害発生メカニズム（掲載検討）
- 4 土砂崩落箇所に対する市の行政機関の対応の概要
 - (1) 市への通報・相談・情報提供の件数
 - (2) 市の行政機関の対応経緯
- 5 検証の進め方
 - (1) 検証の対象
 - (2) 検証の目的
 - (3) 検証の対象とする対象期間
 - (4) 検証の根拠となる資料
 - (5) 市の行政機関の対応の根拠法令
 - (6) 一連の行政対応の事実の確認と検証について
 - (7) その他
- 6 検証結果
 - (1) 個別の検証
 - ・ 事実関係確認
 - ・ 行政対応の論点整理
 - ・ 検証及び評価
 - (2) 総合的な検証
 - (3) 総括
- 7 検証委員からの提言（今後のあり方）

別冊 【参考資料】

- ア 位置図・写真
- イ 事実関係整理表
- ウ 関係者ヒアリング結果の概要
- エ 関係法規集
- オ 天竜区緑恵台土砂崩落原因調査報告書