

浜松市シェッド・大型カルバート定期点検結果総括表(令和3年3月版)

【全施設数】

R3.3時点
29施設

【点検対象数】

R3.3時点
29施設

=

全施設数
29施設

-

点検不可※
0施設

-

次期点検※
0施設

※点検不可とは、当該施設が災害による通行止め等の環境にあり、安全上の理由から、現地到達不可のため点検できない施設

※次期点検とは、当該施設が新設されてから間もない場合で、次期点検サイクルで初回の定期点検を行う施設


【点検実績】

	R1	R2	R3	R4	R5	合計
合計	0	29	0	0	0	29

【診断結果】

判定区分	1巡目累計(H26~H30)		2巡目累計(R1~R5)	
	施設数	比率(%)	施設数	比率(%)
I	6	20.7%	1	3.4%
II	22	75.9%	28	96.6%
III	1	3.4%	0	0.0%
IV	0	0.0%	0	0.0%
合計	29	100.0%	29	100.0%

1巡目累計(H26~H30)



2巡目累計(R1~R5)

