

中田島砂丘と防潮堤の現状



防潮堤の歩道部分。砂利で覆われている



期待される堆砂垣と砂



防潮堤の上部にある低い堆砂垣



中田島砂丘入り口



小砂丘がなくなった状況



防潮堤の上部の浸食部分