



事故発生状況概要 (2019~2021合計)

①事故類型別 (全体件数 N=9)




- 通行中
- その他横断中
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- その他人対車両
- 正面衝突
- 追突
- 出会い頭
- 追越追抜時
- すれ違い時
- 左折時
- 右折時
- その他車両相互
- 工作物衝突
- 駐車車両衝突
- 路外逸脱
- 転倒
- その他車両単独

②法令違反 (第一当事者)



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- ブレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注意
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反

事故発生状況図 (2019~2021)



○事故類型 (※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
背道通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折直進	32
横断歩道待延横断中	04	その他	33
横断歩道待延横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	標識	42
路上作業中	08	分層帯・安全島	43
路上停止中	09	防護柵等	44
その他	10	家屋・塙	45
正面衝突	21	橋梁・橋脚	46
追越・追抜時	21	その他	47
その他	22	路外逸脱	48
追突	23	その他	49
出会い頭	24	列車	61
出会い頭	25		
追越追抜時	26		
転回時	27		
後退時	28		
道路変更時	29		

- #### 凡例
- 着目事故①
 - 着目事故②
 - 着目事故③
 - 事故対象範囲

- #### 凡例
- 2019年事故
 - 2020年事故
 - 2021年事故
 - <受理番号 (各警察署)>

- #### 凡例
- | 記号 | 記号の意味 |
|-------|---------------------------|
| 当番者記号 | 矢印は通行方向も示すものとします |
| ← | 自動車 (前通) |
| → | 自動車 (後通) |
| ←→ | 二輪車 (含原付) |
| ← | 自転車 |
| ← | 歩行者 |
| ← | 自動車、電車等 |
| ← | 駐車車両 |
| ← | ただし、標識持ち、危険をさけるための停車を要しない |

