


## 位置図




三方原町  
835




## 事故発生状況概要 (2019~2021合計)

### ①事故類型別(全体件数 N=5)




- 通行中
- その他横断中
- その他対車両
- 追突
- 追越追抜時
- 左折時
- その他車両相互
- 転倒
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- 正面衝突
- 出会い頭
- すれ違い時
- 右折時
- 工作物衝突
- 駐車車両衝突
- その他車両単独

### ②法令違反(第一当事者)



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- ブレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注意
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反

## 事故発生状況図 (2019~2021)



### ○事故類型(※1)

| 事故類型        | 記号 | 事故類型    | 記号 |
|-------------|----|---------|----|
| 対面通行中       | 01 | すれ違い時   | 30 |
| 背道通行中       | 02 | 左折時     | 31 |
| 横断歩道横断中     | 03 | 右折直進    | 32 |
| 横断歩道付近横断中   | 04 | その他     | 33 |
| 横断歩道横断付近横断中 | 05 | その他     | 34 |
| その他横断中      | 06 | 電柱      | 41 |
| 路上遊戯中       | 07 | 標識      | 42 |
| 路上作業中       | 08 | 工作物     | 43 |
| 路上停止中       | 09 | 分譲等・安全島 | 44 |
| その他         | 10 | 防護帯等    | 45 |
|             |    | 家屋・塙    | 46 |
|             |    | 橋梁・橋脚   | 47 |
|             |    | その他     | 47 |
| 正面衝突        | 21 | 転落      | 48 |
| その他         | 22 | その他     | 49 |
| 追突          | 23 | 転倒      | 51 |
| 進行中         | 24 | その他     | 52 |
| 出会い頭        | 25 | 列車      | 61 |
| 追越追抜時       | 26 |         |    |
| 後追時         | 27 |         |    |
| 追越追抜時       | 28 |         |    |
| 追越追抜時       | 29 |         |    |

**凡例**

- 着目事故①
- 事故対象範囲

**凡例**

- ⊗ 2019年事故
- ⊕ 2020年事故
- ⊗ 2021年事故

<受理番号(各警察署)>

| 記号    | 記号の意味   |
|-------|---|
| 当事者記号 | (矢印は進行方向を示すものとする)                             |
| ←     | 自動車(前進)                                       |
| →     | 自動車(後進)                                       |
| ↔     | 二輪車(含併付)                                      |
| ⊙     | 自転車   |
| ⊙     | 歩行者   |
| ⊙     | 自動車、電單車                                       |
| ⊙     | 駐停車車両<br>ただし、権利持ち、<br>(当該車を止めるための)<br>標識を有さない |

## 写真①



## 写真②

