



### 事故発生状況概要 (2019~2021合計)

①事故類型別(全体件数 N=16)




- 通行中
- その他横断中
- その他対車両
- 追突
- 追越追抜時
- 左折時
- その他車両相互
- 駐車車両衝突
- 転倒
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- 正面衝突
- 出会い頭
- すれ違い時
- 右折時
- 工作物衝突
- 路外逸脱
- その他車両単独

②法令違反(第一当事者)



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- ブレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注視
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反

### 事故発生状況図 (2019~2021)



○事故類型(※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
背面通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折時	32
横断歩道付近横断中	04	その他	33
横断歩道付近横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	標識	42
路上作業中	08	分断帯・安全島	43
路上停止中	09	防護柵等	44
その他	10	家庭・埋	45
正面衝突	21	橋梁・橋脚	46
追越・追抜時	21	その他	47
その他	22	路外逸脱	48
追突	23	その他	49
出会い頭	24	駐車車両(運転者不在)	50
追越追抜時	25	転倒	51
追越追抜時	26	その他	52
転回時	27	列車	61
後進時	28		
進路変更時	29		

### 凡例

- ⊗ 2019年事故
- ⊗ 2020年事故
- ⊗ 2021年事故
- <受理番号(各警察署)>

記号	記号の意味
⊗	※1は通行方向を、※2はとする
←	自動車(前進)
→	自動車(後進)
←→	二輪車(含原付)
⊙	自転車
⊙	歩行者
⊙	汽車、電車等
⊙	駐停車前
⊙	ただし、信号待ち(危険をさけるための)停車を含まない

### 写真①



### 写真②

