

第3部 現地視察を行った場所と説明

<目 次>

- 現地視察1 道路愛称マップに掲載された古くからの街道(平成19年12月19日撮影)
- 現地視察2 浜松市施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月7日撮影)
- 現地視察3 組合施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月16、22日撮影)
- 現地視察4 浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱適用物件(平成19年11月9日撮影)
- 現地視察5 土地改良区が行う土地改良事業(平成19年11月27日撮影)
- 現地視察6 その他の農道(平成19年12月17日撮影)
- 現地視察7 林道(平成19年12月21日撮影)
- 現地視察8 通学路危険箇所(平成19年12月11日撮影)
- 現地視察9 市街地再開発事業(平成19年11月12日撮影)
- 現地視察10 街路事業による道路建設(平成19年12月10日撮影)
- 現地視察11 公園(平成19年11月15日撮影)
- 現地視察12 街路樹(平成19年11月15日撮影)
- 現地視察13 排水路と準用河川区域(平成19年12月27日撮影)
- 現地視察14 屋外広告物(平成20年1月16日撮影)
- 現地視察15 電柱などの道路占有物その他(平成19年11月3、5日、平成20年1月8日撮影)

現地視察1 道路愛称マップに掲載された古くからの街道(平成19年12月19日撮影)



1.縮山寺街道(県道)の旧道



4.飯田街道(市道)は、代わりになる都市計画道路未完成



2.縮山寺街道(県道)の新道



5.笠井街道(県道)は、代わりにの都市計画道路が未着工



3.掛塚街道(国道150号)の旧道



6.曳馬天王1号線(市道)は、愛称マップの対象にならなかったが、浜松市の東西を結ぶ重要路線

現地視察2 浜松市施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月7日撮影)



1.都田区画整理地内 (H5 完成) 歩道がない



5.高丘葵区画整理地内 (H10 完成) 住宅街には歩道がない。壁などがいっぱいまで迫っている。



2.都田区画整理地内 (H5 完成) 北側に広い歩道、南側にない



6.海老塚区画整理区内 (S53 完成) 入口付近に歩道がなく、緑地帯になっている。



3.高丘葵区画整理地内 (H10 完成) 小学校前の歩道



7.高竜区画整理区内 (工事中) 再々延長がされている。



4.高丘葵区画整理地内 (H10 完成) 遊歩道が巡っている (緑のネットワーク)

現地視察2 浜松市施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月7日撮影)



8.上島駅周辺区画整理区内 (工事中)



9.南浅田周辺区画整理区内 (工事中) 再々延長がされている。

現地視察3 組合施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月16、22日撮影)



1.西美蘭西土地区画整理 地区協定で外壁制限がされている。



5.船明土地区画整理 採算が問題な奥地



2.県道(浜北区)中央分離帯 植樹計画がなく、固められている。



6.船明土地区画整理 大堀川は雑草が茂る



3.県道(浜北区) 歩道の植樹が枯れている。



7.船明土地区画整理 両端未接続の道路



4.中瀬南部 養護学校予定地は歩道の計画がない。

現地視察3 組合施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月16、22日撮影)



8.頭陀寺 (S48 完成)



11.植松 (S50 完成)



9.本郷 (S47 完成)



12.子安 (S59 完成)



10.安松 (S51 完成)



13.大蒲 (H8 完成)

現地視察3 組合施行の土地区画整理事業区域(平成19年11月22日撮影)



14.将監 (S46 完成)



17.蒲北 (S51 完成)



15.袖紫ヶ森 (S52 完成)



18.早出西 (S61 完成)



16.上西 (S50 完成)



19.早出 (S56 完成)



20.早出北 (S63 完成)

現地視察 3 組合施行の土地区画整理事業区域(平成
19年11月22日撮影)



21.上島東 (H2 完成)



24.有玉西 (H9 完成)



22.上島 (S53 完成)



25.半田南 (H9 完成)



23.豊隆 (S51 完成)



26.半田 (H17 完成)