



### 事故発生状況概要 (2017~2019合計)

#### ① 事故件数の経年推移 (全体件数 N=26)




#### ② 事故類型別




#### ③ 法令違反



#### ④ 当事者別 (1当2当組合せ)




#### ⑤ 時間帯別事故件数 (全事故)



#### ⑥ 年齢別



### 事故発生状況図 (2017~2019)



#### ○ 事故類型 (※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
青面通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折直進	32
横断歩道待近横断中	04	その他	33
横断歩道待待近横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	横渡	42
路上作業中	08	分断帯・安全島	43
路上停止中	09	防護帯等	44
その他	10	家畜・埋	45
		積炭・積脚	46
		その他	47
正面衝突	21	転落	48
追突	22	その他	49
追突	23	駐車車両(運転者不在)	50
追突	24	転倒	51
出会い頭	25	その他	52
追越追抜時	26	列車	61
転回時	27		
後退時	28		
道路変更時	29		

#### 凡例

⊗ 2017年事故  
 ⊗ 2018年事故  
 ⊗ 2019年事故  
 <受理番号(各警察署)>

記号	記号の意味
○	事故発生場所(※1)
←	自動車(前進)
→	自動車(後進)
←→	二輪車(併用付)
←	自転車
→	歩行者
←	汽車、電車等
→	駐車車両(運転者不在)
⊗	危険を及ぼすため(※1)警察官が立入

### 写真①



### 写真②

