位置図



事故発生状況概要（2019～2021合計）

①事故類型別（全体件数　N=10）



②法令違反（第一当事者）



事故発生状況図（2019～2021）



○事故類型（※1）

	事故類型		記号
人対車両	対面通行中	01	
	背面通行中	02	
	横断歩道横断中	03	
	横断歩道付近横断中	04	
	横断歩道橋付近横断中	05	
	その他横断中	06	
	路上遊戯中	07	
	路上作業中	08	
	路上停止中	09	
	その他	10	
車両相互	正面衝突　追越・追抜時	21	
	正面衝突　その他	22	
	追突　進行中	23	
	追突　その他	24	
	出会い頭	25	
	追越追抜時	26	
	転回時	27	
	後進時	28	
	進路変更時	29	

	事故類型		記号
車両相互	すれ違い時	30	
	左折時　右折時　右折直進	32	
	左折時　右折時　その他	33	
	その他	34	
車両単独	工作物　電柱	41	
	工作物　標識	42	
	工作物　分離帯・安全島	43	
	工作物　防護柵等	44	
	工作物　家屋・塀	45	
	工作物　橋梁・橋脚	46	
	工作物　その他	47	
	路外逸脱　転落	48	
	路外逸脱　その他	49	
	駐車車両（運転者不在）	50	
	転倒	51	
	その他	52	
	列車	61	

写真①

写真②