



位置図




事故発生状況概要 (2019~2021合計)

①事故類型別 (全体件数 N=2)




- 通行中
- その他横断中
- その他対車両
- 追突
- 追越追抜時
- 左折時
- その他車両相互
- 駐車車両衝突
- 転倒
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- 正面衝突
- 出会い頭
- すれ違い時
- 右折時
- 工作物衝突
- 路外逸脱
- その他車両単独

②法令違反 (第一当事者)



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- プレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注視
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反

事故発生状況図 (2019~2021)



○事故類型 (※1)

| 事故類型      | 記号        | 事故類型         | 記号 |
|-----------|-----------|--------------|----|
| 対面通行中     | 01        | すれ違い時        | 30 |
| 背面通行中     | 02        | 左折時          | 31 |
| 横断歩道横断中   | 03        | 右折直進         | 32 |
| 横断歩道付近横断中 | 04        | 右折時          | 33 |
| 横断歩道付近横断中 | 05        | その他          | 34 |
| その他横断中    | 06        | 電柱           | 41 |
| 路上遊戯中     | 07        | 横断           | 42 |
| 路上作業中     | 08        | 分断帯・安全島      | 43 |
| 路上停止中     | 09        | 防護柵等         | 44 |
| その他       | 10        | 家庭・喫         | 45 |
|           |           | 橋梁・橋脚        | 46 |
|           |           | その他          | 47 |
| 正面衝突      | 追越・追抜時 21 | 転落           | 48 |
| 追突        | その他 22    | 路外逸脱         | 49 |
| 追突        | 進行中 23    | その他          | 49 |
| 追突        | その他 24    |              |    |
| 出会い頭      | 25        | 駐車車両 (運転者不在) | 50 |
| 追越追抜時     | 26        | 転倒           | 51 |
| 転回時       | 27        | その他          | 52 |
| 後退時       | 28        | 列車           | 61 |
| 進路変更時     | 29        |              |    |

豊西町1016

凡例

- ⊗ 2019年事故
- ⊗ 2020年事故
- ⊗ 2021年事故
- <受理番号(各警察署)>

| 記号 | 記号の意味                                    |
|----|--|
| ○  | 当事者記号                                    |
| →  | 水印は進行方向を<br>示すものとする                      |
| ←  | 自動車(前進)                                  |
| ←  | 自動車(後進)                                  |
| ←  | 二輪車(含原付)                                 |
| ←  | 自転車                                      |
| ←  | 歩行者                                      |
| ←  | 列車、電車等                                   |
| ⊗  | 駐車車両<br>ただし、運転者から<br>危険をなすための<br>停車を含まない |

写真①



写真②

