

○天竜塵芥処理場 維持管理の状況に関する情報

【令和4年10月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------|
| 設置場所 | 浜松市天竜区二俣町二俣642-3外3筆 | | | |
| 埋立開始年月日 | 1970年4月 | | | |
| 埋立終了年月日 | 1999年6月14日 | | | |
| 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等 | 最終処分場の種類 | 埋立した廃棄物の種類 | 数量等 | |
| | 安定型 | 一般廃棄物 焼却灰 | 埋立地の面積 | 3,714 m ² |
| | | | 埋立地の容量 | 18,565 m ³ |
| | | | 埋立の深さ | 約 4.9 m |
| | | 覆土の厚さ | 平均 2.6 m | |

・浸出液検査項目

| | |
|---------|------------|
| 試料採取年月日 | 令和4年10月17日 |
|---------|------------|

(測定項目) 表1. 埋立地 浸出液 ()内は日間平均

| 分析項目 | 単位 | 基準値 | 分析結果 |
|-------|-------------------|---------|-------------|
| pH | | 5.8~8.6 | 7.6 (23.7℃) |
| BOD | mg/L | 60 | 0.5未満 |
| COD | mg/L | 90 | 1.5 |
| SS | mg/L | 60 | 14 |
| 全窒素 | mg/L | 120(60) | 1.3 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | (3000) | 1,600 |

・点検の状況

(点検) 表2. 点検結果

| 点検項目 | 点検日 | 異常の有・無 (内容) |
|------|------------|---|
| 擁壁等 | 令和4年10月17日 | 有・  (施設点検) |