



位置図




静岡県立浜松湖東高等学校交差点

事故発生状況概要 (2017~2019合計)


①事故件数の経年推移(全体件数 N=31)




②事故類型別




③法令違反




④当事者別 (1当2当組合せ)




⑤時間帯別事故件数 (全事故)



⑥年齢別



事故発生状況図 (2017~2019)



○事故類型 (※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
背面通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折直進	32
横断歩道付近横断中	04	その他	33
横断歩道横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	横断	42
路上作業中	08	分離帯・安全島	43
路上停止中	09	功成欄等	44
その他	10	気象・障	45
正面衝突	21	追突・追抜時	46
追突	22	その他	47
追抜	23	進行中	48
出会い頭	24	その他	49
追越追抜時	25	軽車両(運転者不在)	50
転回時	26	転回	51
後進時	27	その他	52
道路変更時	28	列車	61
道路変更時	29		


凡例

- 2017年事故 (Green circle)
- 2018年事故 (Blue circle)
- 2019年事故 (Red circle)
- 受理番号 (各警察署)

凡例

- 着目事故① (Red circle)
- 対象箇所影響範囲 (Yellow shaded area)

写真①



写真②

