



事故発生状況概要 (2017~2019合計)


① 事故件数の経年推移 (全体件数 N=29)




② 事故類型別




③ 法令違反




④ 当事者別 (1当2当組合せ)




⑤ 時間帯別事故件数 (全事故)



⑥ 年齢別



事故発生状況図 (2017~2019)



○事故類型 (※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面進行中	01	すれ違い時	30
直進進行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折直進	32
横断歩道付横断中	04	その他	33
横断歩道付迂回横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	標識	42
路上作業中	08	分断等・安全色	43
路上停止中	09	防護網等	44
その他	10	家畜・樹	45
追越・追抜時	21	標識・標脚	46
正面衝突	22	その他	47
追突	23	路外逸脱	48
出会い頭	25	その他	49
追越し追抜時	26	軽車両(運転者不在)	50
転回時	27	転倒	51
後進時	28	その他	52
追突変更時	29	列車	61

凡例
 着目事故①
 対象箇所影響範囲

凡例
⊗ 2017年事故
⊗ 2018年事故
⊗ 2019年事故
 <受理番号(各警察署)>

記号の意味
 当事者記号 (A印は通行方向も「必ずそのとおり」)
 ← 自動車(前進)
 → 自動車(後進)
 ←→ 二輪車(各方向)
 ⊙ 自転車
 ⊙ 歩行者
 ⊙ 九歳、電車等
 ⊙ 軽車両
 ⊙ 列車
 ⊙ 不明

写真①



写真②

