



## (一)水窪森線の通行再開見込みについて

一般県道水窪森線について、天竜区水窪町地頭方地内において発生した落石災害により5月1日（月）から全面通行止めとしておりますが、復旧工事に着手し、見通しがついたため、令和5年6月上旬を目途に通行を再開します。

### 記

#### 【被災概要】

- 場 所：静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方地内（位置図参照）
- 発見時間：令和5年4月30日（日）21時45分頃（中部電力より通報）
- 被災状況：延長 L=約40m
- 市民への影響：人的被害なし、孤立集落なし、迂回路あり ※迂回路は別紙参照
- 対応状況：
  - ・5月1日（月）9時より現地確認した結果、斜面上部に更に崩落する恐れのある不安定な岩塊を確認
  - ・5月1日（月）12時から応急復旧工に着手
- 通行規制

規制内容	期間
全面通行止め（終日）	～6月上旬
時間帯通行止め（日曜日を除く） 通行可能時間（片側交互通行） ① 12：00～13：00 ② 17：00～8：30	6月上旬～7月上旬
片側交互通行（終日） ※重機等の作業に伴う一時的な通行止めを実施	7月上旬～

※降雨時は状況により通行止めとさせていただきます。

※6月上旬より緊急車両、ふれあいバスは通行可。

※天候等により再開見込みは変更となる場合あり。

※詳細日時が確定次第再度お知らせします。

#### 【復旧方法】

##### 全面通行止め

令和5年6月上旬まで

- ①仮設防護柵工 ➤作業時の安全確保、道路への落石を防止するため防護柵を設置
- ②小割工 ➤斜面上部に残っている不安定な岩塊を小割し、除去

##### 時間帯通行止め

令和5年6月上旬～（予定）

##### ③斜面上の倒木除去


➤倒木除去の完了後、時間帯通行止めを解除し終日片側交互通行へ変更

##### 片側交互通行

令和5年7月上旬～（予定）

- ④斜面の崩落対策、落石対策、被災した道路施設を復旧
- 重機等の作業に伴い、一時的に通行止めを実施

迂回路



※迂回路延長 L=約 103km

(一) 水窪森線 ~ (国) 362号 ~ (国) 152号 ~ (一) 水窪森線