作成年月日: 平成30年7月2日 公表期間: 平成33年8月末まで

施設名

舞阪吹上第2廃棄物最終処分場

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成30年6月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

■垤の立てた一般・性未焼未物の性類及の数単(毎月)				
対象月 : 平成30年6月分				
種類	数量(t)			
廃プラスチック類				
金属くず				
ゴムくず				
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず				
がれき類(破砕不適物)	0.42			
廃プラスチック類				
金属くず				
ゴムくず				
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず				
がれき類				
合計	0.42			
	対象月 種類 廃プラスチック類 金属くず ゴムくず かうスくず・コンクリートくず・陶磁器くず がれき類(破砕不適物) 廃プラスチック類 金属くず ゴムくず がれき類			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

	•		
測定年月日	平成29年度末		
測定結果	32,270 m ³		
備考			

■展開検査の実施状況

実施回数				0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の	平成	年	月	日
付着又は混入が認められた年月日	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

■小貝快宜の夫旭仏沈と拍直(月「凹)				
採取場所	埋立地内			
採取年月日	平成30年6月14日			
検査結果が得られた日	平成30年6月21日			
生物化学的酸素要求量	1.0 mg/l 未満	基準値 20mg/l以下		
化学的酸素要求量	4.8 mg/Q	基準値 40mg/l以下		
異常の有無	無			
必要な措置を講じた年月日とその内容				

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

_■小貝快旦の夫心仏ルと相直(キーロ)						
	地	浸透水				
採取場所	北西端	南東端	埋立地内			
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日			
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日			
検査項目						
検査結果						
異常の有無						
必要な措置を講じた年月 日とその内容						

■施設の点検(毎月)

	擁壁等			
	擁壁	えん堤	その他()	
点検年月日	平成 年 月 日	平成30年6月14日	平成 年 月 日	
異常の有無	該当なし	無	該当なし	
必要な措置を講じた年月	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
日とその内容				