

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 4 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
		埋立地の残容量	2,340 m ³	

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	mS/ cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 5 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 25 年 11 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 25 年 12 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 1 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 2 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 3 月 - 日	mS/ cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 5 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
		埋立地の残容量	2,340 m ³	

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	mS/ cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 5 月 15 日	mS/ cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 25 年 12 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 1 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 2 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 3 月 - 日	mS/ cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 6月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成25年 4月 17 日	mS/cm	-	0.10	0.071	平成25年 10月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成25年 5月 15 日	mS/cm	-	0.091	0.092	平成25年 11月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成25年 6月 18 日	mS/cm	-	0.10	0.090	平成25年 12月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成25年 7月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成26年 1月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成25年 8月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成26年 2月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成25年 9月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成26年 3月 - 日	mS/cm	-	-	-

試料採取年月日【全項目】

平成 25 年 6 月 18 日

(全項目:年1回測定)

表2. 埋立地 地下水 (全項目)

分析項目	単位	基準値	分析結果		分析項目	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
pH	-	-	6.3(16℃)	6.3(15℃)	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満
BOD	mg/L	-	1.2	1.3	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
COD	mg/L	-	0.9	1.2	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満	0.0004未満
SS	mg/L	-	5.9	2.5未満	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02	0.001未満	0.001未満
大腸菌群数	個/cm ³	-	30未満	30未満	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満	0.0006未満
カドミウム	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	0.005未満	チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満	0.0006未満
六価クロム	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満	0.0003未満
砒素	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/L	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	セレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002未満	0.002未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.025	0.048
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満	0.0005未満					

・点検の状況

(月1回点検)

表3. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4月 30 日	有・ 無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年10月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・ 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (-)
擁壁等	平成25年 5月 31 日	有・ 無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年11月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・ 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (-)
擁壁等	平成25年 6月 28 日	有・ 無 (施設の点検)	擁壁等	平成25年12月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・ 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (-)
擁壁等	平成25年 7月 - 日	有・無 (-)	擁壁等	平成26年 1月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・無 (-)	遮水工		有・無 (-)
擁壁等	平成25年 8月 - 日	有・無 (-)	擁壁等	平成26年 2月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・無 (-)	遮水工		有・無 (-)
擁壁等	平成25年 9月 - 日	有・無 (-)	擁壁等	平成26年 3月 - 日	有・無 (-)
遮水工		有・無 (-)	遮水工		有・無 (-)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 7 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	mS/ cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 5 月 15 日	mS/ cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 18 日	mS/ cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 9 日	mS/ cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 2 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 3 月 - 日	mS/ cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 8 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)


表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	mS/ cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 5 月 15 日	mS/ cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 18 日	mS/ cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 9 日	mS/ cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 21 日	mS/ cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 - 日	mS/ cm	-	-	-	平成 26 年 3 月 - 日	mS/ cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 - 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 9 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	mS/ cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 5 月 15 日	mS/ cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 18 日	mS/ cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 9 日	mS/ cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 21 日	mS/ cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	mS/ cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 12 日	mS/ cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	mS/ cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 10 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	m S / cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 11 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 12 日	m S / cm	-	0.092	0.10
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	m S / cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・  (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・  (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 29 日	有・  (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・  (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・  (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・  (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成25年 12 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 12 日	m S / cm	-	0.092	0.10
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 11 日	m S / cm	-	0.11	0.10
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	m S / cm	-	-	-

試料採取年月日【全項目】

平成 25 年 12 月 11 日

(年1回測定)

表2. 埋立地 地下水

分析項目	単位	基準値	分析結果		分析項目	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
1, 2-ジクロロエチレン	m g/L	0.04	0.004未満	0.004未満	塩化ビニルモノマー	m g/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	m g/L	0.05	0.005未満	0.005未満					

・点検の状況

(月1回点検)

表3. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 29 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 27 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成26年 1 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 12 日	m S / cm	-	0.092	0.10
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 11 日	m S / cm	-	0.11	0.10
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 15 日	m S / cm	-	0.12	0.11
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 - 日	m S / cm	-	-	-
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	m S / cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 29 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 27 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 31 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成26年 2 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 12 日	m S / cm	-	0.092	0.10
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 11 日	m S / cm	-	0.11	0.10
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 15 日	m S / cm	-	0.12	0.11
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 10 日	m S / cm	-	0.10	0.10
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 - 日	m S / cm	-	-	-

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 29 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 27 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 31 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 28 日	有・ (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・ (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 - 日	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成26年 3 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m ²
			埋立地の容量	2,340 m ³
			埋立地の残面積	1,800 m ²
			埋立地の残容量	2,340 m ³

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 25 年 4 月 17 日	m S / cm	-	0.10	0.071	平成 25 年 10 月 8 日	m S / cm	-	0.10	0.12
平成 25 年 5 月 15 日	m S / cm	-	0.091	0.092	平成 25 年 11 月 12 日	m S / cm	-	0.092	0.10
平成 25 年 6 月 18 日	m S / cm	-	0.10	0.090	平成 25 年 12 月 11 日	m S / cm	-	0.11	0.10
平成 25 年 7 月 9 日	m S / cm	-	0.13	0.10	平成 26 年 1 月 15 日	m S / cm	-	0.12	0.11
平成 25 年 8 月 21 日	m S / cm	-	0.13	0.100	平成 26 年 2 月 10 日	m S / cm	-	0.10	0.10
平成 25 年 9 月 12 日	m S / cm	-	0.13	0.086	平成 26 年 3 月 6 日	m S / cm	-	0.15	0.074

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成25年 4 月 30 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 10 月 31 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 5 月 31 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 11 月 29 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 6 月 28 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成25年 12 月 27 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 7 月 31 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 1 月 31 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 8 月 30 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 2 月 28 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
擁壁等	平成25年 9 月 30 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	擁壁等	平成26年 3 月 31 日	有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="checkbox"/> (施設の点検)