

# ○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成30年 6月】

**・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量**

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡702番地外4筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	600 m <sup>2</sup>
			埋立地の容量	786.2 m <sup>3</sup>
			埋立地の残面積	600 m <sup>2</sup>
			埋立地の残容量	786.2 m <sup>3</sup>

**・点検の状況**

(月1回点検)

**点検結果**

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成 30 年 4 月 13 日	有・ <del>無</del> (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <del>無</del> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 5 月 18 日	有・ <del>無</del> (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <del>無</del> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 6 月 22 日	有・ <del>無</del> (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <del>無</del> (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等		有・無 (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等		有・無 (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等		有・無 (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)