

# ○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成31年 1月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡702番地外4筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	600 m <sup>2</sup>
			埋立地の容量	786.2 m <sup>3</sup>
			埋立地の残面積	600 m <sup>2</sup>
			埋立地の残容量	786.2 m <sup>3</sup>

・点検の状況 ※はるのやまびこドーム解体工事【工期：平成30年9月19日～平成31年1月25日】

(月1回点検)

点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成 30 年 4 月 13 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等	平成 30 年 10 月 12 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 5 月 18 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等	11月 施設解体工事中	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 6 月 22 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等	12月 施設解体工事中	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 7 月 13 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等	1月 施設解体工事中	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 8 月 17 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 30 年 9 月 14 日	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	擁壁等		有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ <input checked="" type="radio"/> 無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)