

○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成27年10月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| | | | | |
|--------------------|---|------------|----------------------|----------------------|
| 設置場所 | 浜松市天竜区春野町豊岡702番地外4筆 | | | |
| 埋立開始年月日 | 平成9年2月12日 | | | |
| 使用状況 | 平成18年1月7日より休止中（焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み） | | | |
| 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等 | 最終処分場の種類 | 埋立した廃棄物の種類 | 数量等 | |
| | 管理型 | 一般廃棄物 焼却灰 | 埋立地の面積 | 600 m ² |
| | | | 埋立地の容量 | 786.2 m ³ |
| | | | 埋立地の残面積 | 600 m ² |
| | | 埋立地の残容量 | 786.2 m ³ | |

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

| 試料採取年月日 | 単位 | 基準値 | 分析結果 | | 試料採取年月日 | 単位 | 基準値 | 分析結果 | |
|------------|-------|-----|--------|--------|-------------|-------|-----|--------|--------|
| | | | 上流観測井戸 | 下流観測井戸 | | | | 上流観測井戸 | 下流観測井戸 |
| 平成27年4月21日 | mS/cm | - | 0.11 | 0.077 | 平成27年10月20日 | mS/cm | - | 0.12 | 0.096 |
| 平成27年5月20日 | mS/cm | - | 0.13 | 0.091 | 平成27年11月 | mS/cm | - | | |
| 平成27年6月16日 | mS/cm | - | 0.11 | 0.092 | 平成27年12月 | mS/cm | - | | |
| 平成27年7月21日 | mS/cm | - | 0.070 | 0.074 | 平成28年1月 | mS/cm | - | | |
| 平成27年8月18日 | mS/cm | - | 0.049 | 0.089 | 平成28年2月 | mS/cm | - | | |
| 平成27年9月15日 | mS/cm | - | 0.11 | 0.070 | 平成28年3月 | mS/cm | - | | |

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

| 点検項目 | 点検日 | 異常の有・無(内容) | 点検項目 | 点検日 | 異常の有・無(内容) |
|------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| 擁壁等 | 平成27年4月21日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成27年10月20日 | 有・ (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・ (施設の点検) |
| 擁壁等 | 平成27年5月20日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成27年11月 | 有・無 (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・無 (施設の点検) |
| 擁壁等 | 平成27年6月16日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成27年12月 | 有・無 (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・無 (施設の点検) |
| 擁壁等 | 平成27年7月21日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成28年1月 | 有・無 (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・無 (施設の点検) |
| 擁壁等 | 平成27年8月18日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成28年2月 | 有・無 (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・無 (施設の点検) |
| 擁壁等 | 平成27年9月15日 | 有・ (施設の点検) | 擁壁等 | 平成28年3月 | 有・無 (施設の点検) |
| 遮水工 | | 有・ (施設の点検) | 遮水工 | | 有・無 (施設の点検) |