


# 令和元年度(指定) 交通事故多発交差点(20箇所)について





# 令和元年度（指定） 交通事故多発交差点 位置図




## 令和元年度（指定） 交通事故多発交差点（20箇所）

No.	ターゲット	交差点名（箇所名）	区	町名	道路	事故件数 H30	特徴	所轄署	信号機
1	○	元追分交差点	北・中	初生町 葵東二丁目 葵東三丁目	(国)257号 (県)磐田細江線	15	追突事故を主として事故件数が多く、右直事故も発生している。 磐田細江線の上島地区の開通により、交通量も増加傾向と考えられるため、ターゲット交差点に設定。	浜松中央署	有
2	○	宮竹北交差点	東	宮竹町	(市)高林芳川線 (主)天竜浜松線	14	事故類型も多様で、無信号交差点では、重大事故に繋がる右直事故や出会い頭事故が発生していることからターゲット交差点に設定。	浜松東署	有・無
3	○	杏林堂姫街道店南	中・北	葵西二丁目 葵西三丁目 三方原町	(県)磐田細江線 (市)葵101号線 (市)三方原202号線 (市)葵25号線	10	重大事故に繋がる横断中事故が発生しており、南側の無信号交差点では出会い頭事故が多発しているため、ターゲット交差点に設定。	浜松中央署	有・無
4		篠ヶ瀬交差点西	東	篠ヶ瀬町 和田町	(国)152号 (県)熊・小松・ 天竜川停車場線	11	追突事故が主であるが、重大事故に繋がる右直事故も発生している。	浜松東署	有
5		西浅田北交差点	中	森田町 西浅田一丁目	(国)257号 (市)東伊場森田線	9	事故形態が多様であり、重大事故に繋がる右直事故が発生している。東側の無信号交差点では自転車と自動車の事故も発生している。	浜松中署	有・無
6	○	彦尾南交差点西	西	入野町	(主)浜松雄踏線 (市)入野116号線	9	交通量の多い交差点で、追突事故が主であるが、重大事故に繋がる右直事故も発生していることから、ターゲット交差点に設定。	浜松西署	有
7	○	早馬町交差点	中	早馬町 中央一丁目	(市)曳馬中田島線 (市)中央住吉線	8	重大事故に繋がる横断中事故が3件（1件重症事故）発生しているため、ターゲット交差点に設定。	浜松中央署	有
8		東消防署有玉出張所東交差点	東	有玉南町	(国)152号 (市)有玉南初生線	8	追突事故が主であるが、重大事故に繋がる出会い頭事故や右折事故が発生。	浜松東署	有
9		森田町交差点南	中・南	森田町 神田町 東若林町	(国)257号 (市)東若林高塚1号線	8	追突事故が主であり、その多くが不注視である。北側の無信号交差点では出会い頭事故も発生している。	浜松東署	有・無
10		芳川町交差点	南	芳川町	(国)1号線 (市)芳川遠州浜線	7	追突事故が主であるが、右折事故も発生している。	浜松東署	有



## 令和元年度（指定） 交通事故多発交差点（20箇所）

No.	ターゲット	交差点名（箇所名）	区	町名	道路	事故件数 H30	特徴	所轄署	信号機
11		野口町交差点	中	野口町 船越町 中央二丁目	(市)植松和地線 (市)早出寺脇線	7	重大事故に繋がる出会い頭事故や右直事故が発生。	浜松中央署	有
12		頭陀寺町北交差点	南	頭陀寺町	(国)150号 (市)中郡福塚線	7	追突事故だけでなく、右直や右折時の事故も発生している。	浜松東署	有
13		名塚町中交差点	中	名塚町	(市)中郡福塚線 (市)飯田鴨江線	7	追突事故が主であるが、重大事故に繋がる右直事故も発生。	浜松東署	有
14		参野町交差点南	南	参野町	(市)中郡福塚線 (市)瓜内芳川線	6	追突事故を主とした事故件数が比較的多く、交差点内での追突事故も発生している	浜松東署	有
15		天竜川駅入口交差点南	東	天竜川町	(県)熊・小松 ・天竜川停車場線 (市)天龍川国吉線 (市)和田5号線	5	無信号交差点で、重大事故に繋がる出会い頭事故が多発している。	浜松東署	無
16		長鶴交差点西	東	長鶴町	(市)長鶴10号線 (市)長鶴7号線	5	無信号交差点で、出会い頭事故が多発している。	浜松東署	無
17		船越公園前交差点北	中	船越町 茄子町	(市)小池三島線 (市)茄子11号線 (市)神立25号線	5	重大事故に繋がる出会い頭事故が2件発生している	浜松中央署	有
18		寺島町南交差点北	中	寺島町	(市)曳馬中田島線 (市)龍禅寺雄踏線	4	事故件数は少ないが、重大事故につながる横断中事故、西側の無信号交差点では出会い頭事故が発生している。	浜松中央署	有・無
19		名塚町中交差点西	中	名塚町 向宿二丁目 向宿三丁目	(国)150号 (市)飯田鴨江線	4	事故件数は少ないものの、重大事故につながる出会い頭事故や右直事故が発生している。	浜松東署	有
20		成子交差点東	中	海老塚一丁目	(市)龍禅寺雄踏線 (市)海老塚浅田6号線	3	事故件数は3件と少ないものの重大事故に繋がる横断中の事故が発生している。	浜松中央署	有

令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 1 交差点名:元追分交差点(北区 初生町・中区 葵東二丁目・葵東三丁目) 15件





凡 例	
車両区分	← 自動車
	← - - 二輪車(原付含む)
	← 自転車
	← - - 歩行者
事故類型	← ○ ← 追突事故
	○ ← ← 出会い頭事故
	○ ← ← 右直事故
	○ ← ← 左折事故




平成30年 事故状況






No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	2月11日	12:30	日	乾燥	軽乗×軽乗	動静不注視	追突
2	8月19日	16:15	日	乾燥	普乗×軽乗	前方不注視	追突
3	9月27日	16:45	木	乾燥	軽乗×軽乗	前方不注視	追突
4	11月23日	19:27	金	乾燥	軽乗×普乗	安全不確認	その他
5	10月6日	0:20	土	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
6	9月5日	11:48	水	乾燥	普乗×普乗	ブレーキ操作不適	追突
7	10月14日	21:25	日	乾燥	普乗×軽乗	ブレーキ操作不適	追突
8	7月7日	0:13	土	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
9	3月1日	7:00	木	湿潤	普乗×普乗	動静不注視	追突
10	1月16日	14:41	火	乾燥	軽乗×軽貨	動静不注視	追突
11	5月12日	20:58	土	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
12	4月20日	9:26	金	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	追突
13	12月25日	21:10	火	乾燥	軽乗×自転車	安全不確認	右直
14	10月18日	17:40	木	乾燥	軽乗×原付	安全不確認	右直
15	12月23日	18:30	日	乾燥	普乗×軽乗	動静不注視	追突



写真位置



令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 2 交差点名:宮竹北交差点(東区 宮竹町) 14件






平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	12月23日	10:30	日	乾燥	普乗×軽乗	安全不確認	出会い頭
2	2月11日	12:03	日	乾燥	軽乗×自二	交差道路通行車両	出会い頭
3	11月18日	19:35	日	乾燥	軽乗×自転車	その他	出会い頭
4	7月20日	17:54	金	乾燥	軽乗×軽乗	その他	右直
5	7月26日	19:18	木	乾燥	普乗×原付	安全不確認	右直
6	12月18日	8:10	火	乾燥	普乗×自二	安全不確認	右直
7	8月18日	9:40	土	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	その他
8	4月19日	11:43	木	乾燥	普乗×軽乗	前方不注意	追突
9	8月13日	15:50	月	乾燥	普乗×軽乗	前方不注意	追突
10	1月6日	17:50	土	乾燥	普乗×自転車	安全不確認	右折時
11	2月7日	15:40	水	乾燥	普乗×軽貨	動静不注意	追突
12	1月18日	5:40	木	乾燥	軽乗×普乗	動静不注意	追突
13	12月12日	6:36	水	湿潤	普乗×軽乗	信号無視	出会い頭
14	7月19日	7:23	木	乾燥	原付×普乗	信号無視	出会い頭





写真位置図



令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 3 交差点名:杏林堂姫街道店南(中区 葵西二丁目・葵西三丁目、北区 三方原町) 10件



凡 例	
車両区分	← 自動車
	--- 二輪車(原付含む)
	← 自転車
	← 歩行者
事故類型	←○← 追突事故
	○← 出合頭事故
	○← 右直事故
	○← 左折事故



平成30年 事故状況


No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	3月6日	21:20	火	乾燥	普乗×軽乗	前方不注意	追突
2	2月17日	9:25	土	乾燥	普乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道
3	9月18日	12:55	火	乾燥	普乗×軽貨	動静不注意	追突
4	1月15日	19:35	月	乾燥	普乗×軽乗	ブレーキ操作不適	追突
5	5月10日	13:42	木	乾燥	普乗×原付	安全不確認	左折時
6	9月3日	10:05	月	乾燥	軽乗×普貨	前方不注意	追突
7	4月26日	9:25	木	乾燥	軽乗×普乗	その他	出会い頭
8	12月7日	7:30	金	乾燥	普乗×原付	安全不確認	出会い頭
9	8月17日	18:07	金	乾燥	軽乗×軽乗	その他	出会い頭
10	5月8日	11:29	火	乾燥	普乗×中貨	動静不注意	出会い頭

写真位置







令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 4 交差点名: 篠ヶ瀬交差点西(東区 篠ヶ瀬町 和田町) 11件

事故状況




凡 例		
車両区分	← (solid red arrow)	自動車
	← (dashed red arrow)	二輪車(原付含む)
	← (solid red arrow with a small circle)	自転車
	← (dashed red arrow with a small circle)	歩行者
事故類型	← (solid red arrow) + ○ (solid red circle)	追突事故
	○ (solid red circle) + ← (solid red arrow)	出会い頭事故
	○ (solid red circle) + ← (solid red arrow) + ↘ (solid red arrow)	右直事故
	○ (solid red circle) + ← (solid red arrow) + ↙ (solid red arrow)	左折事故



平成30年 事故状況






No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	11月8日	8:45	木	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
2	9月8日	17:27	土	乾燥	軽乗×普乗	ブレーキ操作不適	追突
3	2月13日	11:55	火	乾燥	普乗×軽乗	前方不注視	追突
4	1月17日	9:55	水	湿潤	自二	ブレーキ操作不適	転倒
5	7月6日	6:37	金	湿潤	普乗×普乗	安全不確認	右直
6	4月6日	18:15	金	湿潤	普乗×軽乗	動静不注視	追突
7	12月9日	2:52	日	乾燥	普乗×軽貨	動静不注視	追突
8	4月8日	20:49	日	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
9	9月25日	9:26	火	湿潤	軽貨×普乗	前方不注視	追突
10	1月8日	17:10	月	湿潤	普貨×自二	前方不注視	追突
11	8月6日	9:50	月	乾燥	軽貨×軽乗	安全不確認	その他

写真位置



令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 5 交差点名:西浅田北交差点(中区 森田町・西浅田一丁目) 9件


事故状況



平成30年 事故状況


No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	1月31日	12:36	水	乾燥	普乗×普乗	前方不注意	追突
2	12月17日	17:25	月	乾燥	普乗×普乗	前方不注意	追突
3	1月26日	22:25	金	乾燥	軽乗×軽乗	ブレーキ操作不適	追突
4	4月17日	19:15	火	湿潤	普乗×軽乗	右折方法違反	右直
5	4月2日	7:16	月	乾燥	原付×自転車	安全不確認	出会い頭
6	9月16日	12:12	日	乾燥	普乗×自転車	左折方法違反	左折時
7	3月17日	12:33	土	乾燥	普乗×原付	安全不確認	左折時
8	12月15日	12:40	土	乾燥	普乗×普乗	前方不注意	追突
9	9月22日	17:07	土	乾燥	普乗×軽乗	前方不注意	追突

写真位置








令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 6 交差点名:彦尾南交差点西(西区 入野町) 9件

事故状況



凡 例	
車 両 区 分	← 自動車
	← - - 二輪車(原付含む)
	← 自転車
	← - - 歩行者
事 故 類 型	← ○ 追突事故
	○ ← 出会い頭事故
	○ ← 右直事故
	○ ← 左折事故












平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	9月20日	17:34	木	湿潤	普乗×普乗	前方不注意	追突
2	10月23日	7:52	火	乾燥	普乗×普乗	動静不注意	追突
3	11月26日	19:42	月	乾燥	普乗×軽乗	動静不注意	追突
4	12月6日	22:15	木	乾燥	軽乗×軽乗	ブレーキ操作不適	追突
5	10月1日	12:45	月	乾燥	準中貨×軽貨	動静不注意	追突
6	12月21日	17:15	金	乾燥	軽乗×原付	安全不確認	右直
7	12月31日	11:25	月	湿潤	普乗×普乗	安全不確認	右折時
8	8月11日	16:47	土	乾燥	軽貨×軽乗	前方不注意	追突
9	2月28日	13:15	水	乾燥	自転車×自転車	動静不注意	その他

写真位置




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 7 交差点名:早馬町交差点(中区 早馬町・中央一丁目) 8件








平成30年 事故状況

No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	10月12日	18:09	金	乾燥	軽乗×軽乗	前方不注視	追突
2	9月21日	12:15	金	乾燥	普貨×軽乗	動静不注視	追突
3	12月18日	20:25	火	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	右直
4	11月5日	18:00	月	乾燥	普乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道
5	1月19日	11:04	金	乾燥	普乗×自転車	横断自転車妨害	右折時
6	1月1日	7:50	月	乾燥	軽乗×自転車	横断自転車妨害	右折時
7	10月26日	20:00	金	乾燥	普乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道
8	5月22日	13:43	火	乾燥	軽乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道

写真位置




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 8 交差点名: 東消防署有玉出張所東交差点 (東区 有玉南町) 8件



平成30年 事故状況






No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	7月9日	21:18	月	乾燥	普乗×普乗	前方不注意	追突
2	9月21日	22:25	金	乾燥	軽乗×普乗	前方不注意	追突
3	11月2日	8:22	金	乾燥	軽乗×軽乗	動静不注意	追突
4	12月4日	6:10	火	乾燥	軽貨×軽乗	動静不注意	追突
5	1月21日	19:25	日	乾燥	軽乗×軽乗	動静不注意	追突
6	10月16日	6:10	火	乾燥	軽乗×準中貨	安全不確認	出会い頭
7	6月21日	15:53	木	乾燥	軽乗×普乗	安全速度	右折時
8	5月30日	13:57	水	乾燥	普貨×普乗	前方不注意	追突

写真位置



令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 9 交差点名: 森田町交差点南 (中区 森田町・南区 神田町・東若林町) 8件


事故状況








平成30年 事故状況

No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	5月21日	20:25	月	乾燥	自転車×自転車	一時不停止	出会い頭
2	11月3日	13:56	土	乾燥	普乗×自転車	一時不停止	出会い頭
3	9月24日	13:07	月	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	その他
4	10月2日	21:58	火	乾燥	軽乗×普乗	前方不注意	追突
5	1月31日	6:25	水	乾燥	軽貨×普乗	前方不注意	追突
6	5月21日	15:55	月	乾燥	軽乗×普乗	前方不注意	追突
7	7月7日	23:46	土	乾燥	軽乗×普乗	前方不注意	追突
8	4月17日	19:25	火	乾燥	軽乗×軽貨	前方不注意	追突
9	6月29日	14:26	金	乾燥	普乗×軽貨	動静不注意	追突

写真位置




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 10 交差点名:芳川町交差点(南区 芳川町) 7件






平成30年 事故状況





No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	2月4日	11:35	日	乾燥	軽乗×軽乗	動静不注視	追突
2	10月17日	17:23	水	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
3	9月25日	15:15	火	乾燥	中貨×普乗	動静不注視	追突
4	4月18日	17:20	水	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
5	7月21日	12:51	土	乾燥	普乗×普乗	その他	右折時
6	1月30日	7:30	火	乾燥	軽乗×原付	ブレーキ操作不適	追突
7	5月29日	17:34	火	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突



令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 11 交差点名:野口町交差点(中区 野口町・船越町・中央二丁目) 7件




凡 例	
車両区分	← 自動車
	← - - 二輪車(原付含む)
	← 自転車
	← - - 歩行者
事故類型	← ○ ← 追突事故
	○ ← 出会い頭事故
	○ ← 右直事故
	○ ← 左折事故








平成30年 事故状況

No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	1月8日	18:50	月	湿潤	軽乗×普乗	前方不注意	追突
2	6月20日	8:45	水	乾燥	軽貨×軽乗	動静不注意	追突
3	7月25日	14:10	水	乾燥	普乗×軽乗	動静不注意	右直
4	9月1日	18:40	土	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	その他
5	8月1日	21:15	水	乾燥	軽乗×普乗	安全不確認	出会い頭
6	2月9日	21:15	金	乾燥	普乗×普乗	ブレーキ操作不適	追突
7	9月28日	19:20	金	乾燥	軽乗×普乗	動静不注意	追突

写真位置




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 12 交差点名:頭陀寺町北交差点(南区 頭陀寺町) 7件








平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	10月18日	8:50	木	乾燥	軽貨×普貨	前方不注意	追突
2	6月8日	21:29	金	湿潤	軽貨×自転車	安全不確認	右折時
3	5月2日	20:30	水	湿潤	普乗×自転車	安全不確認	右折時
4	11月13日	18:05	火	湿潤	普乗×軽乗	動静不注意	追突
5	10月14日	17:20	日	乾燥	軽乗×普乗	前方不注意	追突
6	11月24日	18:10	土	乾燥	軽乗×普乗	安全不確認	右直
7	12月14日	12:05	金	乾燥	軽乗×軽乗	動静不注意	追突




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 13 交差点名:名塚町中交差点(中区名塚町) 7件





平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	4月13日	12:00	金	乾燥	軽乗×軽貨	動静不注視	追突
2	2月12日	6:50	月	乾燥	軽乗×普乗	前方不注視	追突
3	4月12日	6:55	木	湿潤	軽貨×普乗	前方不注視	追突
4	9月19日	7:30	水	乾燥	普乗×軽乗	動静不注視	追突
5	3月19日	8:45	月	乾燥	普乗×普乗	優先通行妨害	右直
6	6月6日	19:55	水	乾燥	普乗×軽貨	動静不注視	追突
7	6月13日	15:05	水	乾燥	普乗×普乗	ブレーキ操作不適	追突

写真位置







令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 14 交差点名:参野町交差点南(南区 参野町) 6件




平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	9月22日	19:55	土	乾燥	普乗×普乗	前方不注意	追突
2	10月9日	14:18	火	乾燥	軽乗×自二	動静不注意	追突
3	6月25日	7:08	月	乾燥	普乗×軽乗	安全不確認	追突
4	10月10日	17:56	水	乾燥	軽乗×軽乗	安全不確認	その他
5	7月10日	11:13	火	乾燥	軽乗×普乗	動静不注意	追突
6	1月12日	12:20	金	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	追突






写真位置










令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 15 交差点名:天竜川駅入口交差点南(東区 天竜川町) 5件




平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	7月31日	6:53	火	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	出合い頭
2	4月16日	19:30	月	乾燥	普乗×軽乗	一時不停止	出合い頭
3	6月29日	13:32	金	乾燥	普乗×普乗	一時不停止	出合い頭
4	11月4日	17:32	日	湿潤	軽乗×普乗	安全不確認	右折時
5	3月25日	19:50	日	乾燥	軽乗×普乗	一時不停止	出合い頭









令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 16 交差点名:長鶴交差点西(東区 長鶴町) 5件




平成30年 事故状況






No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	4月9日	17:16	月	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
2	7月24日	7:35	火	乾燥	普乗×普乗	交差道路通行車両	出会い頭
3	7月30日	8:55	月	乾燥	自転車×軽貨	安全不確認	出会い頭
4	2月26日	16:48	月	乾燥	軽乗×普乗	交差道路通行車両	出会い頭
5	1月12日	6:55	金	乾燥	軽二輪×軽乗	その他	出会い頭



写真位置




令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 17 交差点名: 船越公園前交差点北 (中区 船越町・茄子町) 5件




平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	12月19日	16:48	水	乾燥	普乗×普乗	動静不注視	追突
2	11月16日	18:00	金	乾燥	普乗×自転車	安全不確認	その他
3	1月8日	20:07	月	湿潤	対象外当事者×普乗	不明	出会い頭
4	2月17日	12:00	土	乾燥	軽乗×軽乗	信号無視	出会い頭
5	8月28日	17:52	火	乾燥	準中貨×軽乗	安全不確認	その他

写真位置







令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 18 交差点名:寺島町南交差点北(中区 寺島町) 4件




平成30年 事故状況

No.	月日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	2月4日	19:45	日	乾燥	普乗×軽乗	安全不確認	追突
2	3月14日	14:19	水	乾燥	普乗×普乗	安全不確認	出会い頭
3	10月12日	19:15	金	乾燥	普乗×原付	安全不確認	出会い頭
4	8月15日	18:40	水	湿潤	普乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道






写真位置








令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 19 交差点名:名塚町中交差点西(中区 名塚町・向宿二丁目・向宿三丁目) 4件




平成30年 事故状況

No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	9月9日	18:58	日	乾燥	普乗×普乗	ブレーキ操作不適	追突
2	3月17日	17:59	土	乾燥	原付×軽乗	前方不注視	追突
3	7月2日	10:18	月	乾燥	普乗×原付	信号無視	出合い頭
4	1月13日	21:13	土	乾燥	普乗×原付	安全不確認	右直





令和元年度(指定) 交通事故多発交差点 NO. 20 交差点名:成子交差点東(中区 海老塚一丁目) 3件



凡 例	
車 両 区 分	← 自動車
	← - - 二輪車(原付含む)
	← 自転車
	← - - 歩行者
事 故 類 型	← ○ ← 追突事故
	○ ← ○ 出会い頭事故
	○ ← 右直事故
	○ ← 左折事故



平成30年 事故状況							
No.	月 日	時間	曜日	路面	当事者	事故原因	事故類型
1	5月24日	12:25	木	乾燥	普乗×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道
2	10月19日	19:25	金	乾燥	原付×歩行者	横断歩行者妨害	横断歩道
3	11月19日	8:25	月	乾燥	普乗×軽乗	前方不注視	追突

