


経費削減

1 2021/4/1:萩丘: 便座 (ひび割れ) 取替

施工前



施工中



施工後



施工前



施工中



施工後



3 2021/4/1:第2 吹上 出窓漏水対応 (コーキング 処理)

施工前



施工中



施工後



4 2021/4/1:今切: 倉庫ドア開閉調整

施工前



施工中



施工後



5 2021/4/6:今切: 倉庫ドア開閉調整

施工前



施工中



施工後



施工前



施工中



施工後



経費削減

7 2021/4/8:中田島:浴室照明不点(接触調整)


施工前



施工中



施工後



8 2021/4/8:中田島 倉庫ドア開閉(クローザー)調整

施工前



施工中



施工後



9 2021/4/9:萩丘 台所排水ワントラップ欠如 (設置)

施工前



施工中



施工後



10 2021/4/16:小沢渡: 便座 (ひび割れ) 中古取替

施工前



施工中




施工後



施工前



施工中



施工後



施工前



施工中



施工後



経費削減

13 2021/4/27:鷺の宮:栩1-西階段:ステップ接着補修

施工前



施工中



施工後



施工前



施工中



施工後

