

令和4年11月7日

市民文教委員会

市民部スポーツ振興課


江之島ビーチコート[®]の土壌調査の分析結果について（速報）

1 経緯

- ・ 基本設計のためのボーリング調査（3か所）を実施。
- ・ ボーリング調査の結果、3か所中2か所に、廃棄物層が存在することが明らかになったことから、土壌汚染対策法に定められた指定基準に関して簡易調査を行った。あわせて、ダイオキシン類についても調査した。
- ・ 簡易調査の結果、有害物質が廃棄物層内にあることが判明したため、詳細な土壌調査を実施した。

2 調査の結果（速報） 別紙のとおり

《江之島ビーチコート整備事業》 土壌調査業務 分析結果速報



| 凡例 | |
|-----------------------|--|
| | 調査対象地 |
| 埋設廃棄物の確認 (調査地点 386か所) | |
| | 廃棄物層あり 202か所 52.3% |
| | 廃棄物層なし 184か所 47.7% |
| 土壌汚染調査 | |
| | 分析実施箇所 (カドミウム及びその化合物) (ふっ素及びその化合物) |
| | 分析実施箇所(ダイオキシン類) |
| 分析結果 | |
| カドミウム及びその化合物 | |
| 基準適合 | 202か所 100.0% |
| 基準不適合 | 0か所 0% |
| ふっ素及びその化合物 | |
| 基準適合 | 202か所 100.0% |
| 基準不適合 | 0か所 0% |
| ダイオキシン類 | |
| | 調査エリア(約1000㎡毎) |
| 基準適合 | 5エリア 100.0% |
| 基準不適合 | 0エリア 0% |