浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
危機管理課	危機管理課	防災学習センター					中央	山下町	Ⅱ	1960	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
危機管理課	危機管理課	防災学習センター	多目的施設				中央	山下町	新	1989				
総務部	文書行政課	佐鳴台文書センター	閲覧室				中央	佐鳴台三丁目	Ⅰａ	1978	1.51	1.00	1.51	H18耐震補強済
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所				中央	雄踏町	Ⅱ	1971	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
企画調整部	情報システム課	地域情報センター					中央	中央一丁目	新	1997				
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	北館				中央	元城町	Ⅱ	1965	0.70	0.90	0.78	S59耐震補強済(旧ET値による補強) 3次診断結果
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	本館				中央	元城町	Ⅱ	1980	0.80	0.90	0.89	
財務部	アセットマネジメント推進課	元目分庁舎					中央	元目町	Ⅱ	1975	0.87	0.95	0.92	
財務部	アセットマネジメント推進課	鴨江分庁舎					中央	鴨江三丁目	Ⅰｂ	1973	0.98	0.95	1.03	
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所				中央	三方原町	新	1986				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂				中央	三方原町	新	2007				
市民部	市民協働・地域政策課	はまこら（市民協働センター）					中央	中央一丁目	新	2002				
市民部	ＵＤ・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター（あいホール）	駐車場				中央	幸三丁目	新	2002				
市民部	ＵＤ・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター（あいホール）	本館				中央	幸三丁目	新	2013				
市民部	創造都市・文化振興課	旧浜松銀行協会	木下恵介記念館				中央	栄町	Ⅱ	1930	0.83	1.10	0.75	
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Ｃゾーン（展示イベントホール）	展示イベントホール				中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Ａゾーン（大ホール・中ホール・コングレスセン	ホール・センター				中央	板屋町	新	1994				特定天井
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Ｄゾーン（楽器博物館・研修交流センター）	楽器博物館・研修交流センター				中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	茶室「松韻亭」	本館				中央	鹿谷町	新	1997				
市民部	創造都市・文化振興課	鴨江アートセンター	鴨江アートセンター				中央	鴨江町	Ⅰａ	1928	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
市民部	創造都市・文化振興課	浜松科学館	本館				中央	北寺島町	新	1986				
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園浜松球場	野球場（1塁ｽﾀﾝﾄﾞ、3塁ｽﾀﾝﾄﾞ、ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏ｽﾀﾝﾄﾞ）				中央	上島六丁目	Ⅰａ	1979	1.27	1.00	1.27	H15耐震補強済 3棟内最低値を示す
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場用具庫棟				中央	上島六丁目	Ⅱ	1980	0.83	1.10	0.75	
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場メインスタンド				中央	上島六丁目	Ⅰａ	1980	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場トレーニング棟				中央	上島六丁目	Ⅰａ	1980	1.81	1.10	1.65	
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	管理棟				中央	西丘町	新	1993				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	副競技管理棟				中央	西丘町	新	2000				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	テニスコート上屋				中央	西丘町	新	2002				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	競技管理室				中央	西丘町	新	1993				
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟				中央	和田町	新	1990				特定天井

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ				中央	篠原町	新	2009				
市民部	文化財課	賀茂真淵記念館	本館				中央	東伊場一丁目	新	1984				
市民部	美術館	美術館	トラックヤード棟				中央	松城町	新	2018				
市民部	美術館	美術館	本館				中央	松城町	Ｉｂ	1971	1.16	1.10	1.05	
市民部	博物館	博物館	本館				中央	蜆塚四丁目	Ｉｂ	1978	1.12	1.00	1.12	
市民部	中央図書館	中央図書館	図書館				中央	松城町	Ｉａ	1981	1.61	1.10	1.46	
市民部	中央図書館	南図書館	図書館				中央	海老塚二丁目	新	1992				
市民部	中央図書館	城北図書館	図書館				中央	和地山二丁目	新	2006				
市民部	中央図書館	北図書館	図書館				中央	葵東一丁目	新	1983				
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館				中央	積志町	Ⅱ	1980	0.81	1.10	0.74	
市民部	中央図書館	東図書館	図書館				中央	子安町	新	1982				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館				中央	大人見町	新	2004				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟				中央	大人見町	新	2004				
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館					中央	舞阪町	新	1990				
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館				中央	雄踏町	新	1998				
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館				中央	下江町	新	1984				
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館				中央	小沢渡町	新	1997				
健康福祉部	福祉総務課	福祉交流センター	本館				中央	成子町	新	1984				特定天井（対策済）
健康福祉部	福祉総務課	文丘集会所	集会所				中央	文丘町	Ｉｂ	1981	1.21	1.10	1.10	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	城北会館	本館				中央	文丘町	Ｉｂ	1978	1.17	1.10	1.06	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江西会館	江西会館・江西児童館				中央	春日町	新	1982				
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	北星会館	本館・北星児童館				中央	花川町	Ｉａ	1979	1.54	1.10	1.40	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江東会館	本館				中央	富吉町	Ⅱ	1980	0.91	1.10	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	富吉納骨堂	納骨堂				中央	富吉町	新	1982				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターいたや（いきいきプラザ中央）					中央	板屋町	新	2001				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター竜西	本館				中央	中郡町	新	1988				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖東	本館				中央	和地町	Ⅱ	1970	0.83	1.00	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖南	本館				中央	馬郡町	新	1985				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター舞阪	本館				中央	舞阪町	新	1983				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター陽だまり					中央	舞阪町	新	2001				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターつつじ	本館			中央	雄踏町	新	1991				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター江之島	本館			中央	江之島町	Ⅰａ	1980	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター可美	本館			中央	増楽町	新	1992				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター青龍	本館			中央	青屋町	新	2003				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター萩原	本館			中央	初生町	新	1991				
健康福祉部	障害者政策課	子どものこころの診療所	旧市立診療所			中央	鴨江二丁目	Ⅱ	1974	1.00	1.10	0.91	
健康福祉部	障害者政策課	子どものこころの診療所	旧夜間救急室			中央	鴨江二丁目	Ⅰｂ	1975	1.34	1.10	1.22	
健康福祉部	障害者政策課	根洗学園	管理棟			中央	根洗町	新	2011				
健康福祉部	障害者政策課	根洗学園	増築棟			中央	根洗町	Ⅱ	1975	0.76	1.10	0.69	
健康福祉部	障害者政策課	根洗学園	本館			中央	根洗町	Ⅱ	1973	0.86	1.10	0.78	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	立体駐車場棟			中央	佐鳴台五丁目	新	2020				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	１号館			中央	富塚町	Ⅰａ	1973	－	0.90	－	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	２号館			中央	富塚町	Ⅰａ	1975	－	0.90	－	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	B棟			中央	富塚町	新	1995				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	渡り廊下棟			中央	富塚町	新	1997				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	D1棟			中央	富塚町	新	2000				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	A棟			中央	佐鳴台五丁目	新	2023				
健康福祉部	病院管理課	あゆみ保育園	保育園			中央	佐鳴台五丁目	新	2003				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	機能訓練棟			中央	和合北一丁目	新	2001				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	病棟・中央診療棟			中央	和合北一丁目	新	2014				
健康福祉部	健康増進課	口腔保健医療センター				中央	鴨江二丁目	新	1982				
健康福祉部	看護専門学校	看護専門学校	校舎			中央	佐鳴台五丁目	新	2019				
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所			中央	上西町	新	1999				
健康福祉部	保健総務課	保健所	庁舎			中央	鴨江二丁目	Ⅱ	1981	0.79	1.00	0.79	
健康福祉部	動物愛護教育センター	動物愛護教育センター				中央	舘山寺町	新	2014				
こども家庭部	こども若者政策課	子育て情報センター	本館（なのはな保育園内）			中央	中央三丁目	新	2005				
こども家庭部	こども若者政策課	浜松こども館	浜松こども館			中央	鍛冶町	新	2001				
こども家庭部	幼保運営課	南保育園	保育園			中央	浅田町	Ⅰａ	1974	1.46	1.10	1.33	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	鴨江保育園	保育園			中央	鴨江二丁目	Ⅰｂ	1976	1.01	1.00	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	花川保育園	保育園			中央	西丘町	Ⅰｂ	1975	1.36	1.10	1.24	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
こども家庭部	幼保運営課	江西保育園	保育園				中央	神田町	Ｉａ	1976	1.45	1.10	1.32	
こども家庭部	幼保運営課	権現谷保育園	保育園				中央	富塚町	Ｉａ	1977	1.38	1.10	1.25	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台こども園	園舎				中央	佐鳴台三丁目	新	2023				
こども家庭部	幼保運営課	寺島保育園	保育園				中央	寺島町	Ｉａ	1978	1.44	1.10	1.31	H31耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	西保育園	保育園				中央	布橋二丁目	Ｉａ	1978	1.46	1.10	1.33	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	花川幼稚園	教室棟	1			中央	花川町	Ｉａ	1978	1.54	1.10	1.40	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町保育園	保育園				中央	中野町	Ｉａ	1974	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育室棟				中央	有玉北町	新	2002				
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育園				中央	有玉北町	Ｉａ	1972	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	増築棟				中央	有玉北町	Ｉａ	1973	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	笠井保育園	保育園				中央	笠井町	新	1992				
こども家庭部	幼保運営課	和田幼稚園	教室棟	1			中央	薬師町	Ⅱ	1978	0.74	1.10	0.67	
こども家庭部	幼保運営課	与進幼稚園	教室棟	6			中央	市野町	Ⅱ	1981	1.06	1.10	0.96	
こども家庭部	幼保運営課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1			中央	豊西町	Ｉａ	1978	2.10	1.10	1.91	
こども家庭部	幼保運営課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11			中央	笠井町	新	2002				
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室棟	5	－	1	中央	中野町	Ⅱ	1972	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5	－	2	中央	中野町	Ⅱ	1973	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1			中央	中郡町	Ｉａ	1979	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6			中央	有玉北町	Ⅱ	1975	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7			中央	西ケ崎町	Ｉａ	1979	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	神田原保育園	保育園				中央	西山町	Ｉｂ	1969	1.27	1.10	1.15	
こども家庭部	幼保運営課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1			中央	神ケ谷町	新	1993				
こども家庭部	幼保運営課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1			中央	伊左地町	Ⅱ	1974	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	和地幼稚園	教室・管理棟	1	－	1	中央	和地町	Ｉａ	1973	3.97	1.10	3.61	
こども家庭部	幼保運営課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6			中央	舘山寺町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5			中央	村櫛町	Ｉｂ	1981	1.11	1.10	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第１保育園	園舎				中央	舞阪町	新	1981				
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第２保育園	園舎	1			中央	舞阪町	Ｉａ	1972	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	舞阪幼稚園	園舎	1			中央	舞阪町	Ⅱ	1976	0.97	1.10	0.88	
こども家庭部	幼保運営課	雄踏保育園					中央	雄踏町	新	1994				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1	－	1	中央	雄踏町	Ⅱ	1971	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済（旧ET値による補強）
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	保育室棟	1	－	2	中央	雄踏町	Ⅱ	1974	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済（旧ET値による補強）
こども家庭部	幼保運営課	可美保育園	保育園				中央	若林町	新	1989				
こども家庭部	幼保運営課	南の星幼稚園	教室・管理棟				中央	西島町	新	2011				
こども家庭部	幼保運営課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8			中央	芳川町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	白脇幼稚園	教室棟	1			中央	寺脇町	Ⅱ	1978	1.03	1.10	0.94	
こども家庭部	幼保運営課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7			中央	飯田町	Ⅱ	1980	0.73	1.10	0.66	
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	遊戯室棟	4			中央	増楽町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	教室・管理棟	5			中央	増楽町	新	1992				
こども家庭部	幼保運営課	三方原保育園	保育園				中央	東三方町	Ⅰb	1981	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼保運営課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10			中央	豊岡町	新	1983				
こども家庭部	幼保運営課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7			中央	三方原町	Ⅱ	1979	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	初生幼稚園	教室・管理棟	8			中央	初生町	Ⅱ	1979	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	中部学園放課後児童会	放課後児童会				中央	鹿谷町	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とみつか放課後児童会	放課後児童会				中央	富塚町	新	2016				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あがたい放課後児童会	放課後児童会				中央	東伊場二丁目	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さとう第２放課後児童会	放課後児童会				中央	佐藤二丁目	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たかだい放課後児童会	放課後児童会				中央	泉町	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あおぞら放課後児童会	放課後児童会				中央	高丘東三丁目	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こりす・こりす第２放課後児童会	放課後児童会				中央	富塚町	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かものこ放課後児童会	児童福祉施設				中央	西伊場町	新	2001				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こうま放課後児童会	社会福祉施設				中央	曳馬一丁目	新	2011				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ひろさわ放課後児童会	社会福祉施設				中央	広沢二丁目	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ふなこし放課後児童会	社会福祉施設				中央	船越町	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みずほ放課後児童会	放課後児童会				中央	高丘北三丁目	新	2015				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	葵西放課後児童会	児童福祉施設				中央	葵西二丁目	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	広沢子育て支援ひろば	児童福祉施設				中央	広沢三丁目	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	若竹第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	向宿三丁目	新	2007				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなる放課後児童会	児童福祉施設				中央	佐鳴台三丁目	新	2007				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	おおせ放課後児童会	放課後児童会				中央	大瀬町	新	2016				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第４・第５放課後児童会	放課後児童会				中央	天王町	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ありたま・ありたま第２放課後児童会	放課後児童会				中央	有玉南町	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	積志ひまわり放課後児童会	社会福祉施設				中央	積志町	新	2009				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たけの子放課後児童会	放課後児童会				中央	安間町	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	和田っ子放課後児童会	社会福祉施設				中央	薬師町	新	2011				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ放課後児童会	児童福祉施設				中央	笠井町	新	2001				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第３放課後児童会	児童福祉施設				中央	天王町	新	2003				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	すぎの子第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	中野町	新	2004				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	笠井町	新	2004				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第１・第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	天王町	新	2006				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよにしっこ放課後児童会	児童福祉施設				中央	豊西町	新	2006				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	与進北放課後児童会	児童福祉施設				中央	市野町	新	2006				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	伊佐見放課後児童会	社会福祉施設				中央	伊左地町	新	2009				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	西都台放課後児童会	４教室＝放課後児童会３教室＋小学校１教室				中央	西鴨江町	新	2002				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	西都台放課後児童会	児童福祉施設				中央	西鴨江町	新	2003				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	篠浜放課後児童会	児童福祉施設				中央	篠原町	新	2004				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	松かげ第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	神ケ谷町	新	2004				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	めだか放課後児童会	児童福祉施設				中央	入野町	新	2004				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	どんぐり第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	大平台三丁目	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	わじ第１放課後児童会	児童福祉施設				中央	湖東町	新	2006				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	庄内学園放課後児童会	社会福祉施設				中央	庄内町	新	2014				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	舞阪なかよし放課後児童会	社会福祉施設				中央	舞阪町	新	2013				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	雄踏なかよし第１放課後児童会	放課後児童会室				中央	雄踏町	新	2007				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ第２放課後児童会	児童福祉施設				中央	芳川町	Ｉａ	1976	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ放課後児童会	放課後児童会				中央	芳川町	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	放課後児童会				中央	寺脇町	新	2024				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かわわ放課後児童会	社会福祉施設				中央	東町	新	2014				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	いなほ放課後児童会	児童福祉施設				中央	飯田町	新	2007				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	社会福祉施設				中央	寺脇町	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	芳北小放課後児童会	社会福祉施設				中央	頭陀寺町	新	2013				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みかた放課後児童会	放課後児童会				中央	三方原町	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	はつおい放課後児童会	児童福祉施設				中央	初生町	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよおか放課後児童会	児童福祉施設				中央	豊岡町	新	2006				
環境部	一般廃棄物対策課	北部収集窓口センター	事務所				中央	半田山二丁目	新	1985				
環境部	廃棄物処理施設課	東部衛生工場	管理棟				中央	豊町	新	1986				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	工場棟				中央	篠原町	新	2009				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	管理棟				中央	篠原町	新	2009				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	計量棟				中央	篠原町	新	2009				
環境部	廃棄物処理施設課	西部衛生工場	管理棟				中央	伊左地町	Ⅱ	1981	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟				中央	平松町	新	1990				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟				中央	平松町	新	1990				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破砕処理センター				中央	平松町	新	1992				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	第1浸出水処理施設				中央	平松町	新	1989				
環境部	平和清掃事業所	南部清掃センター	事務所棟				中央	堤町	新	1998				
産業部	産業振興課	計量検査所	本館				中央	住吉二丁目	Ⅰａ	1978	1.79	1.10	1.63	
産業部	産業振興課	公営競技場	第３スタンド				中央	和合町	Ⅱ	1972	0.71	1.00	0.71	
産業部	産業振興課	公営競技場	第５グリーンスタンド				中央	和合町	Ⅱ	1976	0.86	1.00	0.86	
産業部	産業振興課	公営競技場	公営競技事務所				中央	和合町	Ⅱ	1980	0.72	1.20	0.60	
産業部	産業振興課	公営競技場	競走会事務所				中央	和合町	Ⅲ	1967	0.59	1.10	0.54	
産業部	産業振興課	公営競技場	インフォメーション・前売発売所				中央	和合町	Ⅱ	1969	1.02	1.10	0.93	
産業部	産業振興課	公営競技場	食堂				中央	和合町	Ⅰｂ	1976	1.22	1.10	1.11	
産業部	産業振興課	公営競技場	婦人休憩所				中央	和合町	新	1992				
産業部	産業振興課	公営競技場	メインスタンド棟				中央	和合町	新	2022				
産業部	産業振興課	公営競技場	入場門管理棟				中央	和合町	新	2024				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館				中央	流通元町	新	1983				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館				中央	流通元町	Ⅰｂ	1971	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済
産業部	観光・シティプロモーション課	北寺島倉庫	事務所・休憩所				中央	北寺島町	新	2016				
産業部	労働政策課	勤労福祉センター	会館				中央	船越町	新	1984				
産業部	労働政策課	勤労福祉センター	集会所				中央	船越町	新	2026				
産業部	労働政策課	家内労働福祉センター	本館（内職センター）				中央	曳馬六丁目	新	1996				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館			中央	伊左地町	Ⅱ	1980	0.96	1.10	0.87	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所（西側）			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所（東側）			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（中央）			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（青果側）			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（水産側）			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.80	1.00	0.80	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫			中央	新貝町	Ⅰb	1979	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟			中央	新貝町	Ⅰa	1979	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟			中央	新貝町	Ⅰa	1979	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟（2）			中央	新貝町	新	1998				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所			中央	新貝町	新	2000				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫			中央	新貝町	新	1999				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所			中央	新貝町	新	1988				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設			中央	新貝町	新	1995				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟（1）			中央	新貝町	新	1998				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟			中央	上西町	新	1983				
都市整備部	市街地整備課	駅南地下駐車場	駐車場			中央	砂山町	新	1993				
都市整備部	市街地整備課	駅北駐車場	駐車場			中央	中央三丁目	新	1990				
都市整備部	市街地整備課	ザザシティ駐車場	駐車場			中央	鍛冶町	新	2000				
都市整備部	緑政課	富塚椎ノ木谷特別緑地保全地区	管理棟			中央	富塚町	新	1994				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	旧管理事務所			中央	舘山寺町	Ⅰa	1970	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	クリスタルパレス			中央	舘山寺町	新	1996				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	メインエントランス			中央	舘山寺町	新	1996				
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター			中央	大塚町	Ⅰa	1975	1.82	1.10	1.65	
都市整備部	公園管理事務所	和地山公園集会所				中央	和地山三丁目	新	2016				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	北岸地区管理棟			中央	富塚町	新	2007				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
都市整備部	公園管理事務所	四ツ池公園	公園管理課事務所棟			中央	上島六丁目	新	2002				
都市整備部	公園管理事務所	浜松城公園天守閣	天守閣（浜松城）			中央	元城町	Ⅱ	1957	0.68	0.95	0.72	
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所			中央	豊町	新	1987				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所			中央	入野町	Ⅱ	1979	0.80	1.10	0.73	
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第２艇庫（漕艇場）			中央	入野町	新	1990				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第３艇庫（漕艇場）			中央	入野町	新	2001				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟			中央	雄踏町	新	1990				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟			中央	雄踏町	新	1985				
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所			中央	白羽町	新	1987				
都市整備部	動物園	動物園	正門・売札所			中央	舘山寺町	新	1983				
都市整備部	動物園	動物園	昆虫館			中央	舘山寺町	新	1983				
都市整備部	動物園	動物園	象舎前休憩所			中央	舘山寺町	新	1992				
都市整備部	動物園	動物園	管理事務所			中央	舘山寺町	新	1982				
都市整備部	動物園	動物園	汚水処理センター管理棟			中央	舘山寺町	新	1983				
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所	事務所棟			中央	北寺島町	新	1997				
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所（三方原）	事務所棟			中央	東三方町	新	1995				
消防局	消防局・消防総務課	消防局	消防庁舎			中央	下池川町	新	1991				
消防局	消防局・消防総務課	消防局・中消防署	消防庁舎			中央	下池川町	新	1991				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署鴨江出張所・浜松第１６分団	消防施設			中央	鴨江二丁目	新	2010				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署高台出張所	消防庁舎			中央	住吉五丁目	新	2026				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署富塚出張所・浜松第８分団	消防庁舎			中央	富塚町	新	1987				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署相生出張所・浜松第７分団	消防庁舎			中央	相生町	新	1988				
消防局	消防局・消防総務課	南消防署	消防庁舎			中央	森田町	Ｉａ	1972	1.47	1.00	1.47	
消防局	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎			中央	篠ケ瀬町	Ｉｂ	1977	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済
消防局	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎			中央	有玉南町	新	2002				
消防局	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎			中央	上石田町	新	1999				
消防局	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	庁舎			中央	庄内町	新	2022				
消防局	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎			中央	伊左地町	Ｉｂ	1979	1.24	1.10	1.13	一部Ｓ造
消防局	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎			中央	馬郡町	新	1991				
消防局	消防局・消防総務課	西消防署大平台出張所	庁舎			中央	大平台三丁目	新	2014				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
消防局	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎				中央	四本松町	新	2018				
消防局	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所・浜松第１３分団	消防庁舎				中央	白羽町	Ｉｂ	1981	1.26	1.10	1.15	
消防局	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎				中央	三方原町	新	1993				
消防局	中消防署	浜松第１分団	分団庁舎				中央	元城町	新	1987				
消防局	中消防署	浜松第２分団	分団庁舎				中央	中央二丁目	新	2000				
消防局	中消防署	浜松第３分団	分団庁舎				中央	布橋二丁目	新	1990				
消防局	中消防署	浜松第４分団	分団庁舎				中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1977	0.86	1.20	0.72	
消防局	中消防署	浜松第５分団	分団庁舎				中央	北寺島町	新	1994				
消防局	中消防署	浜松第６分団	分団庁舎				中央	下池川町	新	2004				
消防局	中消防署	浜松第９分団	庁舎				中央	曳馬六丁目	新	2021				
消防局	中消防署	浜松第１０分団	分団庁舎				中央	幸五丁目	Ⅱ	1968	0.78	1.21	0.64	
消防局	中消防署	浜松第１１分団	分団庁舎				中央	助信町	新	1985				
消防局	中消防署	浜松第１２分団	分団庁舎				中央	上浅田一丁目	Ｉａ	1968	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
消防局	中消防署	浜松第１５分団	分団庁舎				中央	野口町	Ｉａ	1980	1.54	1.20	1.28	H19耐震補強済
消防局	中消防署	浜松第２８分団	分団庁舎				中央	花川町	Ｉｂ	1970	1.11	1.10	1.01	
消防局	東消防署	浜松第１４分団	分団庁舎				中央	神立町	Ｉａ	1979	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済
消防局	東消防署	浜松第２０分団	分団庁舎				中央	篠ケ瀬町	新	1995				
消防局	東消防署	浜松第２１分団	分団庁舎				中央	市野町	Ⅱ	1978	0.71	1.00	0.71	
消防局	東消防署	浜松第２２分団	分団庁舎				中央	笠井町	新	2001				
消防局	東消防署	浜松第２４分団	分団庁舎				中央	中野町	Ｉｂ	1979	1.37	1.20	1.14	
消防局	東消防署	浜松第３４分団	分団庁舎				中央	有玉北町	新	1993				
消防局	西消防署	浜松第３３分団	分団庁舎				中央	入野町	Ｉａ	1979	1.54	1.20	1.28	
消防局	西消防署	浜松第３２分団	分団庁舎				中央	大久保町	Ｉａ	1979	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済
消防局	西消防署	浜松第３６分団	分団庁舎				中央	佐浜町	Ｉａ	1975	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済
消防局	西消防署	浜松第３７分団	分団庁舎				中央	和地町	Ｉａ	1976	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
消防局	西消防署	浜松第３８分団	分団庁舎				中央	篠原町	新	1982				
消防局	西消防署	浜松第３９分団	分団庁舎				中央	白洲町	Ｉａ	1981	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済
消防局	西消防署	浜松第４０分団	分団庁舎				中央	村櫛町	Ⅱ	1973	0.98	1.10	0.89	
消防局	西消防署	浜松第４６分団	分団庁舎				中央	雄踏町	新	1997				
消防局	西消防署	浜松第４５分団	分団庁舎				中央	雄踏町	新	1983				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
消防局	南消防署	浜松第１７分団	分団庁舎				中央	西島町	新	2017				
消防局	南消防署	浜松第２７分団	分団庁舎				中央	飯田町	新	1983				
消防局	南消防署	浜松第１８分団	分団庁舎				中央	東町	新	1998				
消防局	南消防署	浜松第１９分団	分団庁舎				中央	新橋町	Ⅰａ	1976	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済
消防局	南消防署	浜松第２６分団	分団庁舎				中央	芳川町	新	1990				
消防局	南消防署	浜松第４１分団	分団庁舎				中央	若林町	Ⅱ	1980	0.80	1.21	0.66	
消防局	北消防署	浜松第２９分団	分団庁舎				中央	三方原町	新	1991				
消防局	北消防署	浜松第３０分団	分団庁舎				中央	豊岡町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	鴨江町	Ⅱ	1959	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1	－	4	中央	鴨江町	Ⅱ	1962	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[2-1]給食室	2	－	1	中央	鴨江町	Ⅰｂ	1971	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[11]給食室・特別教室棟（北棟）	11			中央	鴨江町	Ⅰｂ	1979	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	屋内運動場	12			中央	鴨江町	Ⅰａ	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-1]給食・普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	中央二丁目	新	1998				
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-2]管理・特別教室棟（北棟）	1	－	2	中央	中央二丁目	新	1998				
学校教育部	教育施設課	東小学校	屋内運動場	1	－	5	中央	中央二丁目	新	1998				
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2			中央	東伊場二丁目	Ⅰａ	1957	1.27	1.00	1.27	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	屋内運動場	15			中央	東伊場二丁目	Ⅰａ	1978	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[17]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	17			中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1979	0.98	1.00	0.98	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3	－	1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1971	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3	－	2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1972	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-3]普通教室棟（北棟）	3	－	3	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1973	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-1]普通・特別教室棟（南棟）	16	－	1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1974	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-2]普通・特別教室棟（南棟）	16	－	2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1977	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[21]給食室	21			中央	向宿三丁目	Ⅰａ	1978	1.95	1.00	1.95	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[24]普通特別教室棟（南棟）	24			中央	向宿三丁目	新	1982				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	屋内運動場	26			中央	向宿三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[29]特別教室棟（南棟）	29			中央	向宿三丁目	新	1996				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[1-1]管理・普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[1-2]管理・普通教室棟（北棟）	1	－	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[1-3]管理・普通教室棟（北棟）	1	－	3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1972	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[12-1]普通教室棟（南棟）	12	－	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1974	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[12-2]普通教室棟（南棟）	12	－	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1975	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[12-3]普通教室棟（南棟）	12	－	3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1976	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	屋内運動場	16			中央	龍禅寺町	Ⅰａ	1977	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	竜禅寺小学校	[21]管理・普通教室棟（北棟）	21			中央	龍禅寺町	Ⅱ	1978	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-1]管理・普通教室棟（北棟）	2	－	1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1972	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-2]管理・普通教室棟（北棟）	2	－	2	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1971	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2	－	3	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1960	0.92	1.00	0.92	H2耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14	－	1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1973	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	屋内運動場	15			中央	布橋一丁目	Ⅰａ	1975	2.81	1.20	2.34	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[17]普通教室棟（南棟）	17			中央	布橋一丁目	Ⅱ	1979	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1			中央	佐藤二丁目	新	2006				
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10	－	1	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1972	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10	－	2	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1973	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-3]給食室・普通教室棟（北棟）	10	－	3	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-4]普通教室棟（北棟）	10	－	4	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	屋内運動場	18			中央	佐藤二丁目	Ⅰａ	1979	1.84	1.20	1.53	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4	－	1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1968	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4	－	2	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1971	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-3]給食室	4	－	3	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1974	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-4]管理・普通教室棟（南棟）	4	－	4	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1976	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-5]管理・普通教室棟（南棟）	4	－	5	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-6]管理・普通教室棟（南棟）	4	－	6	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[6-1]普通教室棟（南棟）	6	－	1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1965	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	屋内運動場	24			中央	広沢二丁目	Ⅰａ	1978	1.66	1.20	1.38	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1970	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1968	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済（旧ET値による補強）

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1960	0.78	1.00	0.78	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1	－	4	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1972	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-5]普通教室棟（南棟）	1	－	5	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1973	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-6]普通教室棟（南棟）	1	－	6	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1974	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-8]普通教室棟（南棟）	1	－	8	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	屋内運動場	19			中央	曳馬一丁目	Ⅰａ	1978	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[22]特別教室棟（北棟）	22			中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	0.93	1.00	0.93	
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[29]管理棟（東棟）	29			中央	曳馬一丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[1-1]普通・特別・管理教室棟（北棟）	1	－	1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	0.91	1.00	0.91	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-1]管理・普通教室棟（中棟）	2	－	1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-2]普通教室棟（中棟）	2	－	2	中央	幸五丁目	Ⅱ	1967	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	屋内運動場	6			中央	幸五丁目	Ⅰａ	1974	1.83	1.20	1.53	H7耐震補強済
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16			中央	幸五丁目	Ⅱ	1981	0.94	1.00	0.94	
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-1]普通教室棟	1	－	1	中央	富塚町	Ⅱ	1971	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-2]普通教室棟	1	－	2	中央	富塚町	Ⅰｂ	1969	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-3]普通・特別教室棟・給食室	1	－	3	中央	富塚町	Ⅱ	1972	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	屋内運動場	15			中央	富塚町	Ⅰａ	1975	2.14	1.20	1.78	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	寺脇町	Ⅰｂ	1964	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	寺脇町	Ⅰｂ	1965	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	寺脇町	Ⅰｂ	1966	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟（北棟）	12			中央	寺脇町	Ⅱ	1979	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15			中央	寺脇町	Ⅰａ	1979	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32] 管理室・普通教室棟	32			中央	寺脇町	新	2015				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟（北棟）	4			中央	神立町	Ⅱ	1967	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11	－	1	中央	神立町	Ⅱ	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11	－	2	中央	神立町	Ⅱ	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟（南棟）	12	－	1	中央	神立町	Ⅰａ	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟（南棟）	12	－	2	中央	神立町	Ⅰａ	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15			中央	神立町	Ⅱ	1974	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20			中央	神立町	Ⅰａ	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟（北棟）	23			中央	神立町	Ⅱ	1979	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟（南棟）	24			中央	神立町	Ⅰａ	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30			中央	神立町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟（北棟）	32			中央	神立町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35			中央	神立町	新	2015				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	給食室				中央	西浅田二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3	－	1	中央	西浅田二丁目	Ⅰａ	1966	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-2]普通教室棟（南棟）	3	－	2	中央	西浅田二丁目	Ⅰａ	1969	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-3]普通教室棟（南棟）	3	－	3	中央	西浅田二丁目	Ⅰａ	1972	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-4]管理・普通教室棟（南棟）	3	－	4	中央	西浅田二丁目	Ⅰａ	1978	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[21-1]普通教室棟（北棟）	21	－	1	中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1978	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22			中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1979	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	屋内運動場	26			中央	西浅田二丁目	Ⅰａ	1981	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-1]管理・特別・普通教室棟（東棟）	30	－	1	中央	上島一丁目	新	2002				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-2]特別教室棟（西棟）	30	－	2	中央	上島一丁目	新	2002				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	屋内運動場	32	－	2	中央	上島一丁目	新	2004				
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4	－	1	中央	西伊場町	Ⅰａ	1965	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4	－	2	中央	西伊場町	Ⅰａ	1964	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-1]管理・普通教室棟（南棟）	17	－	1	中央	西伊場町	Ⅰａ	1974	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-2]管理教室棟（南棟）	17	－	2	中央	西伊場町	Ⅰａ	1976	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-3]管理・普通教室棟（南棟）	17	－	3	中央	西伊場町	Ⅰａ	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	屋内運動場	24			中央	西伊場町	Ⅰａ	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5	－	1	中央	新橋町	Ⅱ	1971	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟（北棟）	5	－	2	中央	新橋町	Ⅱ	1973	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5	－	3	中央	新橋町	Ⅱ	1978	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟（南棟）	17			中央	新橋町	Ⅰａ	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟（南棟）	20			中央	新橋町	Ⅰａ	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21			中央	新橋町	Ⅰａ	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22			中央	新橋町	Ⅰａ	1979	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15	－	1	中央	東町	Ⅰａ	1975	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟　給食室	15	－	2	中央	東町	Ｉａ	1976	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15	－	3	中央	東町	Ｉａ	1977	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23			中央	東町	Ｉａ	1979	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25			中央	東町	Ｉａ	1980	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	船越小学校	体育館				中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	船越小学校	校舎				中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1967	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1	－	2	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1965	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2	－	1	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1971	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2	－	2	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-3]管理特別棟（南棟）	2	－	3	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-5]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2	－	5	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1973	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-6]特別教室棟（北棟）	2	－	6	中央	住吉一丁目	Ｉａ	1973	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-7]昇降所棟	2	－	7	中央	住吉一丁目	Ⅱ	1973	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	城北小学校	屋内運動場	20			中央	住吉一丁目	Ｉａ	1974	1.69	1.20	1.41	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟（北棟）	6	－	1	中央	薬師町	Ⅱ	1969	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟（北棟）	6	－	2	中央	薬師町	Ⅱ	1972	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟（北棟）	6	－	3	中央	薬師町	Ⅱ	1975	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	6	－	4	中央	薬師町	Ⅱ	1976	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20			中央	薬師町	Ｉａ	1977	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟（南棟）	24			中央	薬師町	Ｉａ	1979	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25			中央	薬師町	Ｉｂ	1980	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3	－	1	中央	天王町	Ｉｂ	1971	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟（南棟）	3	－	2	中央	天王町	Ｉｂ	1970	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟（南棟）	3	－	3	中央	天王町	Ｉｂ	1972	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11	－	1	中央	天王町	Ｉｂ	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11	－	2	中央	天王町	Ｉｂ	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟（北棟）	11	－	3	中央	天王町	Ｉｂ	1975	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11	－	5	中央	天王町	Ｉｂ	1973	1.22	1.10	1.11	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26			中央	天王町	新	1991				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟（南棟）	14	－	1	中央	豊西町	Ⅱ	1976	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟（南棟）	14	－	2	中央	豊西町	Ⅱ	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟（南棟）	14	－	3	中央	豊西町	Ⅱ	1978	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟（北棟）	19	－	1	中央	豊西町	Ⅱ	1979	0.90	0.95	0.95	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟（北棟）	19	－	2	中央	豊西町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23			中央	豊西町	Ⅰb	1980	1.36	1.10	1.24	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3	－	1	中央	笠井町	Ⅱ	1971	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3	－	2	中央	笠井町	Ⅱ	1972	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3	－	4	中央	笠井町	Ⅱ	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3	－	5	中央	笠井町	Ⅱ	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3	－	6	中央	笠井町	Ⅱ	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3	－	7	中央	笠井町	Ⅱ	1977	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21			中央	笠井町	Ⅱ	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25			中央	笠井町	Ⅰa	1979	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1]普通・特別教室棟	11	－	1	中央	中野町	Ⅰb	1972	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2]管理・普通教室棟	11	－	2	中央	中野町	Ⅰb	1973	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4]給食室・普通・管理教室棟	11	－	4	中央	中野町	Ⅰb	1975	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15			中央	中野町	Ⅰa	1976	1.53	1.00	1.53	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2]管理・普通教室棟（西棟）	2	－	2	中央	芳川町	Ⅱ	1971	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3]管理・普通教室棟（西棟）	2	－	3	中央	芳川町	Ⅰa	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5]普通教室棟（西棟）	2	－	5	中央	芳川町	Ⅱ	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6]普通教室棟（西棟）	2	－	6	中央	芳川町	Ⅱ	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16]特別教室棟（東棟）	16			中央	芳川町	Ⅱ	1975	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23]特別教室棟（東棟）	23			中央	芳川町	Ⅱ	1980	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29			中央	芳川町	Ⅰa	1980	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36]給食室棟	36			中央	芳川町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3]普通・特別・管理室棟（北棟）	2	－	3	中央	飯田町	Ⅰa	1970	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4]普通・特別教室棟（北棟）	2	－	4	中央	飯田町	Ⅰb	1962	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5]普通・特別教室棟（北棟）	2	－	5	中央	飯田町	Ⅰa	1976	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6]普通・特別教室棟（北棟）	2	－	6	中央	飯田町	Ⅰa	1977	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1]普通教室棟（南棟）	16	－	1	中央	飯田町	Ⅰａ	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2]普通教室棟（南棟）	16	－	2	中央	飯田町	Ⅰａ	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20			中央	飯田町	Ⅰａ	1981	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-2]管理・普通教室棟	1	－	2	中央	花川町	Ⅱ	1967	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-3]管理・普通教室棟	1	－	3	中央	花川町	Ⅱ	1968	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[9]昇降所	9			中央	花川町	Ⅱ	1980	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[12]特別教室棟	12			中央	花川町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[16]特別教室棟（9棟上部2・3F）	16			中央	花川町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	屋内運動場	17			中央	花川町	新	1996				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1]普通教室棟（北棟）	2	－	1	中央	三方原町	Ⅰａ	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2]普通教室棟（北棟）	2	－	2	中央	三方原町	Ⅰａ	1966	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4]給食室棟（北棟）	2	－	4	中央	三方原町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1]特別教室棟（南棟）	5	－	1	中央	三方原町	Ⅰａ	1968	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2]特別教室棟（南棟）	5	－	2	中央	三方原町	Ⅰａ	1974	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟（南棟）	5	－	3	中央	三方原町	Ⅰａ	1975	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟（南棟）	5	－	4	中央	三方原町	Ⅰａ	1976	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟（南棟）	5	－	5	中央	三方原町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟（東棟）	23			中央	三方原町	Ⅱ	1978	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27	－	1	中央	三方原町	Ⅰａ	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5	－	1	中央	豊岡町	Ⅰａ	1970	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟（南棟）	5	－	2	中央	豊岡町	Ⅰａ	1975	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟（南棟）	5	－	3	中央	豊岡町	Ⅰａ	1978	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟（南棟）	5	－	4	中央	豊岡町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18			中央	豊岡町	Ⅰａ	1978	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟（南棟）	21			中央	豊岡町	Ⅰａ	1979	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟（北棟）	28			中央	豊岡町	Ⅰａ	1979	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	南校舎				中央	神ケ谷町	新	2024				
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10	－	1	中央	神ケ谷町	Ⅰａ	1972	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10	－	2	中央	神ケ谷町	Ⅰａ	1976	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟（北棟）	18			中央	神ケ谷町	Ⅰａ	1979	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24			中央	神ケ谷町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1	－	2	中央	入野町	Ⅱ	1967	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟（北棟）	1	－	4	中央	入野町	Ⅱ	1969	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟（北棟）	1	－	5	中央	入野町	Ⅱ	1976	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟（北棟）	1	－	8	中央	入野町	新	2000				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟（南棟）	2	－	1	中央	入野町	Ｉｂ	1959	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2	－	3	中央	入野町	Ｉｂ	1971	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17			中央	入野町	Ｉａ	1979	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2	－	1	中央	積志町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2	－	2	中央	積志町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3	－	1	中央	積志町	Ｉａ	1971	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1			中央	伊左地町	Ｉａ	1967	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟（北棟）	3			中央	伊左地町	Ⅱ	1966	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13			中央	伊左地町	Ｉａ	1977	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟（北棟）	18	－	1	中央	伊左地町	Ｉａ	1980	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2]普通教室棟（北棟）	18	－	2	中央	伊左地町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3]普通教室棟（北棟）	18	－	3	中央	伊左地町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	－	1	中央	湖東町	Ｉｂ	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟	1	－	2	中央	湖東町	Ｉｂ	1969	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟	1	－	3	中央	湖東町	Ｉｂ	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4]給食室	1	－	4	中央	湖東町	Ｉｂ	1971	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6]普通教室棟	1	－	6	中央	湖東町	Ｉｂ	1975	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7]普通教室棟	1	－	7	中央	湖東町	Ｉｂ	1978	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8]普通教室棟	1	－	8	中央	湖東町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12			中央	湖東町	Ｉａ	1980	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21]普通教室棟（プレハブ）	21			中央	湖東町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22]普通教室棟	22			中央	湖東町	新	2014				
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5	－	1	中央	篠原町	Ⅱ	1965	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2]普通教室棟（南棟）	5	－	2	中央	篠原町	Ⅱ	1956	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16			中央	篠原町	Ⅱ	1971	1.07	1.10	0.97	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟（北棟）	17	－	1	中央	篠原町	Ｉａ	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟（北棟）の一部昇降所	17	－	1	中央	篠原町	Ｉａ	1973	1.64	1.10	1.49	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2]管理・普通教室棟（北棟）	17	－	2	中央	篠原町	Ｉａ	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3]普通教室棟（北棟）	17	－	3	中央	篠原町	Ｉａ	1979	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23			中央	篠原町	Ｉａ	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	高丘東三丁目	Ｉａ	1968	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1	－	2	中央	高丘東三丁目	Ｉａ	1966	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-1]管理教室棟（南棟）	2	－	1	中央	高丘東三丁目	Ｉａ	1969	1.27	1.00	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2	－	2	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1970	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2	－	3	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1973	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-4]普通教室棟（南棟）	2	－	4	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1975	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	屋内運動場	12	－	1	中央	高丘東三丁目	Ｉａ	1972	1.52	1.20	1.27	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1]普通特別教室棟・給食室	9	－	1	中央	村櫛町	Ｉａ	1972	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2]特別教室棟	9	－	2	中央	村櫛町	Ｉａ	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4]管理・普通教室棟	9	－	4	中央	村櫛町	Ｉａ	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16			中央	村櫛町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	泉一丁目	Ｉａ	1970	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	泉一丁目	Ｉａ	1971	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	屋内運動場	10			中央	泉一丁目	Ｉａ	1974	2.32	1.20	1.93	H10耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[13]普通教室棟（南棟）	13			中央	泉一丁目	Ｉａ	1976	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[19]普通教室棟（南棟）	19			中央	泉一丁目	Ｉａ	1979	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22			中央	泉一丁目	Ⅱ	1981	0.89	1.00	0.89	
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1			中央	大瀬町	Ⅱ	1971	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8			中央	大瀬町	Ｉａ	1974	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1	－	1	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1	－	2	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1	－	3	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6			中央	白羽町	Ｉｂ	1977	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2･3]給食室棟（北棟）	1	－	1	中央	中郡町	Ⅱ	1974	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟（北棟）	1	－	2	中央	中郡町	Ⅱ	1974	0.72	0.95	0.76	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟（南棟）	11			中央	中郡町	Ｉａ	1978	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13			中央	中郡町	Ｉａ	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟（南棟）	18			中央	中郡町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1	-	1	中央	市野町	Ⅱ	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1	-	2	中央	市野町	Ⅱ	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1	-	3	中央	市野町	Ⅱ	1979	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7			中央	市野町	Ｉａ	1979	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-1]管理・普通・特別教室棟	1	-	1	中央	佐鳴台三丁目	Ｉａ	1977	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-2]管理・普通・特別教室棟	1	-	2	中央	佐鳴台三丁目	Ｉａ	1978	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-3]管理・普通・特別教室棟	1	-	3	中央	佐鳴台三丁目	Ⅱ	1981	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-4]特別普通教室棟	1	-	4	中央	佐鳴台三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	屋内運動場	10			中央	佐鳴台三丁目	Ｉａ	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[1]給食室・教室棟（北棟）	1			中央	高丘北三丁目	Ｉａ	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[6]普通教室棟（南棟）	6			中央	高丘北三丁目	Ⅱ	1979	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	屋内運動場	11			中央	高丘北三丁目	Ｉａ	1979	1.71	1.20	1.43	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16			中央	高丘北三丁目	Ⅱ	1981	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[1]管理･普通教室棟（南棟）	1			中央	富塚町	Ｉｂ	1979	1.14	1.10	1.04	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[2]普通教室棟（北棟）	2			中央	富塚町	Ⅱ	1979	0.88	1.10	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	屋内運動場	10			中央	富塚町	Ｉａ	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[16]普通教室棟（北棟）	16			中央	富塚町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟（南棟）	4			中央	頭陀寺町	Ｉａ	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟（北棟）	5			中央	頭陀寺町	Ｉａ	1979	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5	-	1	中央	頭陀寺町	Ｉａ	1981	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7			中央	頭陀寺町	Ｉａ	1979	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1			中央	有玉南町	Ｉａ	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6	-	2	中央	有玉南町	Ｉａ	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1			中央	初生町	Ｉａ	1981	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6			中央	初生町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9			中央	初生町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1			中央	西鴨江町	Ｉａ	1981	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5			中央	西鴨江町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟（プレハブ）	12			中央	西鴨江町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1			中央	安間町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6			中央	安間町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1			中央	葵西二丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	屋内運動場	6	－	1	中央	葵西二丁目	新	1985				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟				中央	若林町	新	2021				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟(北東棟)	9			中央	若林町	Ⅱ	1970	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟(南東棟)	10			中央	若林町	Ⅱ	1979	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14			中央	若林町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1			中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟（北棟）	2			中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3	－	2	中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2	－	1	中央	舞阪町	Ⅱ	1963	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2	－	4	中央	舞阪町	Ⅱ	1975	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟（南棟）	3	－	1	中央	舞阪町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7			中央	舞阪町	Ｉａ	1980	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4			中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11			中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12			中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13			中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	[1]管理・教室棟	1			中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	屋内運動場	2			中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟				中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場				中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	管理・普通教室棟（北棟）	28			中央	蜆塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	西渡り廊下棟	29			中央	蜆塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	階段室棟	30			中央	蜆塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1	－	1	中央	飯田町	Ⅱ	1968	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1	－	2	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1	－	3	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3			中央	飯田町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	［18］普通特別教室棟（中棟）	18			中央	飯田町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟（東棟）	20			中央	飯田町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	校舎				中央	鴨江二丁目	新	2024				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	[28]格技場棟	28			中央	鴨江二丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	屋内運動場	32			中央	鴨江二丁目	新	1993				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1962	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1	－	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-3]普通教室棟（北棟）	1	－	3	中央	龍禅寺町	Ⅰａ	1978	1.37	1.00	1.37	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-1]管理・普通教室棟（南棟）	2	－	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1970	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-2]管理・普通教室棟（南棟）	2	－	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1969	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-3]管理・普通教室棟（南棟）	2	－	3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	屋内運動場	4			中央	龍禅寺町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[20]給食室	20			中央	龍禅寺町	Ⅱ	1977	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[28]特別教室棟	28			中央	龍禅寺町	新	1990				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[1]特別教室棟（西棟）	1			中央	文丘町	Ⅰａ	1979	1.55	1.10	1.41	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[2-4]給食室・普通教室棟	2	－	4	中央	文丘町	Ⅰａ	1978	1.28	1.00	1.28	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	屋内運動場	10			中央	文丘町	Ⅰａ	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[28-1]柔剣道場棟	28	－	1	中央	文丘町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	教室棟	28	－	2	中央	文丘町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園（中部小学校・中学校）	北棟				中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園（中部小学校・中学校）	体育館棟				中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園（中部小学校・中学校）	部室棟				中央	松城町	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園（中部小学校・中学校）	鹿谷部室棟				中央	松城町	新	2018				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園（中部小学校・中学校）	南棟				中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	野口町	Ⅱ	1965	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	野口町	Ⅱ	1964	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-3]管理・普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	野口町	Ⅱ	1963	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3	－	1	中央	野口町	Ⅱ	1961	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3	－	2	中央	野口町	Ⅱ	1959	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[17-1]給食室	17	－	1	中央	野口町	Ⅱ	1972	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[22-2]格技場棟	22	－	2	中央	野口町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[23]技術室棟	23			中央	野口町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	屋内運動場	25			中央	野口町	新	2000				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1	－	1	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-2]管理普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1963	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-3]管理普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1	－	4	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1971	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-5]給食室	1	－	5	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	0.87	1.00	0.87	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-6]普通特別教室棟（北棟）	1	－	6	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[14]普通特別教室棟（西棟）	14			中央	曳馬四丁目	Ⅰb	1981	1.03	1.00	1.03	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[20]技術・特別活動教室棟	20			中央	曳馬四丁目	新	1989				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[25]普通教室棟（東棟）	25			中央	曳馬四丁目	新	1994				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	屋内運動場	26			中央	曳馬四丁目	新	1995				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟（北棟）	2	－	1	中央	新橋町	Ⅱ	1966	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟（北棟）	2	－	2	中央	新橋町	Ⅱ	1975	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2	－	3	中央	新橋町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟（南棟）	22			中央	新橋町	Ⅱ	1979	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟（南棟）	30			中央	新橋町	Ⅱ	1979	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32			中央	新橋町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38			中央	新橋町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43			中央	新橋町	新	2003				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	階段室棟				中央	神田町	新	2018				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	校舎				中央	神田町	新	2018				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[2]管理室棟（南棟）	2			中央	神田町	Ⅱ	1961	0.76	1.00	0.76	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-1]技術室棟（1F）	26	－	1	中央	神田町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-2]柔剣道場棟（2F）	26	－	2	中央	神田町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	屋内運動場	27			中央	神田町	新	1996				
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	[2-1]特別教室棟（南棟）	2	－	1	中央	蜆塚二丁目	Ⅰa	1966	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	[2-2]特別教室棟（南棟）	2	－	2	中央	蜆塚二丁目	Ⅰａ	1964	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	屋内運動場	10			中央	蜆塚二丁目	Ⅰａ	1973	1.94	1.20	1.62	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	[16]特別教室棟（南棟）	16			中央	蜆塚二丁目	Ⅰａ	1979	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜆塚中学校	[24]技術・特別活動教室棟	24			中央	蜆塚二丁目	新	1990				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12	－	1	中央	龍光町	Ⅱ	1973	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12	－	2	中央	龍光町	Ⅱ	1975	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12	－	3	中央	龍光町	Ⅱ	1976	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19			中央	龍光町	Ⅱ	1979	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21			中央	龍光町	Ⅰａ	1981	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟（南棟）	26			中央	龍光町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27			中央	龍光町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5	－	1	中央	市野町	Ⅰａ	1971	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟（南棟）	5	－	2	中央	市野町	Ⅰａ	1972	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5	－	3	中央	市野町	Ⅰａ	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟（北棟）	5	－	4	中央	市野町	Ⅰａ	1978	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟（北棟）	5	－	6	中央	市野町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5	－	7	中央	市野町	Ⅰａ	1975	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟（東棟）	26			中央	市野町	Ⅱ	1979	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31			中央	市野町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36	－	1	中央	市野町	新	1999				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	笠井町	Ⅱ	1969	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	笠井町	Ⅱ	1968	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	笠井町	Ⅱ	1971	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8			中央	笠井町	Ⅰａ	1978	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟（東棟）	16			中央	笠井町	Ⅱ	1981	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19			中央	笠井町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟（北棟）	25			中央	笠井町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28			中央	笠井町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1	－	1	中央	芳川町	Ⅰｂ	1969	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1	－	2	中央	芳川町	Ⅰｂ	1971	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1	－	3	中央	芳川町	Ｉｂ	1974	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟（北棟）	2			中央	芳川町	Ⅱ	1970	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23			中央	芳川町	Ｉａ	1979	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟（北棟）	27			中央	芳川町	Ｉａ	1981	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟（1F）	34	－	2	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟（1F）	34	－	3	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3	－	1	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3	－	2	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3	－	3	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5			中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36			中央	初生町	新	1996				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2	－	1	中央	大久保町	Ⅱ	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2	－	2	中央	大久保町	Ⅱ	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2	－	3	中央	大久保町	Ⅱ	1976	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟（北棟）	15	－	1	中央	大久保町	Ｉａ	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19			中央	大久保町	Ｉａ	1979	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟（北棟）	22			中央	大久保町	Ｉａ	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27			中央	大久保町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17			中央	入野町	Ⅱ	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21			中央	入野町	Ⅱ	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25			中央	入野町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32			中央	入野町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34			中央	入野町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟（プレハブ）	38			中央	入野町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39			中央	入野町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟（北棟）	2	－	1	中央	有玉北町	Ｉａ	1970	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟（北棟）	2	－	2	中央	有玉北町	Ｉａ	1971	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟（北棟）	2	－	3	中央	有玉北町	Ｉａ	1972	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14	－	1	中央	有玉北町	Ｉａ	1975	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟（南棟）	14	－	2	中央	有玉北町	Ｉａ	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟（南棟）	14	－	3	中央	有玉北町	Ｉａ	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18			中央	有玉北町	Ｉａ	1978	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26			中央	有玉北町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟（北棟）	1	－	1	中央	佐浜町	Ｉａ	1970	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟（南棟）	4	－	3	中央	佐浜町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟（北棟）	18			中央	佐浜町	Ⅱ	1981	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22			中央	佐浜町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26			中央	佐浜町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32			中央	佐浜町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟（南棟）	34	－	1	中央	佐浜町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟（接続棟）	34	－	2	中央	佐浜町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1			中央	篠原町	Ⅱ	1962	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟（北棟）	2	－	1	中央	篠原町	Ｉｂ	1975	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2	－	3	中央	篠原町	Ｉｂ	1976	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟（北棟）	2	－	4	中央	篠原町	Ｉｂ	1976	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟（北棟）	20			中央	篠原町	Ｉｂ	1978	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24			中央	篠原町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29			中央	篠原町	新	1998				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟（プレハブ）	31			中央	篠原町	新	1998				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32			中央	篠原町	新	2000				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8			中央	丸塚町	Ｉａ	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟（北棟）	16	－	1	中央	丸塚町	Ｉｂ	1979	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟（北棟）	16	－	2	中央	丸塚町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟（北棟）	16	－	3	中央	丸塚町	新	2001				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23	－	1	中央	丸塚町	Ｉｂ	1981	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24			中央	丸塚町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟（東棟）	27			中央	丸塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28			中央	丸塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-1]普通教室棟	1	－	1	中央	住吉五丁目	Ｉｂ	1966	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-2]普通教室棟	1	－	2	中央	住吉五丁目	Ｉｂ	1967	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-3]管理・特別教室棟	1	－	3	中央	住吉五丁目	Ｉｂ	1968	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-4]普通教室棟・給食室	1	－	4	中央	住吉五丁目	Ｉｂ	1969	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-5]普通教室棟	1	－	5	中央	住吉五丁目	Ｉｂ	1975	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-6]特別教室棟（東棟）	1	－	6	中央	住吉五丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	屋内運動場	9			中央	住吉五丁目	Ｉａ	1973	1.60	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[24-1]技術・特別活動教室棟	24	－	1	中央	住吉五丁目	新	1990				
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	[3-1]特別・普通・管理室棟（北棟・南棟）	3	－	1	中央	庄内町	Ｉａ	1964	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	[3-2]給食室	3	－	2	中央	庄内町	Ｉａ	1965	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	[3-3]普通教室棟（北棟）	3	－	3	中央	庄内町	Ｉａ	1963	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	[10]技術室棟	10			中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	[11]柔剣道場棟	11			中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	屋内運動場	12			中央	庄内町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	南館	15			中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	庄内学園（庄内小学校・中学校）	給食室棟	16			中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟（南棟）	1			中央	江之島町	Ⅱ	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2			中央	江之島町	Ｉｂ	1978	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟（南棟）	3			中央	江之島町	Ⅱ	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟（南棟）	4			中央	江之島町	Ⅱ	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12			中央	江之島町	Ｉａ	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟（南棟）	16			中央	江之島町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17			中央	江之島町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[1]管理・特別教室棟	1			中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[3]普通教室棟	3			中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[4]技術教室棟	4			中央	高丘北一丁目	Ｉｂ	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	屋内運動場	8			中央	高丘北一丁目	Ｉａ	1981	1.91	1.20	1.59	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[11]給食室	11			中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1982	0.71	0.95	0.75	[3]普通教室棟に接続
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[12]特別活動教室棟	12			中央	高丘北一丁目	新	1985				
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1			中央	中郡町	Ⅱ	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2			中央	中郡町	Ｉｂ	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4			中央	中郡町	Ⅱ	1980	0.71	0.95	0.75	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8			中央	中郡町	Ⅰａ	1981	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13			中央	中郡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	－	1	中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1	－	2	中央	豊岡町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2			中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7	－	1	中央	豊岡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10			中央	豊岡町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1			中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟（北棟）	2			中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3			中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5			中央	西町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8			中央	西町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	－	1	中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[2]技術室棟	2			中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	屋内運動場	7			中央	佐鳴台三丁目	新	1987				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[8]柔剣道場棟	8			中央	佐鳴台三丁目	新	1991				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-1]管理・特別教室棟（西棟）	1	－	1	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-2]技術室棟	1	－	2	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-3]昇降所・特別教室棟（中棟）	1	－	3	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-4]給食・普通教室棟（東棟）	1	－	4	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	屋内運動場	4			中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[6]柔剣道場棟	6			中央	富塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟				中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場				中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟（南棟）	6	－	1	中央	増楽町	Ⅱ	1960	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟（南棟）	6	－	2	中央	増楽町	Ⅱ	1966	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟（北棟）	8	－	1	中央	増楽町	Ⅱ	1972	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟（北棟）	10	－	1	中央	増楽町	Ⅰａ	1980	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2]渡り廊下棟	10	－	2	中央	増楽町	Ⅰａ	1980	2.59	1.10	2.35	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11]教室棟	11			中央	増楽町	Ⅰｂ	1980	1.02	1.00	1.02	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12]格技場棟	12			中央	増楽町	Ⅰａ	1980	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16]渡り廊下棟	16			中央	増楽町	Ⅱ	1972	1.02	1.21	0.84	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17]特別活動・普通教室棟	17			中央	増楽町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1	－	1	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2			中央	舞阪町	Ⅱ	1977	0.80	1.10	0.73	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11			中央	舞阪町	Ⅱ	1977	0.87	1.10	0.79	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17			中央	舞阪町	Ⅱ	1979	0.98	1.10	0.89	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19			中央	舞阪町	新	1981				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21			中央	舞阪町	新	2015				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9			中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10			中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11			中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12			中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15	－	1	中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15	－	2	中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17	－	1	中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17	－	2	中央	雄踏町	新	1985				
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター				中央	東三方町	新	2015				
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1	－	1	中央	雄踏町	Ⅰｂ	1977	1.13	1.10	1.03	
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1	－	2	中央	雄踏町	Ⅰａ	1977	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	校舎棟	1			中央	広沢一丁目	新	1993				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	体育施設棟	2			中央	広沢一丁目	新	1991				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	武道棟	3			中央	広沢一丁目	新	1994				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	誠玲館	4			中央	広沢一丁目	新	2001				
中央区	中央区・区民生活課	北部市民サービスセンター	事務所				中央	葵東一丁目	新	1992				
中央区	中央区・区民生活課	高丘葵市民サービスセンター	事務所				中央	高丘西二丁目	新	2000				
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	火葬棟				中央	中沢町	Ⅰｂ	1971	1.32	1.10	1.20	
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター	公民館				中央	相生町	新	2014				
中央区	中央区・まちづくり推進課	西部協働センター	公民館				中央	広沢一丁目	Ⅰｂ	1977	1.15	1.00	1.15	H14耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	付設体育館				中央	海老塚二丁目	新	1988				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	公民館			中央	海老塚二丁目	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	公民館			中央	葵東一丁目	Ⅰb	1973	1.00	1.00	1.00	
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	付設体育館			中央	葵東一丁目	新	1982				
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	公民館			中央	曳馬三丁目	Ⅱ	1978	0.71	1.00	0.71	
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	付設体育館			中央	曳馬三丁目	Ⅰa	1979	1.84	1.20	1.53	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	公民館			中央	富塚町	新	1982				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	付設体育館			中央	富塚町	新	1985				
中央区	中央区・まちづくり推進課	佐鳴台協働センター	公民館			中央	佐鳴台二丁目	新	1986				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	公民館			中央	和合町	新	1987				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	付設体育館			中央	和合町	新	1987				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	付設体育館			中央	東伊場二丁目	新	1989				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	公民館			中央	東伊場二丁目	新	1989				
中央区	中央区・まちづくり推進課	武道館	本館			中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1977	0.73	1.00	0.73	特定天井
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	本館			中央	高丘北四丁目	新	1997				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	観覧席棟			中央	高丘北四丁目	新	1997				
中央区	中央区・まちづくり推進課	犀ヶ崖資料館	展示資料館			中央	鹿谷町	新	2015				
中央区	中央区・まちづくり推進課	浜松復興記念館	本館			中央	利町	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	文化コミュニティセンター（クリエート浜松）	会館			中央	早馬町	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	和合会館	学習等供用施設			中央	和合町	Ⅱ	1967	1.02	1.10	0.93	
中央区	中央区・まちづくり推進課	幸町会館	学習等供用施設			中央	幸三丁目	Ⅰa	1968	1.27	1.00	1.27	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	和泉会館	学習等供用施設			中央	泉二丁目	Ⅰa	1969	1.33	1.00	1.33	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	金屋会館	学習等供用施設			中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1977	0.89	1.10	0.81	
中央区	中央区・まちづくり推進課	馬生会館	学習等供用施設			中央	和合町	Ⅰa	1978	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・まちづくり推進課	瑞穂会館	学習等供用施設			中央	高丘西二丁目	Ⅱ	1980	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵西会館	学習等供用施設			中央	葵西二丁目	新	1984				
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵が丘会館	学習等供用施設			中央	高丘東五丁目	新	1991				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚西会館	学習等供用施設			中央	富塚町	新	1999				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高丘北会館	学習等供用施設			中央	高丘北二丁目	新	2007				
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館			中央	飯田町	新	2003				
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館			中央	三方原町	Ⅱ	1981	1.13	1.20	0.94	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館			中央	三方原町	Ⅰａ	1979	1.40	1.10	1.27	
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等供用施設			中央	三方原町	Ⅱ	1976	0.75	1.10	0.68	
中央区	中央区・東行政センター	東行政センター	本館			中央	流通元町	新	2007				
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	公民館			中央	薬新町	Ⅱ	1980	0.70	1.10	0.64	
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	付設体育館			中央	薬新町	新	1983				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	公民館			中央	笠井町	Ⅰａ	1976	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	付設体育館			中央	笠井町	新	1982				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	増築棟			中央	笠井町	新	2002				
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	付設体育館			中央	積志町	Ⅱ	1981	0.70	1.20	0.58	
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	公民館			中央	積志町	Ⅰｂ	1979	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	公民館			中央	市野町	Ⅰｂ	1980	1.35	1.10	1.23	
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	付設体育館			中央	市野町	新	1983				
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	公民館			中央	子安町	Ⅰａ	1980	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	付設体育館			中央	子安町	新	1983				
中央区	中央区・東行政センター	北島会館	学習等供用施設			中央	北島町	Ⅱ	1979	0.79	1.10	0.72	
中央区	中央区・東行政センター	安新会館	学習等供用施設			中央	安新町	Ⅱ	1979	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・東行政センター	恒武会館	学習等供用施設			中央	恒武町	新	1982				
中央区	中央区・東行政センター	小池会館	学習等供用施設			中央	小池町	新	1990				
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	公民館			中央	庄内町	新	1989				
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	付設体育館			中央	庄内町	新	1989				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	公民館			中央	伊左地町	新	1992				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	付設体育館			中央	伊左地町	新	1992				
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	公民館			中央	和地町	Ⅰａ	1981	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	付設体育館			中央	和地町	新	1984				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	付設体育館			中央	篠原町	新	1982				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	公民館			中央	篠原町	新	2008				
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	公民館			中央	神原町	Ⅰｂ	1978	1.31	1.10	1.19	
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	付設体育館			中央	神原町	Ⅰａ	1979	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	公民館			中央	入野町	Ⅱ	1979	0.92	1.10	0.84	
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	付設体育館			中央	入野町	Ⅱ	1980	0.98	1.20	0.82	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
中央区	中央区・西行政センター	西山会館	学習等供用施設				中央	西山町	Ⅰａ	1978	1.48	1.10	1.35	
中央区	中央区・西行政センター	北原会館	学習等供用施設				中央	伊左地町	Ⅰａ	1979	2.08	1.10	1.89	
中央区	中央区・西行政センター	湖東会館	学習等供用施設				中央	湖東町	Ⅰａ	1980	1.82	1.10	1.65	
中央区	中央区・西行政センター	湖東西会館	学習等供用施設				中央	湖東町	Ⅱ	1981	0.81	1.10	0.74	
中央区	中央区・西行政センター	平松会館	学習等供用施設				中央	平松町	Ⅰａ	1981	1.79	1.10	1.63	
中央区	中央区・西行政センター	佐浜会館	学習等供用施設				中央	佐浜町	Ⅰｂ	1981	1.31	1.20	1.09	
中央区	中央区・西行政センター	下之谷会館	学習等供用施設				中央	和地町	Ⅱ	1981	0.94	1.10	0.85	
中央区	中央区・西行政センター	神ケ谷会館	学習等供用施設				中央	神ケ谷町	新	1984				
中央区	中央区・西行政センター	大久保会館	学習等供用施設				中央	大久保町	新	1988				
中央区	中央区・西行政センター	村櫛会館	学習等供用施設				中央	村櫛町	新	1993				
中央区	中央区・西行政センター	神原会館	学習等供用施設				中央	神原町	新	1996				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪総合体育館	体育館				中央	舞阪町	新	2003				
中央区	中央区・西行政センター	渚園	レストハウス				中央	舞阪町	Ⅰａ	1979	2.41	1.50	1.61	R6耐震補強済
中央区	中央区・西行政センター	渚園	ﾃﾆｽｺｰﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ				中央	舞阪町	新	1982				
中央区	中央区・西行政センター	舞坂宿脇本陣					中央	舞阪町	新	1997				
中央区	中央区・西行政センター	西行政センター					中央	雄踏町	新	2007				
中央区	中央区・西行政センター	旧雄踏総合事務所別館					中央	雄踏町	新	1984				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	カルチャー棟				中央	雄踏町	新	1989				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	大ホール棟				中央	雄踏町	新	1989				特定天井（対策済）
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	イベントホール				中央	雄踏町	新	1989				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	児童棟				中央	雄踏町	新	1989				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏斎場	管理棟				中央	雄踏町	新	1995				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏総合体育館	体育館				中央	雄踏町	新	2006				
中央区	中央区・西行政センター	重要文化財中村家住宅					中央	雄踏町	新	2003				
中央区	舞阪支所	舞阪支所					中央	舞阪町	新	1998				
中央区	舞阪支所	弁天島防災倉庫	防災施設				中央	舞阪町	新	1997				
中央区	中央区・南行政センター	南行政センター	本館				中央	江之島町	新	2007				
中央区	中央区・南行政センター	新橋体育センター	本館				中央	新橋町	Ⅰａ	1977	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園総合センター				中央	増楽町	新	1985				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園水泳場				中央	増楽町	新	1989				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物					場所		ランク	建設年（西暦）	Ｉｓ値（又は総合評点）	ＥＴ値（ＣＩ＝1）	Ｉｓ値／ＥＴ値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号			区	町						
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）				中央	増楽町	新	1992				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）				中央	増楽町	新	1996				
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	公民館				中央	下江町	Ⅱ	1979	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	付設体育館				中央	下江町	Ⅰａ	1980	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	公民館				中央	新橋町	Ⅰｂ	1980	1.17	1.10	1.06	
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	付設体育館				中央	新橋町	新	1983				
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	公民館				中央	寺脇町	Ⅱ	1981	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	付設体育館				中央	寺脇町	新	1984				
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	天文台				中央	福島町	Ⅰａ	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	公民館				中央	福島町	Ⅰａ	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	付設体育館				中央	福島町	新	1984				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	付設体育館				中央	増楽町	新	1995				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	公民館				中央	増楽町	新	1995				
中央区	中央区・南行政センター	浜松まつり会館	本館				中央	中田島町	新	1985				
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター					中央	若林町	Ⅱ	1982	0.69	1.20	0.58	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	庁舎				中央	若林町	Ⅱ	1952	0.77	1.21	0.64	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫				中央	若林町	新	1982				