

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
危機管理監	危機管理課	防災学習センター			中央	山下町	Ⅱ	1960	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
危機管理監	危機管理課	防災学習センター			中央	山下町	新	1989	RC	3				
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所		中央	雄踏町	Ⅱ	1971	RC	2	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
デジタル・スマートシティ推進部	情報システム課	地域情報センター			中央	中央一丁目	新	1997	SRC	5				
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫			中央	山下町	Ⅱ	1964	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫			中央	山下町	Ⅱ	1962	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	北館		中央	元城町	Ⅱ	1965	RC	5	0.70	0.90	0.78	S59耐震補強済(旧ET値による補強) 3次診断結果
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	本館		中央	元城町	Ⅱ	1980	SRC	8	0.80	0.90	0.89	
財務部	アセットマネジメント推進課	元目分庁舎			中央	元目町	Ⅱ	1975	RC	4	0.87	0.95	0.92	
財務部	アセットマネジメント推進課	鴨江分庁舎			中央	鴨江三丁目	I b	1973	RC	4	0.98	0.95	1.03	
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所		中央	三方原町	新	1986	S	1				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂		中央	三方原町	新	2007	RC	1				
市民部	市民協働・地域政策課	市民協働センター			中央	中央一丁目	新	2002	SRC	3				
市民部	U D ・男女共同参画課	浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター	駐車場		中央	幸三丁目	新	2002	S	1				
市民部	U D ・男女共同参画課	浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター	本館（あいホール）		中央	幸三丁目	新	2013	RC	4				
市民部	創造都市・文化振興課	旧浜松銀行協会	木下恵介記念館		中央	栄町	Ⅱ	1930	RC	2	0.83	1.10	0.75	
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Cゾーン	展示イベントホール		中央	板屋町	新	1994	SRC	4				
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Aゾーン	大中ホール・会議室		中央	板屋町	新	1994	SRC	5				特定天井
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Dゾーン	楽器博物館・研修交流センター		中央	板屋町	新	1994	SRC	6				
市民部	創造都市・文化振興課	茶室「松韻亭」	本館		中央	鹿谷町	新	1997	W	1				
市民部	創造都市・文化振興課	鴨江アートセンター	鴨江アートセンター		中央	鴨江町	I a	1928	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
市民部	創造都市・文化振興課	浜松科学館	本館		中央	北寺島町	新	1986	SRC	4				
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場用具庫棟		中央	上島六丁目	Ⅱ	1980	RC	2	0.83	1.10	0.75	
市民部	スポーツ振興課	浜松球場	野球場（1塁スタンド、3塁スタンド、バックネット裏スタンド）		中央	上島六丁目	I a	1979	RC	1	1.27	1.00	1.27	H15耐震補強済 3棟内最低値を示す
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場メインスタンド		中央	上島六丁目	I a	1980	RC	2	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場トレーニング棟		中央	上島六丁目	I a	1980	RC	2	1.81	1.10	1.65	
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	管理棟		中央	西丘町	新	1993	S	2				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	副競技管理棟		中央	西丘町	新	2000	S	2				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	テニスコート上屋		中央	西丘町	新	2002	S	1				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	競技管理室		中央	西丘町	新	1993	S	2				
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟		中央	和田町	新	1990	RC	3				特定天井

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ		中央	篠原町	新	2009	RC	2				特定天井
市民部	文化財課	賀茂真淵記念館	本館		中央	東伊場一丁目	新	1984	RC	2				
市民部	美術館	美術館	トラックヤード棟		中央	松城町	新	2018	S	1				
市民部	美術館	美術館	本館		中央	松城町	I b	1971	RC	2	1.16	1.10	1.05	
市民部	博物館	博物館	本館		中央	蛸塚四丁目	I b	1978	RC	2	1.12	1.00	1.12	
市民部	中央図書館	中央図書館	図書館		中央	松城町	I a	1981	RC	2	1.61	1.10	1.46	
市民部	中央図書館	南図書館	図書館		中央	海老塚二丁目	新	1992	RC	2				
市民部	中央図書館	城北図書館	図書館		中央	和地山二丁目	新	2006	RC	3				
市民部	中央図書館	西図書館	図書館		中央	西伊場町	Ⅱ	1979	RC	2	1.07	1.10	0.97	
市民部	中央図書館	北図書館	図書館		中央	葵東一丁目	新	1983	RC	2				
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館		中央	積志町	Ⅱ	1980	RC	2	0.81	1.10	0.74	
市民部	中央図書館	東図書館	図書館		中央	子安町	新	1982	RC	2				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館		中央	大人見町	新	2004	RC	2				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟		中央	大人見町	新	2004	RC	1				
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館			中央	舞阪町	新	1990	RC	2				
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館		中央	雄踏町	新	1998	S	1				
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館		中央	下江町	新	1984	RC	2				
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館		中央	小沢渡町	新	1997	RC	2				
健康福祉部	福祉総務課	福祉交流センター	本館		中央	成子町	新	1984	SRC	5				特定天井（対策済）
健康福祉部	福祉総務課 人権啓発センター	文丘集会所	集会所		中央	文丘町	I b	1981	RC	1	1.21	1.10	1.10	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	城北会館	本館		中央	文丘町	I b	1978	RC	2	1.17	1.10	1.06	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江西会館	江西会館・江西児童館		中央	春日町	新	1982	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	北星会館	本館・北星児童館		中央	花川町	I a	1979	RC	2	1.54	1.10	1.40	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江東会館	本館		中央	富吉町	Ⅱ	1980	RC	2	0.91	1.10	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	富吉納骨堂	納骨堂		中央	富吉町	新	1982	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターいたや（いき いきプラザ中央）			中央	板屋町	新	2001	RC	14				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター竜西	本館		中央	中郡町	新	1988	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖東	本館		中央	和地町	Ⅱ	1970	RC	2	0.83	1.00	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖南	本館		中央	馬郡町	新	1985	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター舞阪	総合福祉センター		中央	舞阪町	新	1983	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター陽だまり			中央	舞阪町	新	2001	W	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターつつじ	老人福祉会館		中央	雄踏町	新	1991	S	1				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター江之島	本館		中央	江之島町	I a	1980	RC	2	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター可美	本館		中央	増楽町	新	1992	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター青龍	本館		中央	青屋町	新	2003	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター萩原	本館		中央	初生町	新	1991	SRC	2				
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧市立診療所		中央	鴨江二丁目	II	1974	RC	1	1.00	1.10	0.91	
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧夜間救急室		中央	鴨江二丁目	I b	1975	RC	1	1.34	1.10	1.22	
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	本館		中央	根洗町	II	1973	RC	1	0.86	1.10	0.78	
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	管理棟		中央	根洗町	新	2011	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	増築棟		中央	根洗町	II	1975	RC	1	0.76	1.10	0.69	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	A棟		中央	富塚町	新	2023	RC	7				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	立体駐車場棟		中央	富塚町	新	2020	S	2				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	1号館		中央	富塚町	I a	1973	SRC	9	—	0.90	—	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	2号館		中央	富塚町	I a	1975	SRC	9	—	0.90	—	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	3号館（新館）		中央	富塚町	新	1995	SRC	9				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	渡り廊下棟		中央	富塚町	新	1997	RC	3				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	健診センター棟		中央	富塚町	新	2007	S	1				
健康福祉部	病院管理課	あゆみ保育園	保育園		中央	佐鳴台五丁目	新	2003	RC	1				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	機能訓練棟		中央	和合町	新	2001	S	1				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	病棟・中央診療棟		中央	和合町	新	2014	RC	4				
健康福祉部	看護専門学校	看護専門学校	校舎		中央	佐鳴台五丁目	新	2019	RC	3				
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所		中央	上西町	新	1999	RC	4				
健康福祉部	保健総務課	保健所	庁舎		中央	鴨江二丁目	II	1981	RC	3	0.79	1.00	0.79	
健康福祉部	健康増進課	口腔保健医療センター			中央	鴨江二丁目	新	1982	RC	4				
こども家庭部	こども若者政策課	浜松こども館	浜松こども館		中央	鍛冶町	新	2001	RC	15				
こども家庭部	こども若者政策課	子育て情報センター	本館（なのはな保育園内）		中央	中央三丁目	新	2005	S	3				
こども家庭部	幼保運営課	南保育園	保育園		中央	浅田町	I a	1974	RC	2	1.46	1.10	1.33	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	鴨江保育園	保育園		中央	鴨江二丁目	I b	1976	RC	2	1.01	1.00	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	花川保育園	保育園		中央	西丘町	I b	1975	RC	1	1.36	1.10	1.24	
こども家庭部	幼保運営課	江西保育園	保育園		中央	神田町	I a	1976	RC	1	1.45	1.10	1.32	
こども家庭部	幼保運営課	権現谷保育園	保育園		中央	富塚町	I a	1977	RC	2	1.38	1.10	1.25	R2耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台保育園	保育園		中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	RC	2	1.51	1.00	1.51	H18耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	寺島保育園	保育園		中央	寺島町	I a	1978	RC	2	1.44	1.10	1.31	H31耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	西保育園	保育園		中央	布橋二丁目	I a	1978	RC	2	1.46	1.10	1.33	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	花川幼稚園	教室棟	1	中央	花川町	I a	1978	RC	1	1.54	1.10	1.40	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町保育園	保育園		中央	中野町	I a	1974	RC	1	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育園		中央	有玉北町	I a	1972	RC	2	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	増築棟		中央	有玉北町	I a	1973	RC	1	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育室棟		中央	有玉北町	新	2001	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	笠井保育園	保育園		中央	笠井町	新	1992	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	和田幼稚園	教室棟	1	中央	和田町	II	1978	RC	2	0.74	1.10	0.67	
こども家庭部	幼保運営課	与進幼稚園	教室棟	6	中央	市野町	II	1981	RC	2	1.06	1.10	0.96	
こども家庭部	幼保運営課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1	中央	豊西町	I a	1978	RC	1	2.10	1.10	1.91	
こども家庭部	幼保運営課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11	中央	笠井町	新	2002	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室棟	5 - 1	中央	中野町	II	1972	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5 - 2	中央	中野町	II	1973	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1	中央	中郡町	I a	1979	RC	2	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6	中央	有玉北町	II	1975	RC	2	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7	中央	西ヶ崎町	I a	1979	RC	2	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5	中央	村櫛町	I b	1981	RC	1	1.11	1.10	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	神田原保育園	保育園		中央	西山町	I b	1969	RC	2	1.27	1.10	1.15	
こども家庭部	幼保運営課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1	中央	神ヶ谷町	新	1993	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1	中央	伊左地町	II	1974	RC	2	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	和地幼稚園	教室・管理棟	1 - 1	中央	和地町	I a	1973	RC	1	3.97	1.10	3.61	
こども家庭部	幼保運営課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6	中央	館山寺町	新	1982	RC	1				
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第1保育園	園舎		中央	舞阪町	新	1981	RC	1				
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第2保育園	園舎	1	中央	舞阪町	I a	1972	RC	2	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	舞阪幼稚園	園舎	1	中央	舞阪町	II	1976	RC	2	0.97	1.10	0.88	
こども家庭部	幼保運営課	雄踏保育園			中央	雄踏町	新	1994	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1 - 1	中央	雄踏町	II	1971	RC	2	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	保育室棟	1 - 2	中央	雄踏町	II	1974	RC	2	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	可美保育園	保育園		中央	若林町	新	1989	RC	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	南の星幼稚園	教室・管理棟		中央	西島町	新	2011	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8	中央	芳川町	新	1982	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	白脇幼稚園	教室棟	1	中央	寺脇町	Ⅱ	1978	RC	2	1.03	1.10	0.94	
こども家庭部	幼保運営課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7	中央	飯田町	Ⅱ	1980	RC	2	0.73	1.10	0.66	
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	遊戯室棟	4	中央	増楽町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	教室・管理棟	5	中央	増楽町	新	1992	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	三方原保育園	保育園		中央	東三方町	I b	1981	RC	2	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼保運営課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10	中央	豊岡町	新	1983	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7	中央	三方原町	Ⅱ	1979	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	初生幼稚園	教室・管理棟	8	中央	初生町	Ⅱ	1979	RC	2	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	中央福祉事業所	あがたい放課後児童会	児童室		中央	東伊場二丁目	新	2017	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	さなる放課後児童会	児童室		中央	佐鳴台三丁目	新	2007	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	おおせ放課後児童会	児童室		中央	大瀬町	新	2016	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第4・第5放課後児童会	児童室		中央	天王町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	ありたま・ありたま第2放課後児童会	放課後児童会		中央	有玉南町	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	たけのこ放課後児童会	児童室		中央	安間町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	和田っ子放課後児童会	児童室		中央	薬師町	新	2011	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	かさいっこ放課後児童会	児童室		中央	笠井町	新	2001	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第3放課後児童会			中央	天王町	新	2003	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	すぎの子第2放課後児童会	児童室		中央	中野町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	かさいっこ第2放課後児童会	児童室		中央	笠井町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第1第2放課後児童会			中央	天王町	新	2006	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	とよにしっこ放課後児童会	児童室		中央	豊西町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	与進北放課後児童会	児童室		中央	市野町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	伊佐見放課後児童会	児童室		中央	伊左地町	新	2009	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	篠浜放課後児童会	児童室		中央	篠原町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	松かげ第2放課後児童会	児童室		中央	神ヶ谷町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	めだか放課後児童会	児童室		中央	入野町	新	2004	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	どんぐり第2放課後児童会			中央	大平台三丁目	新	2005	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	わじ第1放課後児童会	児童室		中央	湖東町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	庄内学園放課後児童会	児童室		中央	庄内町	新	2014	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	中央福祉事業所	舞阪なかよし放課後児童会	児童室		中央	舞阪町	新	2013	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	雄踏なかよし第1放課後児童会	放課後児童会室		中央	雄踏町	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	さなえ放課後児童会	児童室		中央	芳川町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	白脇小放課後児童会施設	放課後児童会		中央	寺脇町	新	2024	W	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	しらわき放課後児童会	児童室		中央	寺脇町	新	2012	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	みかた放課後児童会	児童室		中央	三方原町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	はつおい放課後児童会			中央	初生町	新	2005	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	とよおか放課後児童会			中央	豊岡町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	中部学園放課後児童会	児童室		中央	鹿谷町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とみつか放課後児童会	児童室		中央	富塚町	新	2016	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さとう第2放課後児童会	児童室		中央	佐藤二丁目	新	2020	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たかだい放課後児童会	児童室		中央	泉町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あおぞら放課後児童会	放課後児童会		中央	高丘東三丁目	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こりす・こりす第2放課後児童会	放課後児童会		中央	富塚町	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かものこ放課後児童会	児童室		中央	西伊場町	新	2001	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こうま放課後児童会	児童室		中央	曳馬一丁目	新	2011	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ひろさわ放課後児童会	児童室		中央	広沢二丁目	新	2012	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ふなこし放課後児童会	児童室		中央	船越町	新	2012	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みずほ放課後児童会	児童室		中央	高丘北三丁目	新	2015	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	葵西放課後児童会	児童室		中央	葵西二丁目	新	2005	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	広沢子育て支援ひろば	児童室		中央	広沢三丁目	新	2005	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	若竹第2放課後児童会	児童室		中央	向宿三丁目	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ第2放課後児童会			中央	芳川町	I a	1976	S	1	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かわわ放課後児童会	児童室		中央	東町	新	2014	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	いなほ放課後児童会	児童室		中央	飯田町	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	芳北小放課後児童会	児童室		中央	頭陀寺町	新	2013	S	2				
環境部	廃棄物処理施設課	北部収集窓口センター	事務所		中央	半田山二丁目	新	1985	RC	2				
環境部	廃棄物処理施設課	東部衛生工場	管理棟		中央	豊町	新	1986	RC	1				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	工場棟		中央	篠原町	新	2009	RC	5				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	管理棟		中央	篠原町	新	2009	RC	3				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	計量棟		中央	篠原町	新	2009	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
環境部	廃棄物処理施設課	西部衛生工場	管理棟		中央	伊左地町	Ⅱ	1981	RC	3	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場 自己搬入場所	受付棟		中央	江之島町	新	2017	S	1				
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	工場・管理棟		中央	江之島町	I b	1981	SRC	6	0.94	0.90	1.04	H3耐震補強済
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟		中央	平松町	新	1990	RC	2				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟		中央	平松町	新	1990	S	1				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破砕処理センター		中央	平松町	新	1992	S	2				
環境部	平和清掃事業所	南部清掃センター	事務所棟		中央	堤町	新	1998	RC	1				
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	勤労青少年ホーム	本館(アイミティ浜松)		中央	船越町	新	1984	RC	2				
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	勤労会館	本館(Uホール)		中央	城北一丁目	新	1984	SRC	4				特定天井
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	家内労働福祉センター	本館(内職センター)		中央	曳馬六丁目	新	1996	S	2				
産業部	産業振興課	計量検査所	本館		中央	住吉二丁目	I a	1978	RC	2	1.79	1.10	1.63	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	第5グリーンスタンド		中央	和合町	Ⅱ	1976	RC	3	0.86	1.00	0.86	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	第3スタンド		中央	和合町	Ⅱ	1972	RC	3	0.71	1.00	0.71	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	公営競技事務所		中央	和合町	Ⅱ	1980	S	2	0.72	1.20	0.60	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	競走会事務所		中央	和合町	Ⅲ	1967	RC	2	0.59	1.10	0.54	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	インフォメーション・前売発売所		中央	和合町	Ⅱ	1969	RC	1	1.02	1.10	0.93	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	食堂		中央	和合町	I b	1976	RC	1	1.22	1.10	1.11	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	婦人休憩所		中央	和合町	新	1992	S	1				
産業部	産業振興課	公営競技事務所	メインスタンド棟		中央	和合町	新	2022	S	3				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館		中央	流通元町	新	1983	RC	4				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館		中央	流通元町	I b	1971	RC	2	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済
産業部	観光・シティプロモーション課	北寺島倉庫	事務所・休憩所		中央	北寺島町	新	2016	S	1				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	鮮魚活魚棟		中央	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	シラス棟		中央	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館		中央	伊左地町	Ⅱ	1980	RC	2	0.96	1.10	0.87	特定天井
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所(西側)		中央	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所(東側)		中央	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟(中央)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟(青果側)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟(水産側)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.80	1.00	0.80	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫		中央	新貝町	I b	1979	RC	3	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟		中央	新貝町	I a	1979	S	1	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟		中央	新貝町	I a	1979	S	1	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (2)		中央	新貝町	新	1998	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所		中央	新貝町	新	2000	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫		中央	新貝町	新	1999	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所		中央	新貝町	新	1988	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設		中央	新貝町	新	1995	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (1)		中央	新貝町	新	1998	S	1				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟		中央	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟		中央	上西町	新	1982	RC	3				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟		中央	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟		中央	上西町	新	1983	RC	3				
都市整備部	交通政策課	駅南地下駐車場	駐車場		中央	砂山町	新	1993	RC	3				
都市整備部	交通政策課	駅北駐車場	駐車場		中央	中央三丁目	新	1990	SRC	9				
都市整備部	交通政策課	ザザシティ駐車場	駐車場		中央	鍛冶町	新	2000	SRC	9				
都市整備部	緑政課	富塚椎ノ木谷特別保全地区	管理棟		中央	富塚町	新	1994	W	1				
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	旧管理事務所		中央	舘山寺町	I a	1970	RC	2	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	クリスタルパレス		中央	舘山寺町	新	1996	S	2				
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	メインエントランス		中央	舘山寺町	新	1996	S	1				
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター		中央	大塚町	I a	1975	RC	1	1.82	1.10	1.65	
都市整備部	公園管理事務所	和地山公園集会所			中央	和地山三丁目	新	2016	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	北岸地区管理棟		中央	富塚町	新	2007	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	四ツ池公園	公園管理課事務所棟		中央	上島六丁目	新	2002	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	浜松城公園 (天守閣)	天守閣 (浜松)		中央	元城町	Ⅱ	1957	RC	4	0.68	0.95	0.72	
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所		中央	豊町	新	1987	RC	2				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所		中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	2	0.80	1.10	0.73	
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第2艇庫 (漕艇場)		中央	入野町	新	1990	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第3艇庫 (漕艇場)		中央	入野町	新	2001	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟		中央	雄踏町	新	1990	RC	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟		中央	雄踏町	新	1985	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所		中央	白羽町	新	1987	RC	1				
都市整備部	動物園	浜松市動物愛護教育センター			中央	舘山寺町	新	2014	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	正門・売札所		中央	舘山寺町	新	1983	RC	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	昆虫館		中央	舘山寺町	新	1983	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	象舎前休憩所		中央	舘山寺町	新	1992	S	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	管理事務所		中央	舘山寺町	新	1982	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	污水处理センター管理棟		中央	舘山寺町	新	1983	RC	2				
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所	事務所棟		中央	北寺島町	新	1997	S	2				
土木部	浜名土木整備事務所	中央土木整備事務所（三方原）	事務所棟		中央	東三方町	新	1995	RC	1				
消防長	消防局・消防総務課	消防本部	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991	SRC	7				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991	SRC	3				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署鴨江出張所・浜松１６分団	消防・分団庁舎		中央	鴨江二丁目	新	2010	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署高台出張所	消防庁舎		中央	住吉三丁目	Ⅱ	1971	RC	2	0.87	1.10	0.79	
消防長	消防局・消防総務課	中消防署富塚出張所	消防庁舎		中央	富塚町	新	1987	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署相生出張所	消防庁舎		中央	相生町	新	1988	RC	3				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署	消防庁舎		中央	森田町	I a	1971	RC	2	1.47	1.00	1.47	
消防長	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎		中央	榛ヶ瀬町	I b	1977	RC	2	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済
消防長	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎		中央	有玉南町	新	2002	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎		中央	上石田町	新	1999	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	庁舎		中央	庄内町	新	2021	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎		中央	伊左地町	I b	1979	RC	2	1.24	1.10	1.13	一部S造
消防長	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎		中央	馬郡町	新	1991	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署大平台出張所	消防庁舎		中央	大平台三丁目	新	2014	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎		中央	四本松町	新	2018	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所	消防庁舎		中央	白羽町	I b	1981	RC	2	1.26	1.10	1.15	
消防長	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎		中央	三方原町	新	1993	RC	2				
消防長	中消防署	浜松第１分団	分団庁舎		中央	元城町	新	1987	S	2				
消防長	中消防署	浜松第２分団	分団庁舎		中央	中央二丁目	新	2000	S	2				
消防長	中消防署	浜松第３分団	分団庁舎		中央	布橋二丁目	新	1990	S	2				
消防長	中消防署	浜松第４分団	分団庁舎		中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1977	S	2	0.86	1.20	0.72	
消防長	中消防署	浜松第５分団	分団庁舎		中央	北寺島町	新	1994	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	中消防署	浜松第6分団	分団庁舎		中央	下池川町	新	2004	S	2				
消防長	中消防署	浜松第9分団	庁舎		中央	曳馬六丁目	新	2021	S	2				
消防長	中消防署	浜松第10分団	分団庁舎		中央	幸五丁目	Ⅱ	1968	RC	2	0.78	1.21	0.64	
消防長	中消防署	浜松第11分団	分団庁舎		中央	助信町	新	1985	S	2				
消防長	中消防署	浜松第12分団	分団庁舎		中央	上浅田一丁目	I a	1968	RC	2	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
消防長	中消防署	浜松第15分団	分団庁舎		中央	野口町	I a	1980	S	2	1.54	1.20	1.28	H19耐震補強済
消防長	中消防署	浜松第28分団	分団庁舎		中央	花川町	I b	1970	RC	1	1.11	1.10	1.01	
消防長	東消防署	浜松第14分団	分団庁舎		中央	神立町	I a	1979	S	2	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済
消防長	東消防署	浜松第20分団	分団庁舎		中央	篠ヶ瀬町	新	1995	S	2				
消防長	東消防署	浜松第21分団	分団庁舎		中央	市野町	Ⅱ	1978	RC	2	0.71	1.00	0.71	
消防長	東消防署	浜松第22分団	分団庁舎		中央	笠井町	新	2001	S	2				
消防長	東消防署	浜松第24分団	分団庁舎		中央	中野町	I b	1979	S	1	1.37	1.20	1.14	
消防長	東消防署	浜松第34分団	分団庁舎		中央	有玉北町	新	1993	S	2				
消防長	西消防署	浜松第33分団	分団庁舎		中央	入野町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	
消防長	西消防署	浜松第32分団	分団庁舎		中央	大久保町	I a	1979	S	1	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第36分団	分団庁舎		中央	佐浜町	I a	1975	S	2	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第37分団	分団庁舎		中央	和地町	I a	1976	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第38分団	分団庁舎		中央	篠原町	新	1982	S	1				
消防長	西消防署	浜松第39分団	分団庁舎		中央	白洲町	I a	1981	S	2	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第40分団	分団庁舎		中央	村櫛町	Ⅱ	1973	RC	2	0.98	1.10	0.89	
消防長	西消防署	浜松第46分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1997	S	1				
消防長	西消防署	浜松第45分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1983	RC	2				
消防長	南消防署	浜松第17分団	分団庁舎		中央	西島町	新	2017	S	2				
消防長	南消防署	浜松第27分団	分団庁舎		中央	飯田町	新	1983	RC	2				
消防長	南消防署	浜松第18分団	分団庁舎		中央	東町	新	1998	S	2				
消防長	南消防署	浜松第19分団	分団庁舎		中央	新橋町	I a	1976	S	2	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済
消防長	南消防署	浜松第26分団	分団庁舎		中央	芳川町	新	1990	S	2				
消防長	南消防署	浜松第41分団	分団庁舎		中央	若林町	Ⅱ	1980	RC	2	0.80	1.21	0.66	
消防長	北消防署	浜松第29分団	分団庁舎		中央	三方原町	新	1991	S	2				
消防長	北消防署	浜松第30分団	分団庁舎		中央	豊岡町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟		中央	若林町	新	2021	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	鴨江町	Ⅱ	1959	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	鴨江町	Ⅱ	1962	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	西小学校	[2-1]給食室	2 - 1	中央	鴨江町	I b	1971	RC	2	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[11]給食室・特別教室棟（北棟）	11	中央	鴨江町	I b	1979	RC	2	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	屋内運動場	12	中央	鴨江町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-1]給食・普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	中央二丁目	新	1998	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-2]管理・特別教室棟（北棟）	1 - 2	中央	中央二丁目	新	1998	RC	3				
学校教育部	教育施設課	東小学校	屋内運動場	1 - 5	中央	中央二丁目	新	1998	RC	2				
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2	中央	東伊場二丁目	I a	1957	RC	3	1.27	1.00	1.27	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	屋内運動場	15	中央	東伊場二丁目	I a	1978	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[17]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	17	中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.98	1.00	0.98	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3 - 1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1971	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3 - 2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-3]普通教室棟（北棟）	3 - 3	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-1]普通・特別教室棟（南棟）	16 - 1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-2]普通・特別教室棟（南棟）	16 - 2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1977	RC	3	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[21]給食室	21	中央	向宿三丁目	I a	1978	RC	1	1.95	1.00	1.95	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[24]普通特別教室棟（南棟）	24	中央	向宿三丁目	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	屋内運動場	26	中央	向宿三丁目	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[29]特別教室棟（南棟）	29	中央	向宿三丁目	新	1996	RC	2				
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-1]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1960	RC	3	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-2]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1966	RC	3	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-3]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 3	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-1]普通教室棟（南棟）	12 - 1	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1974	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-2]普通教室棟（南棟）	12 - 2	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1975	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-3]普通教室棟（南棟）	12 - 3	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1976	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	屋内運動場	16	中央	龍禪寺町	I a	1977	S	1	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[21]管理・普通教室棟（北棟）	21	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1978	RC	4	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-1]管理・普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済（IBET値による補強）

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-2]管理・普通教室棟（北棟）	2 - 2	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1971	RC	4	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1960	RC	3	0.92	1.00	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	屋内運動場	15	中央	布橋一丁目	I a	1975	S	1	2.81	1.20	2.34	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[17]普通教室棟（南棟）	17	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1979	RC	4	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1	中央	佐藤二丁目	新	2006	RC	2				
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10 - 1	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10 - 2	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-3]給食室・普通教室棟（北棟）	10 - 3	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-4]普通教室棟（北棟）	10 - 4	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	屋内運動場	18	中央	佐藤二丁目	I a	1979	S	1	1.84	1.20	1.53	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4 - 1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1968	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4 - 2	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1971	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-3]給食室	4 - 3	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-4]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 4	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1976	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-5]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 5	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-6]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 6	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[6-1]普通教室棟（南棟）	6 - 1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1965	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	屋内運動場	24	中央	広沢二丁目	I a	1978	S	1	1.66	1.20	1.38	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1960	RC	3	0.78	1.00	0.78	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1970	RC	3	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1968	RC	3	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1972	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-5]普通教室棟（南棟）	1 - 5	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1973	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-6]普通教室棟（南棟）	1 - 6	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-8]普通教室棟（南棟）	1 - 8	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	屋内運動場	19	中央	曳馬一丁目	I a	1978	S	1	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[22]特別教室棟（北棟）	22	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.93	1.00	0.93	
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[29]管理棟（東棟）	29	中央	曳馬一丁目	新	1986	RC	2				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[1-1]普通・特別・管理教室棟（北棟）	1 - 1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	RC	3	0.91	1.00	0.91	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-1]管理・普通教室棟（中棟）	2 - 1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	RC	3	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-2]普通教室棟（中棟）	2 - 2	中央	幸五丁目	Ⅱ	1967	RC	3	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	屋内運動場	6	中央	幸五丁目	I a	1974	S	1	1.83	1.20	1.53	H7耐震補強済
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16	中央	幸五丁目	Ⅱ	1981	RC	3	0.94	1.00	0.94	
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	富塚町	Ⅱ	1971	RC	4	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	富塚町	I b	1969	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-3]普通・特別教室棟・給食室	1 - 3	中央	富塚町	Ⅱ	1972	RC	4	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	屋内運動場	15	中央	富塚町	I a	1975	S	1	2.14	1.20	1.78	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	寺脇町	I b	1964	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	寺脇町	I b	1965	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	寺脇町	I b	1966	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟（北棟）	12	中央	寺脇町	Ⅱ	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15	中央	寺脇町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32]管理室・普通教室棟	32	中央	寺脇町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟（北棟）	4	中央	神立町	Ⅱ	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11 - 1	中央	神立町	Ⅱ	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11 - 2	中央	神立町	Ⅱ	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟（南棟）	12 - 1	中央	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟（南棟）	12 - 2	中央	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15	中央	神立町	Ⅱ	1974	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20	中央	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟（北棟）	23	中央	神立町	Ⅱ	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟（南棟）	24	中央	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30	中央	神立町	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟（北棟）	32	中央	神立町	新	2009	RC	3				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35	中央	神立町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	給食室		中央	西浅田二丁目	新	2017	S	1				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3 - 1	中央	西浅田二丁目	I a	1966	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-2]普通教室棟（南棟）	3 - 2	中央	西浅田二丁目	I a	1969	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-3]普通教室棟（南棟）	3 - 3	中央	西浅田二丁目	I a	1972	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-4]管理・普通教室棟（南棟）	3 - 4	中央	西浅田二丁目	I a	1978	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[21-1]普通教室棟（北棟）	21 - 1	中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.91	1.00	0.91	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	屋内運動場	26	中央	西浅田二丁目	I a	1981	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-1]管理・特別・普通教室棟（東棟）	30 - 1	中央	上島一丁目	新	2002	RC	5				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-2]特別教室棟（西棟）	30 - 2	中央	上島一丁目	新	2002	RC	4				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	屋内運動場	32 - 2	中央	上島一丁目	新	2004	S	2				
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4 - 1	中央	西伊場町	I a	1965	RC	3	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4 - 2	中央	西伊場町	I a	1964	RC	3	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-1]管理・普通教室棟（南棟）	17 - 1	中央	西伊場町	I a	1974	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-2]管理教室棟（南棟）	17 - 2	中央	西伊場町	I a	1976	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-3]管理・普通教室棟（南棟）	17 - 3	中央	西伊場町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	屋内運動場	24	中央	西伊場町	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5 - 1	中央	新橋町	Ⅱ	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟（北棟）	5 - 2	中央	新橋町	Ⅱ	1973	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5 - 3	中央	新橋町	Ⅱ	1978	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟（南棟）	17	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟（南棟）	20	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22	中央	新橋町	I a	1979	S	1	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15 - 1	中央	東町	I a	1975	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟 給食室	15 - 2	中央	東町	I a	1976	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15 - 3	中央	東町	I a	1977	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23	中央	東町	I a	1979	RC	2	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25	中央	東町	I a	1980	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	船越小学校	体育館		中央	船越町	新	2019	RC	2				
学校教育部	教育施設課	船越小学校	校舎		中央	船越町	新	2019	RC	5				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-7]昇降所棟	2 - 7	中央	住吉一丁目	Ⅱ	1973	RC	2	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	住吉一丁目	I a	1967	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	住吉一丁目	I a	1965	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	住吉一丁目	I a	1971	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	住吉一丁目	I a	1972	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-3]管理特別棟（南棟）	2 - 3	中央	住吉一丁目	I a	1972	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-5]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2 - 5	中央	住吉一丁目	I a	1973	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-6]特別教室棟（北棟）	2 - 6	中央	住吉一丁目	I a	1973	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	屋内運動場	20	中央	住吉一丁目	I a	1974	S	1	1.69	1.20	1.41	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟（北棟）	6 - 1	中央	薬師町	II	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟（北棟）	6 - 2	中央	薬師町	II	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟（北棟）	6 - 3	中央	薬師町	II	1975	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	6 - 4	中央	薬師町	II	1976	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20	中央	薬師町	I a	1977	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟（南棟）	24	中央	薬師町	I a	1979	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25	中央	薬師町	I b	1980	RC	2	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3 - 1	中央	天王町	I b	1971	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟（南棟）	3 - 2	中央	天王町	I b	1970	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟（南棟）	3 - 3	中央	天王町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11 - 1	中央	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11 - 2	中央	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟（北棟）	11 - 3	中央	天王町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11 - 5	中央	天王町	I b	1973	RC	1	1.22	1.10	1.11	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26	中央	天王町	新	1991	RC	1				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	豊西町	II	1976	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟（南棟）	14 - 2	中央	豊西町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟（南棟）	14 - 3	中央	豊西町	II	1978	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟（北棟）	19 - 1	中央	豊西町	II	1979	RC	4	0.90	0.95	0.95	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟（北棟）	19 - 2	中央	豊西町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23	中央	豊西町	I b	1980	RC	2	1.36	1.10	1.24	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3 - 1	中央	笠井町	II	1971	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3 - 2	中央	笠井町	II	1972	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3 - 4	中央	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3 - 5	中央	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3 - 6	中央	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3 - 7	中央	笠井町	II	1977	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21	中央	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25	中央	笠井町	I a	1979	S	1	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1] 普通・特別教室棟	11 - 1	中央	中野町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2] 管理・普通教室棟	11 - 2	中央	中野町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4] 給食室・普通・管理教室棟	11 - 4	中央	中野町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15	中央	中野町	I a	1976	RC	2	1.53	1.00	1.53	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2] 管理・普通教室棟 (西棟)	2 - 2	中央	芳川町	II	1971	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3] 管理・普通教室棟 (西棟)	2 - 3	中央	芳川町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5] 普通教室棟 (西棟)	2 - 5	中央	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6] 普通教室棟 (西棟)	2 - 6	中央	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16] 特別教室棟 (東棟)	16	中央	芳川町	II	1975	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23] 特別教室棟 (東棟)	23	中央	芳川町	II	1980	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29	中央	芳川町	I a	1980	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36] 給食室棟	36	中央	芳川町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3] 普通・特別・管理室棟 (北棟)	2 - 3	中央	飯田町	I a	1970	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 4	中央	飯田町	I b	1962	RC	3	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 5	中央	飯田町	I a	1976	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 6	中央	飯田町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1] 普通教室棟 (南棟)	16 - 1	中央	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2] 普通教室棟 (南棟)	16 - 2	中央	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20	中央	飯田町	I a	1981	S	1	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-2] 管理・普通教室棟	1 - 2	中央	花川町	II	1967	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-3] 管理・普通教室棟	1 - 3	中央	花川町	II	1968	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[9] 昇降所	9	中央	花川町	II	1980	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[12] 特別教室棟	12	中央	花川町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[16] 特別教室棟 (9棟上部2・3F)	16	中央	花川町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	屋内運動場	17	中央	花川町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1] 普通教室棟 (北棟)	2 - 1	中央	三方原町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2] 普通教室棟 (北棟)	2 - 2	中央	三方原町	I a	1966	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4] 給食室棟 (北棟)	2 - 4	中央	三方原町	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1] 特別教室棟 (南棟)	5 - 1	中央	三方原町	I a	1968	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2] 特別教室棟 (南棟)	5 - 2	中央	三方原町	I a	1974	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟（南棟）	5 - 3	中央	三方原町	I a	1975	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟（南棟）	5 - 4	中央	三方原町	I a	1976	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟（南棟）	5 - 5	中央	三方原町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟（東棟）	23	中央	三方原町	Ⅱ	1978	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27 - 1	中央	三方原町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	豊岡町	I a	1970	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	豊岡町	I a	1975	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟（南棟）	5 - 3	中央	豊岡町	I a	1978	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟（南棟）	5 - 4	中央	豊岡町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18	中央	豊岡町	I a	1978	S	1	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟（南棟）	21	中央	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟（北棟）	28	中央	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10 - 1	中央	神ヶ谷町	I a	1972	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10 - 2	中央	神ヶ谷町	I a	1976	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟（北棟）	18	中央	神ヶ谷町	I a	1979	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24	中央	神ヶ谷町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	南校舎		中央	神ヶ谷町	新	2024	RC	3				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	入野町	Ⅱ	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟（北棟）	1 - 4	中央	入野町	Ⅱ	1969	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟（北棟）	1 - 5	中央	入野町	Ⅱ	1976	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟（北棟）	1 - 8	中央	入野町	新	2000	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟（南棟）	2 - 1	中央	入野町	I b	1959	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	入野町	I b	1971	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17	中央	入野町	I a	1979	S	1	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2 - 1	中央	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2 - 2	中央	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3 - 1	中央	積志町	I a	1971	S	1	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	伊左地町	I a	1967	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟（北棟）	3	中央	伊左地町	Ⅱ	1966	RC	3	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13	中央	伊左地町	I a	1977	S	2	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟（北棟）	18 - 1	中央	伊左地町	I a	1980	RC	4	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2] 普通教室棟（北棟）	18 - 2	中央	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3] 普通教室棟（北棟）	18 - 3	中央	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1] 管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2] 管理・特別・普通教室棟	1 - 2	中央	湖東町	I b	1969	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3] 管理・特別・普通教室棟	1 - 3	中央	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4] 給食室	1 - 4	中央	湖東町	I b	1971	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6] 普通教室棟	1 - 6	中央	湖東町	I b	1975	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7] 普通教室棟	1 - 7	中央	湖東町	I b	1978	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8] 普通教室棟	1 - 8	中央	湖東町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12	中央	湖東町	I a	1980	S	1	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21] 普通教室棟（プレハブ）	21	中央	湖東町	新	2009	S	2				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22] 普通教室棟	22	中央	湖東町	新	2014	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23	中央	篠原町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1] 普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	篠原町	Ⅱ	1965	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2] 普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	篠原町	Ⅱ	1956	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16] 普通教室棟（南棟）	16	中央	篠原町	Ⅱ	1971	RC	2	1.07	1.10	0.97	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1] 管理・普通教室棟（北棟）	17 - 1	中央	篠原町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1] 管理・普通教室棟（北棟）の一部 昇降所	17 - 1	中央	篠原町	I a	1973	RC	1	1.64	1.10	1.49	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2] 管理・普通教室棟（北棟）	17 - 2	中央	篠原町	I a	1978	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3] 普通教室棟（北棟）	17 - 3	中央	篠原町	I a	1979	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-1] 普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1968	RC	3	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-2] 普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	高丘東三丁目	I a	1966	RC	3	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-1] 管理教室棟（南棟）	2 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1969	RC	3	1.27	1.00	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-2] 普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1970	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-3] 普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-4] 普通教室棟（南棟）	2 - 4	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1975	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	屋内運動場	12 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1972	S	1	1.52	1.20	1.27	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1] 普通特別教室棟・給食室	9 - 1	中央	村櫛町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2] 特別教室棟	9 - 2	中央	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4] 管理・普通教室棟	9 - 4	中央	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16	中央	村櫛町	新	1984	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	泉一丁目	I a	1970	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	泉一丁目	I a	1971	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	屋内運動場	10	中央	泉一丁目	I a	1974	S	1	2.32	1.20	1.93	H10耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[13]普通教室棟（南棟）	13	中央	泉一丁目	I a	1976	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[19]普通教室棟（南棟）	19	中央	泉一丁目	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	泉一丁目	II	1981	RC	3	0.89	1.00	0.89	
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	大瀬町	II	1971	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8	中央	大瀬町	I a	1974	S	1	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1 - 2	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6	中央	白羽町	I b	1977	S	1	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13	中央	中郡町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2・3]給食室棟（北棟）	1 - 1	中央	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟（北棟）	1 - 2	中央	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟（南棟）	11	中央	中郡町	I a	1978	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟（南棟）	18	中央	中郡町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1 - 1	中央	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1 - 3	中央	市野町	II	1979	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7	中央	市野町	I a	1979	S	1	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-1]管理・普通・特別教室棟	1 - 1	中央	佐鳴台三丁目	I a	1977	RC	4	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-2]管理・普通・特別教室棟	1 - 2	中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	RC	4	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-3]管理・普通・特別教室棟	1 - 3	中央	佐鳴台三丁目	II	1981	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-4]特別普通教室棟	1 - 4	中央	佐鳴台三丁目	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	屋内運動場	10	中央	佐鳴台三丁目	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[1]給食室・教室棟（北棟）	1	中央	高丘北三丁目	I a	1978	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[6]普通教室棟（南棟）	6	中央	高丘北三丁目	II	1979	RC	4	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	屋内運動場	11	中央	高丘北三丁目	I a	1979	S	1	1.71	1.20	1.43	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16	中央	高丘北三丁目	II	1981	RC	4	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	富塚町	I b	1979	RC	2	1.14	1.10	1.04	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[2]普通教室棟（北棟）	2	中央	富塚町	Ⅱ	1979	RC	2	0.88	1.10	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	屋内運動場	10	中央	富塚町	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[16]普通教室棟（北棟）	16	中央	富塚町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟 (南棟)	4	中央	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟（北棟）	5	中央	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5 - 1	中央	頭陀寺町	I a	1981	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7	中央	頭陀寺町	I a	1979	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1	中央	有玉南町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6 - 2	中央	有玉南町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	中央	初生町	I a	1981	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6	中央	初生町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9	中央	初生町	新	2016	RC	4				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	中央	西鴨江町	I a	1981	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5	中央	西鴨江町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟（プレハブ）	12	中央	西鴨江町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	安間町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6	中央	安間町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	葵西二丁目	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	屋内運動場	6 - 1	中央	葵西二丁目	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟(北東棟)	9	中央	若林町	Ⅱ	1970	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟(南東棟)	10	中央	若林町	Ⅱ	1979	RC	3	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14	中央	若林町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	4				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟（北棟）	2	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	3				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3 - 2	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	1				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2 - 1	中央	舞阪町	Ⅱ	1963	RC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2 - 4	中央	舞阪町	Ⅱ	1975	SRC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟（南棟）	3 - 1	中央	舞阪町	新	2008	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7	中央	舞阪町	I a	1980	SRC	2	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4	中央	雄踏町	新	2007	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	[1]管理・教室棟	1	中央	海老塚二丁目	新	2010	RC	3				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	屋内運動場	2	中央	海老塚二丁目	新	2010	SRC	2				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟		中央	西島町	新	2011	RC	4				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場		中央	西島町	新	2011	RC	2				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	管理・普通教室棟（北棟）	28	中央	蜷塚二丁目	新	2017	RC	3				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	西渡り廊下棟	29	中央	蜷塚二丁目	新	2017	S	2				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	階段室棟	30	中央	蜷塚二丁目	新	2017	S	3				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1 - 1	中央	飯田町	Ⅱ	1968	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1 - 2	中央	飯田町	Ⅱ	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	中央	飯田町	Ⅱ	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3	中央	飯田町	新	2007	S	1				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[18] 普通特別教室棟（中棟）	18	中央	飯田町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟（東棟）	20	中央	飯田町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	校舎		中央	鴨江二丁目	新	2024	RC	1				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	[28]格技場棟	28	中央	鴨江二丁目	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	屋内運動場	32	中央	鴨江二丁目	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1962	RC	3	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	RC	3	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-3]普通教室棟（北棟）	1 - 3	中央	龍禅寺町	I a	1978	RC	3	1.37	1.00	1.37	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-1]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1970	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-2]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1969	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-3]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	屋内運動場	4	中央	龍禅寺町	新	2007	RC	2				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[20]給食室	20	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1977	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[28]特別教室棟	28	中央	龍禅寺町	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[1]特別教室棟（西棟）	1	中央	文丘町	I a	1979	RC	2	1.55	1.10	1.41	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[2-4]給食室・普通教室棟	2 - 4	中央	文丘町	I a	1978	RC	3	1.28	1.00	1.28	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	屋内運動場	10	中央	文丘町	I a	1973	S	1	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[28-1]柔剣道場棟	28 - 1	中央	文丘町	新	1992	RC	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	教室棟	28 - 2	中央	文丘町	新	2013	RC	3				
学校教育部	教育施設課	中部学園	北棟		中央	松城町	新	2016	RC	4				
学校教育部	教育施設課	中部学園	体育館棟		中央	松城町	新	2016	RC	2				
学校教育部	教育施設課	中部学園	部室棟		中央	松城町	新	2017	RC	1				
学校教育部	教育施設課	中部学園	鹿谷部室棟		中央	松城町	新	2018	RC	1				
学校教育部	教育施設課	中部学園	南棟		中央	松城町	新	2016	RC	3				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1965	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	野口町	Ⅱ	1964	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-3]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	野口町	Ⅱ	1963	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1961	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3 - 2	中央	野口町	Ⅱ	1959	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[17-1]給食室	17 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1972	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[22-2]格技場棟	22 - 2	中央	野口町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[23]技術室棟	23	中央	野口町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	屋内運動場	25	中央	野口町	新	2000	S	1				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	RC	3	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-2]管理普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1963	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-3]管理普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1971	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-5]給食室	1 - 5	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.87	1.00	0.87	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-6]普通特別教室棟（北棟）	1 - 6	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[14]普通特別教室棟（西棟）	14	中央	曳馬四丁目	I b	1981	RC	3	1.03	1.00	1.03	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[20]技術・特別活動教室棟	20	中央	曳馬四丁目	新	1989	S	2				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[25]普通教室棟（東棟）	25	中央	曳馬四丁目	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	屋内運動場	26	中央	曳馬四丁目	新	1995	S	1				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟（北棟）	2 - 1	中央	新橋町	Ⅱ	1966	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟（北棟）	2 - 2	中央	新橋町	Ⅱ	1975	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	新橋町	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟（南棟）	22	中央	新橋町	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟（南棟）	30	中央	新橋町	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32	中央	新橋町	新	1982	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38	中央	新橋町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43	中央	新橋町	新	2003	S	1				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	階段室棟		中央	神田町	新	2018	S	3				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	校舎		中央	神田町	新	2018	RC	4				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[2]管理室棟（南棟）	2	中央	神田町	Ⅱ	1961	RC	3	0.76	1.00	0.76	S59耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-1]技術室棟（1F）	26 - 1	中央	神田町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-2]柔剣道場棟（2F）	26 - 2	中央	神田町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	屋内運動場	27	中央	神田町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[2-1]特別教室棟（南棟）	2 - 1	中央	蜷塚二丁目	I a	1966	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[2-2]特別教室棟（南棟）	2 - 2	中央	蜷塚二丁目	I a	1964	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	屋内運動場	10	中央	蜷塚二丁目	I a	1973	S	1	1.94	1.20	1.62	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[16]特別教室棟（南棟）	16	中央	蜷塚二丁目	I a	1979	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[24]技術・特別活動教室棟	24	中央	蜷塚二丁目	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12 - 1	中央	龍光町	Ⅱ	1973	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12 - 2	中央	龍光町	Ⅱ	1975	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12 - 3	中央	龍光町	Ⅱ	1976	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19	中央	龍光町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21	中央	龍光町	I a	1981	S	1	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟（南棟）	26	中央	龍光町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	龍光町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	市野町	I a	1971	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	市野町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5 - 3	中央	市野町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟（北棟）	5 - 4	中央	市野町	I a	1978	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟（北棟）	5 - 6	中央	市野町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5 - 7	中央	市野町	I a	1975	RC	1	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟（東棟）	26	中央	市野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31	中央	市野町	新	1988	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36 - 1	中央	市野町	新	1999	RC	1				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	笠井町	Ⅱ	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	笠井町	Ⅱ	1968	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済（IBET値による補強）

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	笠井町	Ⅱ	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8	中央	笠井町	I a	1978	S	1	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟（東棟）	16	中央	笠井町	Ⅱ	1981	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19	中央	笠井町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟（北棟）	25	中央	笠井町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28	中央	笠井町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	芳川町	I b	1969	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	芳川町	I b	1971	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	芳川町	I b	1974	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟（北棟）	2	中央	芳川町	Ⅱ	1970	RC	4	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23	中央	芳川町	I a	1979	S	1	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟（北棟）	27	中央	芳川町	I a	1981	RC	4	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟（1F）	34 - 2	中央	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟（1F）	34 - 3	中央	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3 - 1	中央	初生町	新	2004	RC	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3 - 2	中央	初生町	新	2004	RC	4				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3 - 3	中央	初生町	新	2004	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5	中央	初生町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36	中央	初生町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	大久保町	Ⅱ	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	大久保町	Ⅱ	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	大久保町	Ⅱ	1976	RC	1	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟（北棟）	15 - 1	中央	大久保町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19	中央	大久保町	I a	1979	RC	2	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	大久保町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	大久保町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17	中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21	中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25	中央	入野町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32	中央	入野町	新	1989	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34	中央	入野町	新	1993	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟（プレハブ）	38	中央	入野町	新	2007	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39	中央	入野町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	有玉北町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟（北棟）	2 - 2	中央	有玉北町	I a	1971	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	有玉北町	I a	1972	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	有玉北町	I a	1975	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟（南棟）	14 - 2	中央	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟（南棟）	14 - 3	中央	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18	中央	有玉北町	I a	1978	S	1	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26	中央	有玉北町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟（北棟）	1 - 1	中央	佐浜町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟（南棟）	4 - 3	中央	佐浜町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟（北棟）	18	中央	佐浜町	Ⅱ	1981	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22	中央	佐浜町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26	中央	佐浜町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32	中央	佐浜町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟（南棟）	34 - 1	中央	佐浜町	新	1994	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟（接続棟）	34 - 2	中央	佐浜町	新	1994	RC	3				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	篠原町	Ⅱ	1962	RC	3	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	篠原町	I b	1975	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟（北棟）	2 - 4	中央	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟（北棟）	20	中央	篠原町	I b	1978	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	篠原町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29	中央	篠原町	新	1998	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟（プレハブ）	31	中央	篠原町	新	1998	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32	中央	篠原町	新	2000	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟（北棟）	16 - 1	中央	丸塚町	I b	1979	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23 - 1	中央	丸塚町	I b	1981	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8	中央	丸塚町	I a	1973	S	1	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟（北棟）	16 - 2	中央	丸塚町	新	2001	RC	5				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟（北棟）	16 - 3	中央	丸塚町	新	2001	RC	4				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	丸塚町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟（東棟）	27	中央	丸塚町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28	中央	丸塚町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	住吉五丁目	I b	1966	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	住吉五丁目	I b	1967	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-3]管理・特別教室棟	1 - 3	中央	住吉五丁目	I b	1968	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-4]普通教室棟・給食室	1 - 4	中央	住吉五丁目	I b	1969	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-5]普通教室棟	1 - 5	中央	住吉五丁目	I b	1975	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-6]特別教室棟（東棟）	1 - 6	中央	住吉五丁目	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	屋内運動場	9	中央	住吉五丁目	I a	1973	S	1	1.60	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[24-1]技術・特別活動教室棟	24 - 1	中央	住吉五丁目	新	1990	RC	2				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-1]特別・普通・管理室棟（北棟・南棟）	3 - 1	中央	庄内町	I a	1964	RC	3	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-2]給食室	3 - 2	中央	庄内町	I a	1965	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-3]普通教室棟（北棟）	3 - 3	中央	庄内町	I a	1963	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[10]技術室棟	10	中央	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[11]柔剣道場棟	11	中央	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	屋内運動場	12	中央	庄内町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	南館	15	中央	庄内町	新	2013	RC	3				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	給食室棟	16	中央	庄内町	新	2013	S	1				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟（南棟）	1	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2	中央	江之島町	I b	1978	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟（南棟）	3	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟（南棟）	4	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12	中央	江之島町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟（南棟）	16	中央	江之島町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17	中央	江之島町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[1]管理・特別教室棟	1	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[3]普通教室棟	3	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[4]技術教室棟	4	中央	高丘北一丁目	I b	1980	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	屋内運動場	8	中央	高丘北一丁目	I a	1981	S	1	1.91	1.20	1.59	H17耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[11]給食室	11	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1982	RC	4	0.71	0.95	0.75	[3]普通教室棟に接続
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[12]特別活動教室棟	12	中央	高丘北一丁目	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1	中央	中郡町	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2	中央	中郡町	I b	1980	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4	中央	中郡町	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8	中央	中郡町	I a	1981	S	1	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13	中央	中郡町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	豊岡町	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	豊岡町	新	1988	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2	中央	豊岡町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7 - 1	中央	豊岡町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10	中央	豊岡町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1	中央	西町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟（北棟）	2	中央	西町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3	中央	西町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5	中央	西町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8	中央	西町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	佐鳴台三丁目	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[2]技術室棟	2	中央	佐鳴台三丁目	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	屋内運動場	7	中央	佐鳴台三丁目	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[8]柔剣道場棟	8	中央	佐鳴台三丁目	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-1]管理・特別教室棟（西棟）	1 - 1	中央	富塚町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-2]技術室棟	1 - 2	中央	富塚町	新	1987	RC	2				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-3]昇降所・特別教室棟（中棟）	1 - 3	中央	富塚町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-4]給食・普通教室棟（東棟）	1 - 4	中央	富塚町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	屋内運動場	4	中央	富塚町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[6]柔剣道場棟	6	中央	富塚町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟		中央	増楽町	新	2016	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場		中央	増楽町	新	2016	SRC	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟（南棟）	6 - 1	中央	増楽町	Ⅱ	1960	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟（南棟）	6 - 2	中央	増楽町	Ⅱ	1966	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟（北棟）	8 - 1	中央	増楽町	Ⅱ	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟（北棟）	10 - 1	中央	増楽町	I a	1980	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2]渡り廊下棟	10 - 2	中央	増楽町	I a	1980	RC	2	2.59	1.10	2.35	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11]教室棟	11	中央	増楽町	I b	1980	RC	3	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12]格技場棟	12	中央	増楽町	I a	1980	S	2	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16]渡り廊下棟	16	中央	増楽町	Ⅱ	1972	RC	2	1.02	1.21	0.84	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17]特別活動・普通教室棟	17	中央	増楽町	新	1993	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1 - 1	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	3	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	2	0.80	1.10	0.73	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	2	0.87	1.10	0.79	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17	中央	舞阪町	Ⅱ	1979	RC	2	0.98	1.10	0.89	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19	中央	舞阪町	新	1981	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21	中央	舞阪町	新	2015	S	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15 - 1	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15 - 2	中央	雄踏町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17 - 1	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17 - 2	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター		中央	東三方町	新	2015	S	2				
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1 - 1	中央	雄踏町	I b	1977	RC	2	1.13	1.10	1.03	
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1 - 2	中央	雄踏町	I a	1977	S	2	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	校舎棟	1	中央	広沢一丁目	新	1993	SRC	5				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	体育施設棟	2	中央	広沢一丁目	新	1991	RC	3				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	武道棟	3	中央	広沢一丁目	新	1994	SRC	3				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	誠玲館	4	中央	広沢一丁目	新	2001	RC	2				
中央区	中央区・区民生活課	北部市民サービスセンター	事務所		中央	葵東一丁目	新	1992	S	1				
中央区	中央区・区民生活課	高丘市民サービスセンター	事務所		中央	高丘西二丁目	新	2000	S	1				
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	斎場棟		中央	中沢町	Ⅱ	1972	RC	3	0.77	1.00	0.77	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	火葬棟		中央	中沢町	I b	1971	RC	1	1.32	1.10	1.20	
中央区	中央区・まちづくり推進課	馬生会館	学習等供用施設		中央	和合町	I a	1978	RC	2	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター	公民館		中央	相生町	新	2014	RC	3				
中央区	中央区・まちづくり推進課	西部協働センター	公民館		中央	広沢一丁目	I b	1977	RC	3	1.15	1.00	1.15	H14耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	付設体育館		中央	海老塚二丁目	新	1988	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	公民館		中央	海老塚二丁目	新	1988	RC	3				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	公民館		中央	葵東一丁目	I b	1973	RC	2	1.00	1.00	1.00	
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	付設体育館		中央	葵東一丁目	新	1982	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	公民館		中央	曳馬三丁目	II	1978	RC	3	0.71	1.00	0.71	
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	付設体育館		中央	曳馬三丁目	I a	1979	S	1	1.84	1.20	1.53	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	公民館		中央	富塚町	新	1982	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	付設体育館		中央	富塚町	新	1985	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	佐鳴台協働センター	公民館		中央	佐鳴台二丁目	新	1986	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	公民館		中央	和合町	新	1987	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	付設体育館		中央	和合町	新	1987	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	付設体育館		中央	東伊場二丁目	新	1989	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	公民館		中央	東伊場二丁目	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	武道館	本館		中央	西浅田二丁目	II	1977	RC	2	0.73	1.00	0.73	特定天井
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	本館		中央	高丘北四丁目	新	1997	S	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	観覧席棟		中央	高丘北四丁目	新	1997	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	犀ヶ崖資料館	犀ヶ崖資料館		中央	鹿谷町	新	2015	W	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	浜松復興記念館	本館		中央	利町	新	1988	SRC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	文化コミュニティセンター（中部協働センター）	文化コミュニティセンター・公民館		中央	早馬町	新	1988	SRC	6				
中央区	中央区・まちづくり推進課	和合会館	学習等供用施設		中央	和合町	II	1967	RC	1	1.02	1.10	0.93	
中央区	中央区・まちづくり推進課	幸町会館	学習等供用施設		中央	幸三丁目	I a	1968	RC	3	1.27	1.00	1.27	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	和泉会館	学習等供用施設		中央	泉二丁目	I a	1969	RC	3	1.33	1.00	1.33	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	金屋会館	学習等供用施設		中央	曳馬一丁目	II	1977	RC	2	0.89	1.10	0.81	
中央区	中央区・まちづくり推進課	瑞穂会館	学習等供用施設		中央	高丘西二丁目	II	1980	RC	2	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵西会館	学習等供用施設		中央	葵西二丁目	新	1984	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵が丘会館	学習等供用施設		中央	高丘東五丁目	新	1991	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚西会館	学習等供用施設		中央	富塚町	新	1999	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高丘北会館	学習等供用施設		中央	高丘北二丁目	新	2007	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館		中央	飯田町	新	2003	RC	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館		中央	三方原町	Ⅱ	1981	S	1	1.13	1.20	0.94	
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館		中央	三方原町	I a	1979	RC	2	1.40	1.10	1.27	
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等供用施設		中央	三方原町	Ⅱ	1976	RC	2	0.75	1.10	0.68	
中央区	中央区・東行政センター	東行政センター	本館		中央	流通元町	新	2007	RC	4				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	公民館		中央	笠井町	I a	1976	RC	2	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	公民館		中央	葉新町	Ⅱ	1980	RC	2	0.70	1.10	0.64	
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	付設体育館		中央	葉新町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	付設体育館		中央	笠井町	新	1982	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	増築棟		中央	笠井町	新	2002	RC	2				
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	付設体育館		中央	積志町	Ⅱ	1981	S	1	0.70	1.20	0.58	
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	公民館		中央	積志町	I b	1979	RC	3	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	公民館		中央	市野町	I b	1980	RC	2	1.35	1.10	1.23	
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	付設体育館		中央	市野町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	公民館		中央	子安町	I a	1980	RC	3	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	付設体育館		中央	子安町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	北島会館	学習等供用施設		中央	北島町	Ⅱ	1979	RC	2	0.79	1.10	0.72	
中央区	中央区・東行政センター	安新会館	学習等供用施設		中央	安新町	Ⅱ	1979	RC	1	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・東行政センター	恒武会館	学習等供用施設		中央	恒武町	新	1982	RC	1				
中央区	中央区・東行政センター	小池会館	学習等供用施設		中央	小池町	新	1990	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	公民館		中央	和地町	I a	1981	RC	2	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	公民館		中央	庄内町	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	付設体育館		中央	庄内町	新	1989	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	公民館		中央	伊左地町	新	1992	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	付設体育館		中央	伊左地町	新	1992	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	付設体育館		中央	和地町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	付設体育館		中央	篠原町	新	1982	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	公民館		中央	篠原町	新	2008	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	公民館		中央	神原町	I b	1978	RC	2	1.31	1.10	1.19	
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	付設体育館		中央	神原町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	公民館		中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	2	0.92	1.10	0.84	
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	付設体育館		中央	入野町	Ⅱ	1980	S	1	0.98	1.20	0.82	
中央区	中央区・西行政センター	西山会館	学習等供用施設		中央	西山町	I a	1978	RC	2	1.48	1.10	1.35	
中央区	中央区・西行政センター	北原会館	学習等供用施設		中央	伊左地町	I a	1979	RC	1	2.08	1.10	1.89	
中央区	中央区・西行政センター	湖東会館	学習等供用施設		中央	湖東町	I a	1980	RC	1	1.82	1.10	1.65	
中央区	中央区・西行政センター	湖東西会館	学習等供用施設		中央	湖東町	Ⅱ	1981	RC	2	0.81	1.10	0.74	
中央区	中央区・西行政センター	平松会館	学習等供用施設		中央	平松町	I a	1981	RC	2	1.79	1.10	1.63	
中央区	中央区・西行政センター	佐浜会館	学習等供用施設		中央	佐浜町	I b	1981	S	1	1.31	1.20	1.09	
中央区	中央区・西行政センター	下之谷会館	学習等供用施設		中央	和地町	Ⅱ	1981	RC	2	0.94	1.10	0.85	
中央区	中央区・西行政センター	神ヶ谷会館	学習等供用施設		中央	神ヶ谷町	新	1984	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	大久保会館	学習等供用施設		中央	大久保町	新	1988	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	村櫛会館	学習等供用施設		中央	村櫛町	新	1993	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	神原会館	学習等供用施設		中央	神原町	新	1996	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪総合体育館（舞童夢）	体育館		中央	舞阪町	新	2003	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪高齢者福祉施設			中央	舞阪町	新	2007	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	渚園	ホール		中央	舞阪町	Ⅱ	1979	S	1	0.81	1.20	0.68	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	管理棟		中央	舞阪町	I a	1979	RC	1	2.20	1.10	2.00	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	テニスコートクラブハウス		中央	舞阪町	新	1982	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪宿脇本陣			中央	舞阪町	新	1997	W	2				
中央区	中央区・西行政センター	西行政センター			中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
中央区	中央区・西行政センター	旧雄踏総合事務所別館			中央	雄踏町	新	1984	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	カルチャー棟		中央	雄踏町	新	1989	RC	3				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	大ホール棟		中央	雄踏町	新	1989	SRC	3				特定天井（対策済）
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	イベントホール		中央	雄踏町	新	1989	SRC	2				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	児童棟		中央	雄踏町	新	1989	SRC	3				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏斎場	管理棟		中央	雄踏町	新	1995	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏総合体育館	体育館		中央	雄踏町	新	2006	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	重要文化財中村家住宅			中央	雄踏町	新	2003	W	1				
中央区	舞阪支所	舞阪支所			中央	舞阪町	新	1998	SRC	4				
中央区	舞阪支所	弁天島防災センター	消防団詰所		中央	舞阪町	新	1997	S	2				
中央区	中央区・南行政センター	南行政センター	本館		中央	江之島町	新	2007	RC	4				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・南行政センター	新橋体育センター	本館		中央	新橋町	I a	1977	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園総合センター		中央	増楽町	新	1985	RC	2				特定天井
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園水泳場		中央	増楽町	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）		中央	増楽町	新	1992	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）		中央	増楽町	新	1996	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	公民館		中央	下江町	II	1979	RC	2	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	付設体育館		中央	下江町	I a	1980	S	1	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	公民館		中央	新橋町	I b	1980	RC	2	1.17	1.10	1.06	
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	付設体育館		中央	新橋町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	公民館		中央	寺脇町	II	1981	RC	2	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	付設体育館		中央	寺脇町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	天文台		中央	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	公民館		中央	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	付設体育館		中央	福島町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	付設体育館		中央	増楽町	新	1995	RC	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	可美公民館		中央	増楽町	新	1995	RC	2				
中央区	中央区・南行政センター	浜松まつり会館	本館		中央	中田島町	新	1985	SRC	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		中央	若林町	II	1982	S	2	0.69	1.20	0.58	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		中央	若林町	II	1952	RC	2	0.77	1.21	0.64	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫		中央	若林町	新	1982	S	2				