



報道発表

## 技術的検証委員による緑恵台現場確認について

令和4年9月台風第15号の大雨により天竜区緑恵台で発生した土砂崩落について、応急措置が概ね完了したことから、技術的検証委員による現場確認を実施しました。

法面に残存していた盛り土を除去し、小段排水工等により表面水の法面内への浸透を抑制、横ボーリング工による速やかな地下水位低下効果も観測データより確認されたことから、技術的検証委員から安全性が確保されているとご意見をいただきました。

1. 日時：令和5年6月19日（月）9:50～11:00

2. 場所：天竜区緑恵台地内

3. 出席委員：

沢田 和秀 岐阜大学 工学部附属インフラマネジメント技術研究センター 教授

松田 達也 豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授

4. 内容：

(1) 応急措置施工状況について

(2) 各種観測データ等について

(3) 今後の予定

5. 開催要旨：

別添のとおり



写真：技術的検証委員による緑恵台現場確認状況