

県道熊小松天竜川停車場線災害復旧だより

令和6年
7月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所


浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

災害現場

①②④

6月18日の降雨により④阿寺橋南が再被災したため、
施工方法や交通規制期間を再検討中です。
規制解除見込みにつきましては、改めてお知らせいたします。



① 阿寺橋南

復旧完了

路肩崩壊

6月25日撮影

※6月末復旧完了
ただし、④の本復旧工事を進めるため交通規制は継続


② 二川橋北

土砂掘削+擁壁基礎設置中

路肩崩壊

7月19日撮影

※復旧完了見込：令和6年9月末予定
ただし、④の本復旧工事を進めるため交通規制は継続



⑤ 水神橋北

斜面上部の不安定岩塊除去を予定

至：水神橋

落石

不安定な岩塊

5月8日撮影

今後、不安定な岩塊の除去に着手していきます

④ 阿寺橋南

法面再被災

7月19日撮影

6月18日の降雨により法面再被災
現地再調査により終日全面通行止め期間を延長（規制解除時期：未定）

法面再被災

7月19日撮影

地質調査用
モノレール

現地在質調査実施中

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ

X (旧Twitter)

浜松市
防災ホットメール

※登録ページに遷移します

天竜区(南部)・浜名区(北部)通れるマップ

凡例

-  国道
-  主要地方道
-  一般県道
-  市道
-  全面通行止め箇所


〔国道152号(龍山支所入口)~県道大輪天竜線(鮎釣)の管理基準値〕

下記の管理基準値のいずれかを超過した場合に全面通行止め。

- ・連続雨量 100mm以上(龍山雨量観測所)
- ・震度4以上の地震(天竜区内)
- ・観測機器において設定した管理基準値
- ・落石センサー作動に伴う警報音の鳴動時、回転灯作動時



令和7年1月規制解除見込



<規制実施>
 秋葉トンネル復旧工事により
 令和6年5月15日午前10時から
 終日通行止め



令和6年5月13日から
 終日全面通行止め

規制解除見込: 未定

浜松市 ホームページ 

土ノスマホ 通報システム 「いっちゃお!」 

X (旧Twitter) 

浜松市 防災ホットメール 

※写真は被災直後の状況、通行再開箇所については通行再開時の状況