

位置図

三方原町
1271-2

事故発生状況概要 (2017～2019合計)

①事故類型別(全体件数 N=6)

事故類型	割合
出会い頭	83%
追突	17%

②法令違反(第一当事者)

法令違反	割合
指定場所一時不停止等	33%
その他の違反	33%
前方、左右 動静不注視	17%
安全不確認 前方、左右	17%

三方原町1271-2

○事故類型 (※1)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
背面通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折直進	32
横断歩道付近横断中	04	その他	33
横断歩道格付近横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	標識	42
路上作業中	08	分欄帯・安全島	43
路上停止中	09	防護柵等	44
その他	10	家屋・樹	45
正面衝突	21	橋梁・橋脚	46
追突	22	その他	47
進行中	23	転落	48
その他	24	その他	49
出会い頭	25	駐車車両(運転者不在)	50
追越追抜時	26	転倒	51
転回時	27	その他	52
後退時	28	列車	61
進路変更時	29		

凡 例

着目事故①

凡 例

2017年事故

2018年事故

2019年事故

<受理番号(各警察署)>

記号の意味

矢印は通行方向を示すものとする

自動車(前通)

自動車(後通)

二輪車(含原付)

自転車

歩行者

駐車車両

ただし、信号待ち、渋滞を避けるための停車を含む