


位置図




事故発生状況概要（2021～2023合計）

①事故類型別（全体件数 N=7）




- | | |
|-----------|-----------|
| ■ 通行中 | ■ 横断歩道横断中 |
| □ その他横断中 | □ 路上作業中等 |
| □ その他人対車両 | □ 正面衝突 |
| ■ 追突 | □ 出会い頭 |
| ■ 追越追抜時 | ■ すれ違い時 |
| □ 左折時 | □ 右折時 |
| □ その他車両相互 | ■ 工作物衝突 |
| □ 駐車車両衝突 | □ 路外逸脱 |
| □ 転倒 | □ その他車両単独 |
| ■ 列車 | |

②法出会い頭事故の令違反（第一当事者）



- | |
|---------------|
| □ 信号無視 |
| ■ 左折違反 |
| □ 優先通行妨害等 |
| □ 横断自転車妨害等 |
| □ 指定場所一時不停止等 |
| ■ プレーキ操作不適 |
| ■ 前方不注意 内在的 |
| □ 前方不注意 外在的 |
| □ 動静不注意 |
| □ 安全不確認 前方、左右 |
| □ その他の違反 |
| ■ 対象外当事者 |

事故発生状況図（2021～2023）



写真①



写真②

