


位置図




事故発生状況概要（2021～2023合計）

①事故類型別（全体件数 N=6）




- 通行中
- その他横断中
- その他他人対車両
- 追突
- 追越追抜時
- 左折時
- その他車両相互
- 駐車両衝突
- 転倒
- 列車
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- 正面衝突
- 出会い頭
- すれ違い時
- 右折時
- 工作物衝突
- 路外逸脱
- その他車両単独

②出会い頭事故の法令違反（第一当事者）



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- ブレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注意
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反
- 対象外当事者

事故発生状況図（2021～2023）



- 凡 例
- ⊗ 2021年事故
 - ⊗ 2022年事故
 - ⊗ 2023年事故

写真①



写真②

