



位置図




事故発生状況概要（2021～2023合計）

①事故類型別（全体件数 N=7）




■ 通行中	■ 横断歩道横断中
□ その他横断中	■ 路上作業中等
□ その他対車両	□ 正面衝突
■ 追突	■ 出会い頭
■ 追越追抜時	■ すれ違い時
■ 左折時	■ 右折時
□ その他車両相互	■ 工作物衝突
■ 駐車車両衝突	■ 路外逸脱
■ 転倒	□ その他車両単独
■ 列車	

②出会い頭事故の法令違反（第一当事者）



□ 信号無視
■ 左折違反
■ 優先通行妨害等
■ 横断自転車妨害等
■ 指定場所一時不停止等
■ ブレーキ操作不適
■ 前方不注意 内在的
■ 前方不注意 外在的
■ 動静不注意
■ 安全不確認 前方、左右
■ その他の違反
■ 対象外当事者

事故発生状況図（2021～2023）



写真①



写真②

