# 令和8年11月8日　地震発生の対応について（第5報）

※前回からの変更箇所は下線部分になります。
※報道発表が必要な情報更新がありましたら、報告します。

令和8年11月8日(日) 15時00分 現在
危機管理監危機管理課
TEL 053-457-2537

## 1　地震・津波の概要

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生日時 | 令和8年11月8日（日）1時4分 |
| 震源域 | 静岡県西部 |
| 規模 | マグニチュード5.7 |
| 市内の最大震度 | 中央区＝震度4、浜名区＝震度5弱、天竜区＝震度4 |
| 各地の最大震度 | 愛知県知多市＝震度5強 |
| 津波被害 | 被害なし |
| 今後について | 今後1週間、震度5強程度の地震に注意 |

## 2　配備体制

災害対策準備室体制

## 3　開設緊急避難場所

なし

## 4　気象情報

11月8日（日）

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天候 | 晴れのち曇り |
| 降水確率 | 0～6時－、6～12時－、12～18時10%、18～24時10% |
| 気温 | 最高：19℃、最低：－℃ |
| 風 | 南の風のち東の風、海上では、はじめ東の風やや強い |
| 日の出・日の入時間 | 日の出―、日の入16:50 |
| 干満時刻 | 満潮＝16:44　干潮＝23:34 |

## 5　被害等の状況

| 被害 | 状況 |
|---|---|
| 人的被害 | 1人：80代女性（三ヶ日町）中等症 |
| 建物等被害 | 中央区　1件（根洗町：空家の屋根瓦一部落下）<br>浜名区　1件（三ヶ日町：別荘のブロック塀が倒れ、ガラス破損）<br>天竜区　2件（佐久間町：倉庫（蔵）の屋根の破損）※取材不可<br>（佐久間町：神社石積み一部崩落）※取材不可 |
| 津波被害 | なし |
| 水道 | 被害なし |
| 下水道 | 被害なし |
| 電気 | 詳細情報は、各社ホームページをご確認ください。 |
| ガス | 詳細情報は、各社ホームページをご確認ください。 |
| 鉄道 | JR東海（在来線・新幹線）、遠州鉄道、天竜浜名湖鉄道の詳細情報については、各社ホームページをご確認ください。 |

## ６　道路被害状況

・市内全ての緊急輸送道路の道路パトロールを実施したところ、被害がないことを確認。
（国道 152 号、国道 257 号、国道 362 号、国道 301 号、国道 473 号等）

・道路ごとの被害状況は以下のとおり。

| 路線種別 | 路線名 | 規制原因 | 規制内容 | 規制開始時間 | 解除日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道 | 152 号秋葉トンネル（龍山支所入口）～県道大輪天竜線（鮎釣） | 事前 | 全面通行止め | 午前 3:25 | 午前 6:00 |
| 国道 | 362 号瀬居（天竜区春野町豊岡～春野町杉） | 事前 | 全面通行止め | 午前 2:45 | 午前 6:30 |
| 県道 | （一）渋川鳳来線 | 法面崩壊 | 片側通行止め | 午前 4:00 | 午前 8:00 |
| 県道 | （一）大輪天竜線（東雲名） | 倒木 | 全面通行止め | 午前 4:15 | 午前 9:30 |
| 県道 | （一）水窪森線 | 落石 | 全面通行止め | 午前 7:30 | 午後 2:45<br>片側交互通行<br>（通行再開） |

## ７　河川被害状況

・浜松市管理の 2 級及び準用河川の築堤部の点検を午前 6:30 開始

・九領川を含む 2 級河川 4 河川及び狭川を含む準用河川 3 河川の築堤部の点検を実施したところ被害がないことを確認（午後 1:20 完了）

## ８　その他

・市民への注意喚起（15:00 実施　LINE（浜松市公式）、防災ホッとメール、X）