

浜松市シェッド・大型カルバート定期点検結果総括表(令和8年3月版)

【全施設数】

R8.3時点
29施設

【点検対象数】

R8.3時点	=	全施設数	-	点検不可※	-	次期点検※
29施設		29施設		0施設		0施設

※点検不可とは、当該施設が災害による通行止め等の環境にあり、安全上の理由から、現地到達不可のため点検できない施設

※次期点検とは、当該施設が新設されてから間もない場合で、次期点検サイクルで初回の定期点検を行う施設

【点検実績】


	R6	R7	R8	R9	R10	合計
合計	0	29	0	0	0	29

R6～R7は実績、R8～R10は計画


【診断結果】

判定区分	1巡目累計(H26～H30)		2巡目累計(R1～R5)		3巡目累計(R6～R10)	
	施設数	比率(%)	施設数	比率(%)	施設数	比率(%)
I	6	20.7%	1	3.4%	1	3.4%
II	22	75.9%	28	96.6%	28	96.6%
III	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
IV	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	29	100.0%	29	100.0%	29	100.0%

1巡目累計(H26～H30)



2巡目累計(R1～R5)



3巡目累計(R6～R10)

