

○天竜不燃物処理センター 維持管理の状況に関する情報

【平成27年 4 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び処理量

設置場所	浜松市天竜区西雲名586番地の1		
埋立開始年月日	昭和 50 年 3 月		
使用状況	平成 17 年 6 月 1 日 より休止中		
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等
	安定型	不燃性一般廃棄物(廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず)	埋立地の面積 埋立地の容量
			5,600 m ² 28,000 m ³

・地下水、浸透水等検査項目

(年4回測定)

表1. 浸透水

試料採取年月日(予定)	分析項目	単位	参考値	分析結果 (観測井戸)
平成 27 年 6 月	BOD	mg/L	20以下	-
	COD	mg/L	40以下	-
	SS	mg/L	---	-
平成 27 年 9 月	BOD	mg/L	20以下	-
	COD	mg/L	40以下	-
	SS	mg/L	---	-
平成 27 年 12 月	BOD	mg/L	20以下	-
	COD	mg/L	40以下	-
	SS	mg/L	---	-
平成 28 年 3 月	BOD	mg/L	20以下	-
	COD	mg/L	40以下	-
	SS	mg/L	---	-

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成27年 4月21日	有・ 無 (施設の点検)	擁壁等	平成27年10月	有・無 (施設の点検)
	平成27年 5月	有・無 (施設の点検)		平成27年11月	有・無 (施設の点検)
	平成27年 6月	有・無 (施設の点検)		平成27年12月	有・無 (施設の点検)
	平成27年 7月	有・無 (施設の点検)		平成28年 1月	有・無 (施設の点検)
	平成27年 8月	有・無 (施設の点検)		平成28年 2月	有・無 (施設の点検)
	平成27年 9月	有・無 (施設の点検)		平成28年 3月	有・無 (施設の点検)