

# ○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成27年 8 月】

・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡702番地外4筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	600 m <sup>2</sup>
			埋立地の容量	786.2 m <sup>3</sup>
			埋立地の残面積	600 m <sup>2</sup>
		埋立地の残容量	786.2 m <sup>3</sup>	

・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成 27 年 4 月 21 日	mS/ cm	-	0.11	0.077	平成 27 年 10 月	mS/ cm	-		
平成 27 年 5 月 20 日	mS/ cm	-	0.13	0.091	平成 27 年 11 月	mS/ cm	-		
平成 27 年 6 月 16 日	mS/ cm	-	0.11	0.092	平成 27 年 12 月	mS/ cm	-		
平成 27 年 7 月 21 日	mS/ cm	-	0.070	0.074	平成 28 年 1 月	mS/ cm	-		
平成 27 年 8 月 18 日	mS/ cm	-	0.049	0.089	平成 28 年 2 月	mS/ cm	-		
平成 27 年 9 月	mS/ cm	-			平成 28 年 3 月	mS/ cm	-		

・点検の状況

(月1回点検)

表2. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成 27 年 4 月 21 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成 27 年 10 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 27 年 5 月 20 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成 27 年 11 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 27 年 6 月 16 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成 27 年 12 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 27 年 7 月 21 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成 28 年 1 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 27 年 8 月 18 日	有・ (施設の点検)	擁壁等	平成 28 年 2 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・ (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)
擁壁等	平成 27 年 9 月	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成 28 年 3 月	有・無 (施設の点検)
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 (施設の点検)