

劣化調査結果報告

浜松市公共建築物長寿命化計画(一般施設)による、外壁、屋根の劣化調査結果を公表します。

(評価 A 概ね良好 B 部分的に劣化(経過観察) C 広範囲に劣化 D早急に対策する必要がある)

施設	調査年度	区	施設名	棟名	評価	
					外壁	屋根
1	R7	中央区	西部協働センター	公民館	C	B
2	R7	中央区	笠井保育園	園舎	B	B
3	R7	中央区	農村環境改善センター	会館	C	A
4	R7	中央区	雄踏図書館	図書館	C	C
5	R7	中央区	ふれあい交流センター舞阪	ふれあい交流センター	D	C
6	R7	中央区	東消防署	消防庁舎	C	C
7	R7	中央区	西消防署	消防庁舎	D	C
8	R7	浜名区	北消防署	消防庁舎	D	C
9	R7	中央区	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎	D	B
10	R7	中央区	博物館	博物館	D	C
11	R7	中央区	根洗学園	北棟	C	A
				南棟	C	C