全景



撮影項目 浜北区役所跡地



撮影項目 浜北区役所跡地



撮影項目 西側駐車場跡地



### 西美薗6-1(浜北区役所跡地)



撮影項目 電柱1本(NTT)



撮影項目 第二沼支1



撮影項目 横断歩道標識 (区画外)

# 西美薗37-1(浜北区役所跡地) 撮影項目 電柱1本(NTT) 撮影項目 上横須賀支1直1 撮影項目

# 西美薗38-1(浜北区役所跡地) 撮影項目 電柱1本(中電) 支線(NTTあり) 撮影項目 11ク691 撮影項目

## 西美薗68-1(浜北区役所跡地) 撮影項目 電柱1本(中電) 撮影項目 11ク792 撮影項目

## 西美薗68-1(浜北区役所跡地) 撮影項目 側溝 舗装あり 撮影項目 側溝・マンホール 舗装あり 撮影項目


# 西美薗28-19(西側駐車場跡地) 撮影項目 電柱1本(中電) 右側 撮影項目 11ク681 撮影項目

#### 西美薗28-19(西側駐車場跡地)



撮影項目

電柱1本(中電) 横断歩道標識1本



撮影項目 11ク782



撮影項目 横断歩道標識

#### 西美薗28-20(西側駐車場跡地)




撮影項目

電柱1本(NTT) 制水弁



撮影項目

第二沼支1右3



撮影項目 制水弁