


新川流域浸水実績図（参考）平成27年9月7日から8日

平成二十七年九月作成

凡例	
	新川流域
浸水深	
	0.25m未満
	0.25m以上0.50m未満
	0.50m以上0.75m未満
	0.75m以上1.00m未満
	1.00m以上




新川流域

- 【説明文】
- この浸水実績図（参考）は、平成27年9月7日から8日にかけての豪雨（台風18号と前線による大雨）により、広範囲に浸水報告を受けた箇所を対象に、現地にて浸水痕跡調査を実施し、計算により浸水区域及び浸水深を求めたものです。このため、実際に発生した全ての浸水区域及び浸水深を表すものではありません。
  - この地形図は、平成23年度に作成された浜松市2,500分の1を使用したものです。
  - 地表面の標高データは、国土地理院発行の数値標高（5m）モデルを使用しています。
  - 浜松市は、本図の利用によって発生する直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。

※この地図の作成に当たっては、国土地理院の承諾を得て、同院発行の数値標高データを使用した（国土地理院「数値標高データ」）。

1:10,000 (A4版)



浜松市